




ACTION-GESELLS
SUHAFT-FÜRANILIN-FABRI =
KATION-BERUN-

TEINTURE DES TEXTILES.











# LES MATIÈRES COLORANTES

DE

# L'ACTIEN-GESELLSCHAFT FÜR ANILIN-FABRIKATION à BERLIN

LEURS PROPRIÉTÉS ET LEUR EMPLOI DANS LA TEINTURE DES TEXTILES

BERLIN

IMPRIMERIE DE L'A. G. F. A.

1900

# Table des Matières

		Pages
Intro	duction	1
I. T	einture des textiles	5
a)	Teinture de la laine	6
	1. Couleurs acides	6
	2. Couleurs basiques	7
	3. Couleurs substantives pour coton	7
	4. Couleurs sur mordants	7
b)	Teinture de la soie	9
	1. Couleurs acides	9
	2. Couleurs basiques	9
	3. Couleurs substantives pour coton	9
c)	Teinture du coton	10
	1. Couleurs substantives pour coton	10
	Colorants diazotables	11
	Colorants pouvant être traités au chrome	
	et au cuivre	13
	Remontage aux couleurs basiques	14
	2. Couleurs basiques	14
	3. Couleurs acides	16
d)	Teinture du lin	17

			Pages
	e)	Teinture des tissus mi-laine	18
		1. Teinture en un seul bain	18
		2. Teinture en plusieurs bains	19
	f)	Teinture des tissus mi-soie (soie et coton)	19
		1. Teinture en un seul bain	19
		2. Teinture en plusieurs bains	20
	g)	Teinture du gloria (silésienne) (soie et laine)	20
	h)	Teinture du jute, de la ramie, etc	20
	i)	Teinture de la soie artificielle	21
11	. L	es matières colorantes et leurs pro-	
		priétés	22
	To	bloomy sympostic was dea non-1/1/2 dea	
		bleaux synoptiques des propriétés des matières colorantes, fixées sur les diverses fibres	33
			00
	1.	Couleurs acides	34
		a) Rouges acides	34
		b) Bleus et violets acides (y compris les bleus	
		alcalins)	52
		c) Jaunes et oranges acides	60
		d) Verts et bruns acides	70
		e) Gris et noirs acides	72
	2.	Couleurs basiques	78
		a) Rouges basiques	78
		b) Bleus et violets basiques	80
		c) Jaunes et orangés basiques	86
		d) Bruns, noirs et verts basiques	90
	3.	Couleurs substantives pour coton	94
		a) Rouges substantifs pour coton	94

ACTIEN-GESELLSCHAFT FÜR ANILIN-FABRIKATION, BERLIN	III
	Pages
b) Bleus et violets substantifs pour coton	104
c) Jaunes et orangés substantifs pour coton.	122
d) Bruns substantifs pour coton	134
e) Verts substantifs pour coton	140
f) Noirs et gris substantifs pour coton	142
Colorants substantifs pour coton traités sur	144
la fibre après teinture	156
- Diazotage et de teleppement	156
a) Développement au B-Naphtol	156
b) Développement à l'éther d'amidonaphtol	164
c) Développement à la toluylène-diamine	168
II. Traitement au sulfate de cuivre	174
III. Traitement au bichromate de potasse et sul-	
fate de cuivre	174
IV. Traitement cuprique au sulfate de cuivre des	
teintures diazotées et développées	175
V. Traitement à la paranitraniline et au sulfate	2.0
statement a la paramerament et au sunate	176
de cuivre,	170
Traitement à la paranitraniline diazotée et au	170
bleu méthylène	178
Remontage des noirs substantifs par le noir	170
d'aniline	178
Groupement des colorants d'après le degré de	
solidité et leur pouvoir égalisant	181
	182
1. Couleurs acides	182
a) Rouges acides	184
	184
c) Violets acides	184
d) Jaunes acides	
e) Orangés acides	186
f) Bruns acides	186

	Pages
2. Colorants substantifs pour coton	-190
a) Rouges substantifs pour coton	190
b) Bleus substantifs pour coton	192
c) Violets substantifs pour coton	194
d) Jaunes substantifs pour coton	194
e) Orangés substantifs pour coton	194
f) Bruns et verts substantifs pour coton	196
g) Gris et noirs substantifs pour coton	196
Solidité des couleurs substantives teintes	
sur laine	199
Solidité des couleurs substantives teintes	
sur soie	200
Les matières colorantes groupées d'après leur	
application aux diverses branches de la tein-	
ture	201
1. Teinture de la laine	202
2. Teinture de la soie	207
3. Teinture du coton, du lin, de la ramie, etc	211
4. Couleurs pour jute	218
5. Couleurs pour mi-laine	219
6. Couleurs pour mi-soie	221
7. Couleurs pour silésienne (soie et laine)	223
Rongeage des couleurs	224
Effets de mercerisage	226
Teinture de la laine, du coton et de la mi-laine	
(Groupement des différents articles)	227
Appendice	255
Teinture à froid des couleurs substantives	256
Nonwoone colonants	987

ACTIEN-GESELLSCHAFT FÜR ANILIN-FABRIKATION, BERLIN	V
	Pages
Colorants pour laine	257
Bleu pour laine R (bleu tzarine R)	257
Nérol B et 2B	257
Carmin de Guinée B	258
Colorants pour coton	260
Noir Columbia FF extra	260
Noir Zambèze R	260
Bleu Zambèze Indigo R	261
Nérogène D (nouveau développateur)	262
Bleu Diphène B et R	263
Répertoire	265
Repertoire.	~10 g



# INTRODUCTION



La présente brochure a pour but de donner un aperçu général des propriétés de nos matières colorantes et de leur emploi dans la teinture des textiles. Nous avons réuni ces propriétés dans des tableaux synoptiques, à l'aide desquels le teinturier pourra se rendre compte, d'un coup d'œil, de

l'application et des avantages de chaque marque.

Nous avons cru devoir être brefs en ce qui touche les procédés de teinture, notre intention étant avant tout de donner à ce travail la forme d'un guide court, d'un manuel aussi précis que possible, pour l'emploi de nos produits. D'autre part, ces procédés sont surtout destinés à servir de point de repère aux personnes qui ne seraient pas encore suffisamment familiarisées avec nos colorants. Nous n'avons donc indiqué que les méthodes fondamentales, que chaque teinturier pourra aisément approprier à son travail, et qui constitueront une source d'utiles renseignements pour les personnes moins bien initiées à la partie.

Les conditions dans lesquelles on opère en pratique varient tellement, qu'il faut laisser à chacun le soin de façonner les recettes de teinture suivant le travail à accomplir. C'est ainsi que beaucoup de teinturiers sont parvenus à la longue, d'après leurs propres observations, à des méthodes plus pratiques pour eux que toutes celles qu'on pourrait leur offrir.

Nous nous référons en outre à nos circulaires et à nos cartes d'échantillons.

Nous nous efforcerons constamment de perfectionner et de compléter le présent travail par de nouvelles expériences, et serons reconnaissants à ceux de nos clients qui voudront bien nous faire part des observations d'intérêt général, qu'ils feront au cours de l'emploi de nos produits.

# TEINTURE DES TEXTILES (\*)

#### Observations préliminaires.

Les proportions de sels (sulfate de soude, soude) indiquées dans les procédés qui suivent s'entendent pour ces produits employés sous la forme cristallisée. Si l'on se sert des sels calcinés, il en faut beaucoup moins; 4 parties de ces derniers équivalent à 10 parties des mêmes produits cristallisés.

Les températures que nous fixons se rapportent à la teinture proprement dite; l'entrée dans le bain a lieu, comme d'ailleurs nous le signalons dans quelques cas, à une température relativement inférieure, qui varie suivant les méthodes d'après lesquelles on opère et la nature des matières à teindre.

On emploie pour la soie et la laine une quantité d'eau représentant 40 à 50 fois le poids de la partie à teindre.

Les proportions données dans les procédés de teinture se rapportent — à moins d'observations spéciales — au poids de la matière à teindre.

<sup>(\*)</sup> Abréviations. — Laine: L.; coton: C.; soie: S.; mi-laine: ML.; procédé: proc.

# a) Teinture de la laine.

#### I. Couleurs acides

#### Procédé 1:

Le bain est préparé avec la quantité de colorant voulue et 10 à 15 °/°, de bisulfate de soude; on peut substituer à ce dernier 10 °/°, de sulfate de soude et 3 à 5 °/°, d'acide sulfurique. On teint à l'ébullition; toutefois on ne peut entrer directement dans le bain bouillant que lorsqu'il s'agit de colorants unissant très bien. Pour les produits égalisant moins facilement il est à recommander de n'ajouter, en commençant, que de l'acide acétique (2 à 5 °/°), et de ne donner de l'acide sulfurique que vers la fin de l'opération.

Quand il s'agit de marchandises à pénétration difficile, il faut les faire bouillir avec du sulfate de soude ou du bisulfate de soude, avant d'ajouter le colorant; l'acide n'est ajouté que plus tard. Rincer après la teinture.

#### Procédé II:

(Colorants du groupe des Éosines, Érythrosines. Phloxines, Rose bengale, Jaune Martius): Teindre à 95° C. avec 5 °/°, d'acide acétique. Rincer. La Rhodamine se teint d'après ce procédé, bien qu'elle possède les propriétés des colorants basiques.

#### Procédé II/1:

Les Bleus alcalins tirent en bain acide, neutre, ou alcalin; mais en général on les teint à l'ébullition en bain légèrement alcalin, en développant ensuite sur nouveau bain.

Bain bouillant, 2 à 5 °/°, borax (ou soude, silicate de soude, acétate de calcium). Pour les nuances foncées, ajouter le colorant en deux fois. Ensuite rincer et développer avec 2 à 5 °/°, d'acide sulfurique, à 50°-60° C. (70-80° pour les marques les plus rougeâtres). Rincer.

#### 2. Couleurs basiques

#### Procédé III:

Teindre à 95° C. environ, avec 10 °/o de sulfate de soude ou même sans aucune addition. Rincer.

Font exception le Vert Malachite et le Vert Ethyle qui demandent, du moins pour les nuances très fournies, un traitement préalable de la laine au moyen du « mordant de soufre ».

Mordant de soufre, pour 10 kilos de laine; Dissoudre 2 kilos d'hyposulfite de soude et 1 kilo d'alun, et ajouter 400 grammes d'acide sulfurique. Entrer à 40° C., porter lentement à 80° C., manipuler pendant une heure à cette température et rincer soigneusement; entrer alors dans le bain de teinture, auquel on ajoute auparavant 200 grammes d'acétate de soude, et teindre à 80° C. au maximum.

#### 3. Couleurs substantives pour coton

#### Procédé IV:

Teindre à l'ébullition avec 10 à 20 grammes de sulfate de soude (au besoin sel de cuisine) par litre. Rincer. Pour certains colorants (Bleu Chicago B, R et autres) une addition d'acide acétique est nécessaire afin d'épuiser le bain.

#### 4. Couleurs sur mordants

#### Procédé V:

a) Mordançage préalable. 3°/0 de bichromate de potasse,

2 1/2 °/o de tartre; entrer à environ 60° C., porter lentement à l'ébullition et la maintenir pendant 1 heure. Au lieu de tartre, on emploie aussi de l'acide lactique (2 à 3 °/o) ou de l'acide oxalique (1 à 2 °/o). On peut épuiser complètement le bain de mordançage par une simple addition d'acide minéral, mais la présence de cet acide peut occasionner facilement des nuances mal unies.

La maison C.-H. Bæhringer Sohn, à Niederingelheimsur-le-Rhin, recommande le bain de mordancage suivant:

(Procédé Boehringer, demande de brevet déposée).

2,65 % acide lactique 50 % (Bæhringer);

1,35°/. bichromate de potasse;

1,00°/o acide sulfurique concentré.

Le bain s'épuisant complètement, on peut s'en servir pour la teinture.

La teinture demande de 1 heure 1/2 à 2 heures; on entre à froid; on élève la température très lentement de façon à maintenir l'ébullition pendant 1 heure environ. Si l'eau est calcaire il faut l'additionner d'un peu d'acide acétique, avant d'introduire le colorant (Voir page 23). Pour les tons foncés, ajouter le colorant en plusieurs fois. Rincer.

b) Mordançage après teinture. Teindre en bain acide et chrômer ensuite à l'ébullition avec 1 4/2 à 2 °/o de bichromate de potasse, sous addition d'un peu d'acide acétique. Le jaune solide au chrôme, le noir solide au chrôme, le rouge Émin peuvent être traités aussi avec 1 1/2 °/o de fluorure de chrôme. Pour ces opérations, il est préférable de se servir de bains frais, mais à la rigueur on peut utiliser les bains de teinture. Rincer.

# b) Teinture de la soie.

#### Procédé VI:

#### 1. Couleurs acides

Teindre à 90° C. environ, sur bain de savon de cuite coupé avec de l'acide sulfurique ou de l'acide acétique. Après le rinçage, aviver dans de l'eau légèrement acidulée.

Pour les bleus alcalins on suit en général le procédé suivant:

#### Procédé VI/1:

Teindre sur bain de savon de cuite avec 3 °/o de borax, et à une température de 50 à 90° C. Rincer et développer à 50° C. avec 2 à 5 °/o d'acide sulfurique, au besoin rincer à nouveau et aviver à froid dans de l'eau légèrement acidulée. Au lieu de savon de cuite on peut se servir aussi de savon de Marseille (1 à 2 gr. par litre).

#### 2. Couleurs basiques (\*)

#### Procédé VII:

Teindre à 60°-80° C. en bain de savon de cuite légèrement coupé avec de l'acide tartrique, citrique ou acétique. Après le rinçage aviver dans l'eau légèrement acidulée.

#### 3. Couleurs substantives pour coton

#### Procédé VIII:

Entrer à tiède et teindre à l'ébullition avec 15 % de sulfate de soude et 5 % de savon (ou, dans des cas parti-

<sup>(\*)</sup> Les couleurs du groupe des Éosines, Érythrosines, etc., se teignent également d'après le procédé VII.

culiers, avec un peu d'acide acétique). Après le rinçage, aviver dans de l'eau légèrement acidulée. Les couleurs substantives pour coton donnent sur soie un grand nombre de nuances d'une bonne solidité au lavage et à l'eau.

# c) Teinture du coton.

#### 1. Couleurs substantives pour coton

#### Procédé 1X:

Entrer à 50° C.; teindre à l'ébullition sous addition de 10 à 20 gr. de sulfate de soude et de 0 gr. 5 à 2 gr. de soude par litre. Rincer. Les proportions de sels à ajouter s'évaluent :

- 1º d'après la quantité de colorant;
- 2° d'après l'affinité de la fibre pour le colorant.

Les colorants tirant difficilement (ceux qui par conséquent égalisent le mieux) exigent une plus grande quantité de sels que ceux qui tirent vite. Les proportions indiquées pour les sels se rapportent aussi bien à la teinture en bobines qu'à la teinture sur appareils. Dans ce but, il faut rechercher des produits aussi facilement solubles que possible. Nos couleurs substantives se dissolvant presque toutes très facilement, elles conviennent très bien pour ces genres de teinture. Dans certains cas, au lieu de teindre avec du sulfate de soude et de la soude, on opère sur :

5 à 15 gr. de sulfate de soude et 1 à 2 gr. de savon, par exemple pour le Bleu Chicago 6B, la Chrysamine, surtout pour les nuances claires, ou sur:

10 gr. de phosphate de soude ou encore, et de préférence pour les colorants tirant difficilement, sur :

25 gr. de sulfate de soude par litre de bain. Quelquesois on présère, par économie, le sel de cuisine au sulfate de soude, pourtant ce dernier donne en général de meilleurs résultats.

Il n'est pas nécessaire de laisser refroidir les bains pour procéder à une nouvelle opération; on peut même entrer à l'ébullition.

Un certain nombre de couleurs substantives, surtout celles qui tirent lentement, se teignent plus avantageusement à une température de 40° à 50° C. qu'à l'ébullition; dans ce cas, 5 à 10 gr. de sulfate de soude par litre suffisent. Tels sont par exemple: les Éricas BN et 2 GN, la Curcumine S. la Chrysophénine G, les Bleus Chicago 6 B, 4 B, 4 R, les Bleus Colombia G et R, le Noir Zambèze D et autres.

#### Colorants diazotables

#### Procédé IX /1:

Après la teinture (procédé IX) et le rinçage, diazoter à froid pendant environ 4/4 d'heure dans un nouveau bain contenant:

1 gr. 5 nitrite de soude 6 gr. acide chlorhydrique 20° Bé ou 4 gr. acide sulfurique 60° Bé

ensuite rincer soigneusement et développer à froid dans un second bain renfermant :

1°)  $^{1}/_{2}$  à  $^{3}/_{4}$  gr. Béta-naphtol et  $^{4}/_{2}$  à  $^{3}/_{4}$  gr. soude caustique (40° Bé), par litre ;

ou 2°) 4 gr. environ éther d'amidonaphtol (25 °/. pâte) par litre;

- ou 3°) 4/3 à 1/2 gr. toluylènediamine (base) et 1/2 gr. soude, par litre;
- ou 4°) <sup>4</sup>/<sub>3</sub> à <sup>1</sup>/<sub>2</sub> gr. résorcine et <sup>1</sup>/<sub>2</sub> à <sup>2</sup>/<sub>3</sub> gr. soude caustique (40° Bé) par litre de bain.

Après le développement, rincer.

Pour ces développements, on peut employer aussi:

l'Alpha-naphtol (comme le Béta-naphtol) et le phénol (¹/3 à ¹/2 gr. avec ¹/3 à ¹/2 gr. soude caustique par litre).

On peut également mélanger entre eux ces divers produits surtout le Béta-Naphtol avec la toluylènediamine ou la résorcine, et la toluylènediamine avec la résorcine.

#### Dissolution des développateurs.

- 1° Béta-naphtol: Mélanger le Béta-naphtol aux proportions données de soude caustique (40° Bé) et diluer dans de l'eau bouillante, en agitant.
- 2º Éther d'amidonaphtol : Diluer avec de l'eau tiède en agitant.
- 3º Toluylènediamine: Dissoudre dans l'eau bouillante.
- 4º Résorcine, Alpha-naphtol et phénol, comme le Bétanaphtol.

Si l'on utilise plusieurs fois le même bain, <sup>4</sup>/<sub>3</sub> des proportions ci-dessus pour le diazotage et <sup>3</sup>/<sub>4</sub> pour le développement suffisent, en général, pour la seconde opération et les suivantes.

Ces deux opérations se font habituellement dans des cuves de teinture.

Pour le coton en bourre, on emploie des filets ou des cadres, au moyen desquels on peut plus commodément transporter la marchandise du bain de diazotage dans le bain de rinçage, et enfin dans celui de développement.

Le développement sur la fibre a pour avantage de foncer d'une façon remarquable les nuances (le bleu clair passe au bleu foncé, le bleu et le gris, au noir, etc.) et d'augmenter considérablement la solidité au lavage.

Toutes les nuances obtenues par diazotage et développement ne s'altèrent pas ou du moins presque pas en magasin.

### Colorants pouvant être traités au chrôme et au cuivre

#### Procédé IX/2:

Teindre suivant le procédé IX et après le rinçage traiter environ 1/2 heure, à une température de 80° à 100°C., dans un bain contenant:

- 3 °/. sulfate de cuivre (pour le Bleu Chicago, la Benzoazurine, etc);
- ou  $\left\{ \begin{array}{l} 3$  % sulfate de cuivre et  $\left\{ \begin{array}{l} 1$  % bichromate de potasse (pour le Brun Cachou, le Brun Chromanile, le Noir Chromanile.)

Les bleus substantifs se traitent au sulfate de cuivre seul; les jaunes, les bruns et les noirs, au sulfate de cuivre et bichromate de potasse.

Les bains servant à ces opérations peuvent être utilisés plusieurs fois.

L'avantage principal de ces traitements après teinture est de renforcer considérablement la solidité au lavage et à la lumière; il faut toutesois remarquer qu'ils modifient légèrement les nuances.

#### Remontage aux couleurs basiques

Toutes les couleurs substantives pour coton peuvent être remontées aux couleurs basiques; et, suivant que la nuance de la teinture substantive est plus ou moins foncée, on peut fixer sur celle-ci, d'une façon solide au lavage, 1/4 à 1/2 °/o de produit basique.

Ce remontage donne plus de vivacité aux tons, augmente la solidité au lavage et parfois la résistance à la lumière. On opère à froid ou à tiède, dans un nouveau bain, ou même dans le bain de rinçage, et sans aucune addition ou avec un peu d'acide acétique. Toutes les couleurs basiques (voir la liste) se prêtent à cet emploi.

Le remontage peut aussi se faire en même temps et sur le même bain que le traitement au sulfate de cuivre (voir plus haut).

#### Foulardage

Les couleurs substantives, surtout les plus solubles, se fixent fort bien par foulardage.

On ajoute à la couleur de foulardage :

10 à 15 gr. de dextrine, d'amidon ou d'un épaississant analogue.

et 5 gr. de phosphate de soude

par litre.

#### 2. Couleurs basiques

#### Procédé X:

Mordançage: On mordance au tannin ou au sumac et tartre émétique (4 parties de sumac équivalent à environ I partie de tannin).

Le bain de mordançage contient, pour le fil:

2 1/2 à 5 % de tannin (du poids du fil à teindre).

Entrer à l'ébullition, manipuler jusqu'à ce que la température soit descendue à environ 50°C., et laisser le fil dans le bain pendant 6 heures ou même pendant la nuit.

Manipuler ensuite sans rincer, pendant 1/4 d'heure dans un bain froid de 2 1/2 °/. tartre émétique ou 1 1/2 °/. fluorure d'antimoine. Essorer, rincer.

Pour la pièce, on mordance sur un bain contenant 20 à 40 gr. de tannin par litre.

Les pièces sont lissées plusieurs fois dans ce bain (60°C.) et ensuite dans un bain de tartre émétique (5 gr. par litre) ou de fluorure d'antimoine (3 gr. par litre).

On essore et rince.

Teinture. Entrer à froid et teindre jusqu'à épuisement du bain sans aucune addition, et en élevant lentement la température à 90° C. Quand il s'agit de colorants tirant rapidement, il est bon d'ajouter 1 à 3 % d'acide acétique ou d'alun.

Un passage supplémentaire au tannin augmente la solidité au frottement.

Les teintures faites sur d'autres mordants (alun, sel d'étain, huile pour rouge turc) sont plus vives, mais beaucoup moins solides. Parmi ces méthodes, nous citerons les suivantes:

#### Procédé XI:

Mordant d'alun. Faire bouillir la marchandise pendant 1/2 heure dans une solution de 5 gr. d'alun par litre et passer par un bain de soude (1 gr. par litre) à la température normale.

Essorer, sécher et teindre comme il est indiqué cidessus.

#### Procédé XI /1:

(Principalement pour la Rhodamine): Manipuler pendant 1/4 d'heure dans une solution de

1 partie d'huile pour rouge turc

pour 9 parties d'eau;

essorer et sécher à une température modérée. Lisser ensuite plusieurs fois dans une solution d'acétate d'alumine (7° Bé). Essorer à nouveau et sécher.

On répète ces deux opérations de la même façon, puis on teint comme il est dit plus haut.

# 3. Couleurs acides (Ponceaux pour coton, etc. (\*)

Les couleurs acides tirant difficilement et imparfaitement sur coton, il faut travailler sur des bains très concentrés. Les teintures ne sont pas solides au lavage.

#### Procédé XII:

Mordant d'alun: Teindre à 75° C. avec addition de:

25 % sulfate de soude;

25 % alun.

Sécher sans rincer.

#### Procédé XII / 1 :

Mordant d'étain: Manipuler le coton à froid pendant I heure dans une solution de

10 % bichlorure d'étain ; essorer, et ensuite traiter de la même façon, pendant 1 heure dans de l'acétate

<sup>(\*)</sup> L'Éosine, l'Érythrosine, la Phloxine sont fixées la plupart du temps sans alun, dans un bain contenant une forte proportion de sel de cuisine. On teint aussi d'après le procédé XII/1 ou XI/1.

d'alumine (5° Bé). Essorer, rincer et teindre à tiède. Sécher sans rincer.

On peut aussi procéder comme suit: laisser le coton (10 kgs.) pendant 2 à 3 heures dans un bain contenant 500 gr. de stannate de soude, l'essorer et le porter sur un second bain renfermant 500 gr. d'alun et 100 gr. de soude. Après deux heures, essorer et teindre à 40° ou 50° C. Sécher sans rincer.

#### Procédé XIII:

(Pour les Bleus à l'eau): Teindre à 70° C. avec addition de 20 cc. de « mordant pour bleu » par litre de bain.

Mordant pour bleu:

Solution de 10 kg. sulfate d'alumine dans 25 l. d'eau » » 2 » acide tartrique » 10 » » ajouter petit à petit 7,5 kg. soude » 20 » »

et porter le tout à 100 l.

# d) Teinture du lin.

Le lin se teint de la même façon que le coton, mais il faut, en outre, faire bouillir préalablement le fil avec de la soude (environ 10 % du poids de la marchandise à teindre). Pour les nuances claires, un blanchîment est nécessaire.

Quand on teint aux couleurs substantives, il est bon d'ajouter un peu de savon aux ingrédients ordinaires, afin de faire tirer plus lentement le colorant sur le fil de lin, dont la pénétration est assez difficile.

# e) Teinture des tissus mi-laine.

#### 1. Teinture en un seul bain.

#### Procédé XIV:

Teindre à l'ébullition sous addition d'environ 10 à 20 gr. de sulfate de soude par litre. On arrive à couvrir uniformément la laine et le coton, soit en employant les couleurs substantives qui se prêtent à cet usage, soit en combinant des couleurs substantives teignant surtout le coton, avec des couleurs acides tirant sur la laine en bain neutre, comme les Bleus pour laine 2B et R (Bleus Tsarine 2B et R), les Noirs pour laine B, 4 B, 4 B M, 6 B, 6 B M, le Violet de Guinée 4 B. Les couleurs substantives tirant à haute température mieux sur la laine que sur le coton, et mieux sur coton à température modérée, on pourra assez facilement nuancer les teintures en conduisant la vapeur avec précaution. Par une faible addition de borax, on peut éviter que le colorant ne tire trop sur la laine. Le point essentiel est qu'on fasse un bain aussi court que possible. Quand il s'agira de produire des effets à deux nuances, on teindra d'abord la laine à l'ébullition (avec des couleurs pour laine tirant en bain neutre), on ajoutera ensuite le colorant substantif et on teindra enfin le coton. La teinture du coton se fera à tiède au début, et on laissera refroidir à mesure que l'opération s'avancera.

#### Procédé XIV/1:

Quelques Bleus substantifs pour coton donnant sur laine des teintes un peu plus rouges que sur coton, il faudra teindre à l'ébullition avec une légère addition de Bleu alcalin, 4 à 5 gr. de borax et 10 gr. de sulfate de soude par litre de bain. Afin de développer le Bleu alcalin, on passera alors la teinture, après le rinçage, par un bain contenant un peu d'acide acétique ou d'acide sulfurique.

#### 2. Teinture en plusieurs bains

a) Teindre d'abord la laine à l'ébullition avec des colorants acides, rincer; teindre ensuite le coton, à une température modérée et sur un nouveau bain, au moyen des couleurs substantives, sous addition de 20 gr. de sulfate de soude et 1/4 à 1/2 gr. de soude par litre de bain. Rincer de préférence dans de l'eau légèrement acidulée.

b) Teindre d'abord la laine, à l'ébullition, avec des couleurs acides; mordancer ensuite le coton, à froid, avec du tannin; passer au tartre émétique et teindre, toujours à froid, avec des colorants basiques.

c) Nuancer d'abord le coton avec des couleurs directes (Noir Columbia B ou F B), en bain court, à 70° C., et teindre la laine avec des couleurs acides, dans un bain spécial.

En combinant adroitement les colorants et en choisissant bien les procédés de teinture, on peut produire les effets unis ou changeants les plus variés. (Voir notre brochure : couleurs subst. dans la teinture des tissus mi-laine.)

# f) Teinture des tissus mi-soie.

(Soie et coton)

#### 1. Teinture en un seul bain

#### Procédé XV:

Entrer à tiède, porter lentement à l'ébullition et teindre à cette température avec des couleurs substantives pour coton, sous addition de 10 à 15 gr. de sulfate de soude et 3 à 5 gr. de savon par litre de bain. Si, après 3/4 d'heure d'ébullition, le coton n'est pas suffisamment couvert, laisser tirer encore pendant 1/2 heure, sans chauffer. Au besoin on nuancera la soie sur bain frais, de préférence à froid avec des couleurs basiques

#### 2. Teinture en plusieurs bains

a) Teindre d'abord la soie avec des couleurs basiques ou acides, mordancer à froid au tannin, passer au tartre émétique et teindre le coton, à froid, aux couleurs basiques.

b) Teindre le coton avec un colorant substantif diazotable, diazoter et développer, et teindre la soie avec des couleurs basiques ou acides.

# g) Teinture du gloria

(Soie et laine)

#### Procédé XVI:

Teindre sur un seul bain, à l'ébullition, avec des colorants acides, couvrant uniformément ou à peu près, la laine et la soie; au besoin, nuancer ensuite la soie avec des couleurs basiques. De cette façon on peut obtenir des effets unis ou changeants.

#### Procédé XVII:

Teindre sur un seul bain, à l'ébullition, avec des couleurs substantives pour coton, et sous addition de 5 à 20 gr. de sulfate de soude par litre de bain.

#### Procédé XVIII:

Teindre d'abord la laine à l'ébullition, avec des couleurs acides couvrant peu la soie, savonner légèrement, et nuancer la soie avec des colorants basiques. Ce procédé convient pour les nuances à effets changeants.

# h) Teinture du jute, de la ramie, etc.

La teinture aux couleurs acides sera faite à l'ébullition, avec 2,5 °/o d'acide oxalique ou d'alun. Pour les

Ponceaux, etc., l'emploi du mordant basique d'alun, comme dans le procédé XI, donnera de bons résultats.

Les colorants basiques seront fixés à l'ébullition, soit sans addition, soit avec 2,5 % d'alun ou 3 % d'acide acétique.

Pour les couleurs substantives on n'ajoutera que 15 % de sulfate de soude en teignant également à l'ébullition. On traitera au sulfate de cuivre seul, ou avec du bichromate de potasse et sulfate de cuivre, en opérant comme pour le coton.

# i) Teinture de la soie artificielle

Fixer les couleurs basiques sans addition, commencer à froid, et élever graduellement la température jusqu'à 50°C. au maximum.

La teinture aux colorants substantifs se fera avec 10 °/o de sulfate de soude par litre de bain, et sans dépasser 50° C.

Sécher à une température aussi modérée que possible.

# LES MATIÈRES COLORANTES

#### ET LEURS PROPRIÉTÉS

Trois propriétés des matières colorantes intéressent le teinturier en première ligne; ce sont :

la solubilité à l'eau;

l'unisson;

et la résistance sur la fibre qui varie naturellement autant avec la nature de celle-ci et le but de la matière à teindre, qu'avec les influences physiques et chimiques qui se présentent au cours de la teinture.

La solubilité de la matière colorante ne dépend pas uniquement de sa propre nature, mais aussi de celle de l'eau. Il n'est pas rationnel d'ajouter le colorant directement au bain, comme on le fait souvent; dans la plupart des cas, il est préférable de faire préalablement une dissolution qu'on passe au filtre ou au tamis. On prend alors 250 parties d'eau pour 1 partie de colorant quand il s'agit de couleurs difficilement solubles, et 50 parties d'eau pour 1 partie de colorant quand on a des couleurs facilement solubles.

Comme règle générale, il faut avoir soin d'humecter d'abord le colorant avec de l'eau bouillante, et éviter de faire bouillir la solution au feu nu.

Si l'on dispose d'eau exempte de chaux et de fer (eau de condensation par exemple), la dissolution se fait sans difficulté. Si, par contre, on n'a que de l'eau dure (calcaire) il est nécessaire de la corriger en y ajoutant, suivant la nature des colorants, un peu d'acide acétique, d'acide sulfurique ou de soude.

Pour les couleurs basiques, on ajoute de l'acide acétique à 6° Bé à raison de 6 cc. dans 100 litres d'eau pour chaque degré de dureté; (1 degré français = 0,56 allemand = 1,25 anglais).

On délaye les colorants (comme le Violet Méthyle, le Vert Malachite, le Vert Éthyle, etc.) dans un peu d'eau froide et d'acide acétique et on dissout en ajoutant de l'eau bouillante.

Dans le cas des Bleus à l'eau ou des Bleus alcalins, l'eau doit être corrigée, si elle est calcaire, avec un peu de soude ou de borax (mais ne pas se servir d'acide).

Pour les couleurs de résorcine, comme l'Éosine, le Rose bengale, l'Érythrosine, etc., faire bouillir préalablement l'eau avec un peu de soude, laisser reposer et employer pour la dissolution le liquide alcalin clair.

Pour la teinture aux couleurs substantives l'eau calcaire doit aussi être corrigée avec de la soude, de la façon indiquée.

Quand il s'agit de nuances délicates, on peut faire bouillir l'eau, si elle est impure, avec addition de savon, et au besoin avec de la soude, en ayant soin d'enlever l'écume qui se forme et qui contient de la magnésie, de la chaux, du fer, etc., liés à l'acide gras du savon. Les eaux très ferrugineuses sont corrigées par des traitements particuliers qu'il serait trop long d'indiquer ici.

La précipitation des colorants, qui se produit quelquefois quand on opère sur vieux bain, est généralement due à l'eau qui n'a pas été corrigée, ou au bain même qui est devenu trop salin.

On contrôle la proportion de sel au moyen de l'aréomètre; le maximum tolérable est de 2º Bé.

L'unisson des colorants est en rapport avec leur affinité pour la fibre. Une couleur tire plus ou moins rapidement suivant qu'elle a plus ou moins de tendance à se fixer sur la fibre.

Les colorants tirant rapidement n'unissent pas très bien, mais fournissent en général des nuances solides au lavage; ceux qui tirent lentement unissent mieux. Cette remarque est générale et s'applique à tous les groupes de colorants comme à toutes les sibres. Nous avons déjà indiqué le moyen de faire tirer lentement la couleur.

Il est à remarquer que, parmi les couleurs acides, les jaunes et les orangés se distinguent par leurs tons presque toujours bien unis. Les rouges, les bleus, les violets et les noirs leur sont généralement inférieurs sous ce rapport, mais il y a pourtant dans cette catégorie des types qui égalisent très bien; tels sont par exemple: le Rouge de Guinée 4 R, et le Violet de Guinée 4 B auxquels on peut joindre aussi le Vert de Guinée B.

On peut obtenir des nuances bien unies même avec des produits égalisant difficilement, si l'on a soin d'élever la température graduellement pendant la teinture cette précaution est surtout nécessaire pour les couleurs basiques, qui tendent plutôt à tirer rapidement sur le coton mordancé.

Le mordançage est aussi un point essentiel, et le colorant se fixera d'une façon d'autant plus égale que ce mordançage aura été plus uniforme.

Les couleurs substantives, teintes sur coton, égalisent en général facilement il est toutefois préférable de ne combiner entre elles que des marques tirant à peu près de la même façon. La comparaison des produits sous ce rapport se trouve dans les tableaux qui suivent.

La résistance des matières colorantes sur la fibre, en présence d'influences chimiques et physiques, en d'autres termes leur solidité, ne dépend pas uniquement de leur caractère même, mais aussi de la nature de la fibre et des procédés de teinture. Un seul et même colorant, teint sur différentes fibres, ou sur la même fibre d'après des méthodes différentes, peut donc montrer des propriétés très variées. Par exemple, la Benzopurpurine, le Congo brillant, etc., sont considérablement plus solides à la lumière et au lavage sur laine que sur coton; au contraire, le Bleu Méthylène est bien plus solide sur coton (avec mordant de tannin) que sur laine; les couleurs basiques sont toujours plus solides sur tannin que sur les autres mordants, etc.

Concernant les diverses solidités (\*) qu'on requiert des teintures, ¶ y a lieu de remarquer ce qui suit:

Solidité à la lumière. Avant d'employer une matière colorante, il faut considérer presque tout d'abord sa résistance à la lumière. Les couleurs très fugaces ne sont pas utilisables, ou ne le sont que dans peu de cas. Les rouges, jaunes, bruns et noirs résistent en général mieux à cette influence que les verts, bleus et violets. Parmi les premiers il en est qu'une exposition de plusieurs semaines à la

e) Les données qu'on trouvera dans les tableaux qui suivent, concernant la solidité, s'entendent pour des teintures de hauteur moyenne.

lumière, et au soleil le plus fort, n'altère que d'une façon à peine notable. Les verts, bleus et violets sont plus sensibles. La plupart des couleurs basiques sont moins solides sous ce rapport, tandis que parmi les couleurs acides et les couleurs substantives, on trouve des produits d'une très grande résistance à la lumière, surpassant même à cet égard les couleurs naturelles.

Solidité au lavage et au foulon. Quand on éprouve un colorant sur sa résistance au lavage et au foulon, il y a lieu de tenir compte en outre du virage des nuances et de l'affaiblissement des tons, du dégorgement sur les matières blanches et sur les autres nuances traitées en même temps.

Le dégorgement des teintures sur le blane n'est pas précisément en rapport direct avec la diminution de hauteur, mais dépend de l'affinité des colorants pour les fibres lavées ou foulonnées en même temps que ces teintures. Ainsi, beaucoup de colorants acides pour laine, qui dégorgent fortement au lavage, saliront assez sensiblement les témoins de laine, tandis qu'ils ne tacheront pas, ou du moins très peu, la fibre végétale. En outre, les couleurs substantives pour coton, si elles ne sont pas traitées après teinture suivant une des méthodes indiquées, dégorgent sans exception sur le coton blanc, bien que pourtant leur ton ne s'altère que très peu. Par contre, ces produits ne salissent pas les fibres animales.

On atténue le dégorgement des couleurs substantives pour coton, soit en les diazotant et en les développant sur la fibre, soit en leur faisant subir, après teinture, un traitement au chrôme, ou au sulfate de cuivre et bichromate de potasse. Nous indiquons dans les tableaux qui suivent les colorants susceptibles d'être développés ou traités de cette façon.

Le traitement après teinture, au sulfate de cuivre et bichromate de potasse, rend les nuances, aussi bien sur laine que sur coton, plus solides au lavage et à la lumière, de sorte que ce procédé est aussi fréquemment suivi pour la laine.

La question du virage des nuances, mentionné plus haut, n'entre véritablement en considération que pour les teintures sur laine, dans les cas où celles-ci doivent être soumises à un énergique lavage ou foulon alcalin, qui, par suite, exigerait aussi une épreuve des colorants par rapport à leur résistance aux alcalis.

Cette modification du ton normal joue un rôle moins important quand il s'agit de teintures sur coton, celles-ci étant moins fréquemment soumises à une épreuve aussi sévère que les nuances sur laine. Cependant, il vaut mieux éviter d'employer les couleurs pour coton résistant mal aux alcalis (comme le Bleu solide pour coton par exemple) chaque fois qu'on peut prévoir pour les teintures l'épreuve d'un fort lavage alcalin. Pour les teintures sur coton, qui doivent supporter à plusieurs reprises un lavage légèrement alcalin, il faut se rendre compte tout d'abord du démontage partiel que ces épreuves réitérées font subir au ton, ce qui dépend autant de la nature du colorant que du caractère du lavage. Les couleurs acides et basiques résistent mieux à l'action du savon qu'à celle du carbonate de soude. Les colorants substantifs, au contraire, sont plus sensibles à l'action du savon, qui a été considérée en première ligne dans les tableaux qui suivent.

Solidité aux agents alcalins. Dans le groupe des couleurs acides pour laine, les rouges, les bruns et les noirs en général, et aussi quelques jaunes, sont moins sensibles aux agents alcalins que les violets, les bleus et les verts. Toutefois, un certain nombre de ces derniers, comme le Violet de Guinée et les Bleus pour laine BB et R, (Bleus Tsarine 2 B et R), par exemple, présentent une résistance très satisfaisante.

Les couleurs substantives, notamment les bleus, sont très solides aux alcalis. Les tableaux ci-après fournissent à cet égard des indications plus précises; ces données seront d'autant plus intéressantes qu'actuellement on mercerise souvent le coton teint.

L'épreuve de la solidité des couleurs substantives aux alcalis est surtout importante, quand on veut se rendre compte de leur résistance à la boue alcaline des rues.

La solidité aux acides est évaluée de deux façons: d'après la résistance des teintures au contact direct des acides, et d'après le ton que prennent les témoins blancs soumis en même temps que les matières teintes à l'épreuve d'un bain acide bouillant. Toutes les couleurs acides résistent évidemment à un bain légèrement acide, et sont aussi, en général, plus solides aux acides que les couleurs substantives et les couleurs basiques. Parmi les couleurs substantives, ce sont les rouges qui sont le plus sensibles aux acides, quoique certains d'entre eux, comme les Éricas, etc., y résistent parfaitement bien.

Toute couleur résistant aux acides peut être considérée comme solide à la transpiration.

La carbonisation exige une plus grande résistance aux acides.

Solidité au soufrage. On envisage la solidité à l'acide sulfureux presque uniquement pour les couleurs pour laine pour les autres il n'y a lieu de s'en occuper que dans des cas particuliers, comme par exemple lorsqu'il s'agit d'un tissu mixte (de fibre animale et de fibre végétale) qui doit être soumis à l'action du soufre, après teinture. En outre des produits connus comme couleurs au soufre, il existe encore une catégorie de colorants pour laine, de toutes nuances, qui supportent le soufrage sans altération.

Solidité au chlore. L'influence du chlore est si destructive que le nombre de couleurs qui y résistent est relativement restreint. La laine n'est traitée au chlore que dans des cas exceptionnels, par exemple quand il s'agit de lui donner un toucher soyeux; pour le coton, par contre, un traitement plus ou moins énergique au chlore est souvent nécessaire quand on veut, après teinture, donner plus de beauté aux effets blancs, ou blanchir les fibres écrues qui y sont mélangées. Le Jaune Columbia, la Chrysophénine, l'Orangé Congo, le Jaune Mikado, l'Érica, résistent très bien au chlore. Le Bleu Méthylène se fait aussi remarquer par cette propriété.

Solidité au fer chand. — Le repassage, et en général l'influence de la chaleur, altère, ainsi qu'on le sait, la nuance de beaucoup de colorants. Le séchage de leurs teintures produit, par suite, le même effet. Dans la plupart des cas, cette altération des tons est sans conséquence préjudiciable, mais peut pourtant devenir quelquefois gênante, entre autres pour l'échantillonnage.

Nous reviendrons plus loin sur cette propriété, qui est surtout importante en ce qui touche les couleurs pour coton. Les colorants basiques sont en général solides au repassage.

Sensibilité aux métaux. On peut atténuer sensiblement par les procédés connus (en se servant de plaques de zinc ou en ajoutant du sulfocyanure d'ammonium) la sensibilité que beaucoup de colorants montrent en présence des métaux; toutefois, nous recommandons de toujours consulter nos tableaux, afin d'éviter toute surprise dans l'emploi des divers produits. D'une façon générale, les couleurs basiques sont insensibles aux métaux quand elles sont teintes d'après les méthodes usuelles.

La solidité au magasinage correspond à la solidité à

l'air et à la lumière, mais comme elle n'exige des couleurs qu'une résistance relativement moindre, on pourra considérer comme supportant très bien le magasinage, bon nombre de colorants qu'on ne saurait recommander comme résistant bien à l'action de l'air et de la lumière.

Les teintures présenteront au **frottement** une résistance d'autant plus parfaite, que les colorants auront été mieux fixés; les couleurs mordancées ne dégorgent que très peu ou pas du tout au frottement. Les nuances obtenues aux couleurs basiques sur étoffes mi-laine cèdent au frottement toutes les parties de couleur qui ont été imparfaitement fixées sur la laine. En général, les couleurs acides ne salissent pas au frottement. Pourtant, pour quelques produits comme les Bleus à l'eau et les Bleus solides, il faut prévoir un certain dégorgement qu'on peut toutefois sensiblement atténuer en opérant sur bains fortement acides. Les couleurs substantives ne dégorgent pas du tout si la teinture et le rinçage ont été conduits convenablement.

La solidité à l'eau n'est exigée, dans la règle, que des couleurs pour soie. Par cette résistance à l'eau on ne veut pas précisément dire que les teintures résistent absolument à l'eau, mais qu'elles ne doivent pas dégorger sur le blanc.

#### Les épreuves de solidité se font comme suit :

Épreuve au lavage. Tresser ou mélanger avec un témoin blanc, l'échantillon qu'il s'agit d'éprouver; traiter le tout à 40° à 60° C. pendant 5 minutes, dans une solution de savon (5 gr. par litre) et maintenir dans cette solution pendant 15 minutes encore. Rincer à l'eau distillée, laisser tremper dans cette eau pendant 1/4 d'heure; essorer et sécher. Si l'on exige une solidité absolument parfaite, il faut employer, pour cette épreuve, du savon alcalin (savon noir), ou de la soude, et au besoin opérer à haute température.

Épreuve au foulon: Coton: l'épreuve au foulon se fait comme l'épreuve au lavage, toutefois elle doit être un peu plus énergique que cette dernière; on emploie, par litre, environ 5 gr. de savon neutre et 10 gr. de terre à foulon, pour foulon neutre, et 10 gr. savon mou pour foulon alcalin. Les échantillons doivent être manipulés plus vigoureusement que pour l'épreuve au lavage.

Laine: Tresser ou mélanger les échantillons à éprouver, avec des témoins blancs (laine seule ou laine et coton); traiter le tout pendant 20 minutes à 50° C., dans une solution de 5 gr. de savon neutre et 1 gr. de soude par litre; laisser ensuite ces épreuves pendant 10 minutes dans la solution, rincer et sécher.

Épreuve aux agents alcalins: Mettre les teintures en contact direct avec les alcalis concentrés ou dilués. Enduire les échantillons de pâte de chaux, sécher et brosser.

Épreuve aux acides: Coton: immerger dans de l'acide acétique à 8° Bé., essorer et sécher. Quand il s'agira de chaînes teintes, qui seront destinées à être tissées avec de la laine filée, dont elles devront supporter la teinture acide, il y aura lieu de soumettre la teinture de ces chaînes à l'action de l'acide sulfurique dilué (1/2 gr. par litre), pendant 15 minutes, à l'ébullition. Ensuite rincer et sécher.

Laine: Soumettre les teintures à l'action directe de l'acide sulfurique dilué à 10 %.

Pour l'épreuve de la résistance à la carbonisation, imbiber les teintures avec de l'acide sulfurique dilué à 5 %, essorer et sécher à 90% C. entre de l'étoffe de laine non teinte; passer à froid par une solution de soude à 40 Bé, rincer et sécher.

L'épreuve au soufrage se fait en soumettant les teintures pendant 12 heures à l'influence directe de l'acide sulfureux gazeux. Épreuve au chlore: Manipuler les teintures pendant 15 minutes dans une solution de chlorure de chaux à 1/4° Bé.

Épreuve à l'eau: Laisser les teintures, — qu'on a préalablement tressées ou mélangées avec des témoins blancs, — pendant 12 heures dans de l'eau distillée, froide.

Les teintures solides au décatissage doivent supporter plus longtemps que les autres la vaporisation sous pression. Dans les tableaux qui suivent, nous avons classé les colorants en trois groupes distincts:

Le premier groupe embrasse toutes les couleurs et en définit le caractère, les propriétés et l'application.

Dans le second groupe, les produits sont classés par rapport aux propriétés initiales, à la solidité et au pouvoir égalisant; ils y sont disposés de façon à ce que dans chaque groupe, les colorants les plus solides et égalisant le mieux soient en tête. Il est évident que les produits d'un même groupe ne présentent pas toujours entre eux des différences égales; ces différences sont parfois très sensibles; parfois aussi plusieurs produits d'un même groupe sont si similaires dans leurs propriétés, qu'on pourrait le subdiviser en groupements plus petits.

Dans le troisième groupe, enfin, les colorants sont classés sur la base de leur application à la teinture des diverses fibres textiles.

## I. Couleurs

Principal emploi:

a) Rouges

D 11:	Procédé	Solu-	-	Soli-
Produits	de teinture*)	bîlité**)	à la lumière	au lavage
Ponceaux (dits Ponceaux brevetés) 4R, 3R, 2R, R, G Écarlate GR	L: Proc. I. S: » VI.	Ι.	bonne.	moyenne.
Ponceaux S et 2 S	L : Proc. I. S : » VI.	I.	assez bonne.	moyenne.
Ponceaux (pour L. et C.) 10 RB***), 8 RB, 6 RB, 5 RB, 4 RB jusq. 2 GB. †), BO extra jusq. BO G	L: Proc. I. C: » XII et XII/I. S: » VI. Jute » v.p.20.	I.	sont à classer parmi les plus solides. Rouges pour laine	Sur L plus solides que les autres Ponceaux sur C, ils ne sont pas solid, au lavage.

<sup>&#</sup>x27;) Pour les procédés, voir p. 5 jusq. p. 14.

") Les couleurs se dissolvant facilement (solubilité de 1 : 5 à 1 : 50) sont désignées par I. Les rares produits dont la dissolution est difficile (solubilité de 1 : 200 à 1 : 250) le sont par IV. Nous désignons par II et III, ceux dont la solubilité tient le milieu entre I et IV. Le chiffre II indique qu'ils se rapprochent plutôt de la classe I et le chiffre III plutôt de la classe IV.

"") Le Ponceau no R B et tent dans des cuves en bois ou en cuivre étamé.

<sup>+)</sup> Les Ponceaux 4 GB et 4 GBR sont classés sous les orangés à acides.

Laine et Soie.

dité				
aux alcalis	aux acides	au soufre	Unisson	Observations
bonne.	bonne.	Excel- lente: su- périeure à celle de la coccine, de la coccine nouvelle et de l'Ecarlate Victoria.	Appartiennent aux colorants égalisant très bien; viennent cependant après les Rouges dits "d'unisson." (Rouges pour drap, Rouge de Guinée etc.).	Produits employés d'une façon générale pour la laine et la soie, très appréciés aussi pour la préparation des laques, ainsi que pour la teinture du cuir et la coloration du papier.
moyenne.		inférieure à celle des Ponceaux brevetés.	comme ci-dessus.	Ponceaux bleuâtres pour laine, surtout appréciés dans la teinture du fez.
bonne.		moyenne: les marques bleuâtres résistent mieux au soufre que les jaunâtres; 10 R B y résiste très bien.		Employés pour les tein- tures devant bien résister à la lumière. Sur coton ces marques donnent des nuances d'une vivacité et d'une solidité aux acides, supérieures à celles des couleurs substantives. Elles sont également beaucoup employées pour les laques, la teinture du cuir et la coloration du papier.

### a) Rouges

	Procédé	Solubilité	Soli-	
Produit	de teinture	Solubilite	à la lumière	au lavage
Ponceau 3RB (Écarlate de Biebrich)	C: Proc. XII et XII/I.  Jute, v. p. 20 L: Proc. I. S: VI.		bonne.	sur coton. faibles; sur laine, commeles marques précitées.
Écarlate pour jute	Jute v. p. 20	I.	bonne.	

dité		Unisson	Observations	
aux alcalis	aux acides	au soufre	Unisson	Observations
bonne.	bonne.	bonne.	comme ci-dessus.	Le Ponceau 3 R B est surtout employé pour le coton et pour le jute. Il est également intéressant pour la mi-laine, sur cette dernière, ou le teint en bain neutre.
bonne.	bonne.		comme ci-dessus.	Est exclusivement destiné à la teinture du jute.

## Rouges

Produit	Procédé	Solubilité		Soli-
Froduit	de teinture		à la lumière	au lavage
Coccine Coccine nouvelle Écarlate Victoria Ponceau cristallisé	L: Proc. I. S: » VI.  Ces produits ne résistent pas parfaitem. à l'eau.	I.	La Coccine nouvelle et l'Écarlate Victoria résistent très bien à la lumière mêmes ion les expose pendant plusieurs semaines au soleil d'été. La Coccine et le Ponceau crist. leur sont un peu inférieurs mais possèdent néanmoins une solidité très satisfaisante.	comme les Ponceaux brevetés.
Azo-Coccine 2 R	L: Proc. I. S: » VI. résistent bien à l'eau.	III.— IV.	comme la Coccine.	commeles Ponceaux brevetés.

dité		Unisson	Observations		
aux alcalis	aux acides	au soufre	Unisson	Observations	
bonne.	bonne.	faible.	Appartiennent aux couleurs pour laine unissant bien.	Colorants d'un grand intérêt pour la L. et la S.	
moyenne; vire au jaune par les alcalis concentr.	bonne.	faible.	comme la Coccine.	Employée sur soie, en raison de sa résistance à l'eau. Est un peu sensible aux métaux.	

## Rouges

Produit	Procédé	Solubilité		Soli-
rioduit	de teinture	Solumite	à la lumière	au lavage
Écarlate brillant double Écarlate brillant	L: Proc. I. S: » VI. La marque G est très solide à l'eau.	II.	à peu près comme les Ponceaux brevetés.	faible.
Rouge solide extra Rouge solide A et AB	L: Proc. I. S: » VI.	I—II. III— IV.	bonne; une expo- sition de plusieurs semaines au soleil d'été al- tère à peine les nuances.	assez bonne; le Rouge solide ex- tra n'est pas tout à fait aussi solide que le Rouge solide A. Ne dégor- gent pres- que pas sur la L. ni sur le C.

dité			Unisson	Observations	
aux alcalis	aux acides	au soufre	Unisson	Observations	
bonne.	bonne.	Les marques bleuâtres résistent mieux que les jaunâtres.	comme les Ponceaux bre- vetés.	Surtout intéressants pour la L. et la S.	
bonne.	bonne.	Rouge solide A résiste; la marque extra un peu moins bien.	Le bain s'épuise com- plètement; ces produits appartiennent aux rouges pour laine n'égalisant pas très bien. La marque extra unit pourtant un peu mieux que le type A.	Beaucoup employés pour la-L. et surtout pour la S. Les marques A et AB conviennent tuès bien pour la teinture du cuir.	

				Rouges
Produit	Procédé de teinture	Solubilité		Soli-
	de feinture		à la lumière	au lavage
Bordeaux B, R, et S	L: Proc. I. S: » VI. la solidité à l'eau n'est pas parfaite.	II.	bonne; la marque S sur- passe les 2 autres.	faible.
Bordeaux SF	L: Proc. I. S: » VI.	I—II.	comme le Bordeaux S.	faible.
Bordeaux brillant S	L: Proc. I. S: » VI.	I.	comme le Bordeaux S.	faible.
Azo-Rubis	L: Proc. I. S: » VI.		bonne; supérieure à celle du Bordeaux S (résiste presque sans altération à une exposition de plusieurs semaines au soleil de l'été).	moyenne.

dité	dité				
aux alcalis	aux acides	au soufre	Unisson	Observations	
bonne.	bonne.	faible.	La marque S unit mieux que les deux autres; tirent bien.	Employés surtout pour la L. et la S.	
bonne.	bonne.	supé- rieure à celle du Bordeaux S.	tient le milieu entre la mar- que S et le Bordeaux bril- lant S.	On le préfère souvent au Bordeaux S parce qu'il unit plus facilement.	
bonne.	bonne.	bonne.	appartient aux colorants unis- sant bien; ne tire pas com- plètement au clair.	Excellent colorant pour la combinaison des tons foncés; se distingue des produits similaires par la vivacité de sa nuance.	
bonne.	bonne.	assez bonne; la nuance jaunit lé- gèrement.	entre le Bordeaux S et le Bordeaux brillant S.	Produit beaucoup employé et très apprécié pour la L. et la S.	

## Rouges

D 11	Procédé	0.1.1.1.1	Soli-	
Produit	de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage
Eosamine B	L: Proc. I. S: » VI.	I.	excel- lente.	moyenne.
Rouge de Guinée 4 R	L: Proc. I.	I.	très bonne.	faible.
Azo-Cardinal	L: Proc. I.	II— III.	un peu plus faible que celle du Ponceau breveté.	moyenne; dégorge un peu sur la L. et pas du tout sur le C.

dité			Unisson	Observations	
aux alcalis	aux acides	au soufic	Chisson	0300.74.110.110	
bonne.	bonne.	très bonne.	bon.	Est à classer parmi les rouges acides les plus so- lides à la lumière; donne des rouges bleuâtres très vifs, remplace avantageu- sement les Eosines, en raison de sa grande résis- tance.	
bonne.	bonne.	bonne.	excellent.	Appartiennent aux meil- leurs colorants dits "d'unis- son". Teint sur des cuves en cuivre, sa nuance perd un peu de sa vivacité.	
bonne.	bonne.	assez bonne.	très bon.	Bon produit d'« unisson »	

### Rouges

Produit	Procédé	Solubilité	Soli-		
rioduit	de teinture	Sombliffe	à la lumière	au lavage	
Azo-Orseille	L: Proc. I.	I.	comme le Ponceau breveté.	faible; ce- pendant un peu supé- rieure à celle de l'Extrait d'orseille.	
Substitut d'Orseille V	L: Proc. I. S: » VI.	II.	comme le Ponceau breveté.	faible.	
	L: Proc. I. S: » VI.	I.	faible.	faible.	

dité		Unisson	Observations	
aux alcalis	aux acides	au soufre	Omsson	Observations
bonne.	bonne.	parfaite (ce qui est un avan- tage sur l'Extrait d'orseille).	très bon.	Bon produit d' "unisson." L'apprèt et le sèchage n'altèrent pas sa nuance, contrairement à ce qui a lieu pour l'Orseille natu- relle. Excellent substitut de l'Orseille.
passable; les alca- lis en rendent la nuance plus bleuåtre.	bonne.	faible.	très bon.	Employé également à la la place de l'Orseille natu- relle.
faible.	bonne.	faible.	très bon.	Colorants d'" unisson " d'une nuance vive, d'un usage très répandu.

#### Rouges

				Rouges
Produit	Procédé de teinture	Solubilitė	à la lumière	Soli-
Éosine Érythrosine Phloxine Rose Bengale	L: Proc. II.  S: » VI. la solidité à l'eau est assez bonne.  C: Proc. XI/I ou XII/I.	I.	faible.	faible.
Rhodamine	L: Proc. II. C: » X,XI, XI/I ou XII/I. S: Proc. VII. assez bonne solidité à l'eau.	I.	moyenne.	moyenne.

dité			Unisson	Ohamatia	
aux alcalis	aux acides	au soufie	Unisson	Observations	
bonne.	passable.	très bonne; le sou- frage avive la nuance.	Appartiennent aux colorants pour laine égalisant le mieux.	Ces produits fournissent de belles nuances et son beaucoup employés dans l'industrie textile en géné ral. Ils sont aussi fort appréciés dans la papeterie la mégisserie et pour la préparation des laques (imitation du vermillon), etc.	
bonne.	bonne.	bonne.	bon.	Beaucoup employé en raison de sa nuance don aucun autre colorant ne peut donner la pureté et la vivacité. Les marques BM, GM et 6 GM s'emploient sur L., S. et C. SM surtout sur coton.	
	,	•		4	

### Rouges

Produit	Procédé de teinture	Solubilitė	à la lumière	Soli- au lavage
Rouge Émin	L: Proc. I, V/a et V/b tire aussi sur bain neutre.	IV.	moyenne.	très bonne.
Rouges pour drap	L: Proc. I et V/a.  S: Proc. VI.  3 GA et GA sont très solides au lavage; BA l'est un peu moins.	BA: I—II. 3GA et GA; IV.	BA et GA appar- tiennent à la série des colo- rants pour laine les plus soli- des à la lumière; la marque 3 GA ré- siste un peu moins bien.	solides au lavage et au foulon; sous ce rapport 3GA surpasse les marques GA et BA.
	V/a.  S: Proc. VI.  3GA et GA sont très solides au lavage; BA l'est un	I—II. 3 G A et G A;	appartiennent à la série des colorants pour laine les plus solides à la lumière; la marque 3 GA résiste un peu moins	lavag au for sou rapp 3 G A pass mare

dité		Unisson	Observations	
aux alcalis	aux acides	au soufre	Unissan	Observations
bonne.	bonne.	bonne.	assez bon.	Employé dans la teinture de la L. pour les rouges solides au foulon.
bonne.	bonne.	3 GA: bonne. GA: assez bonne. BA: pas- sable.	Appartiennent à la série des colorants pour laine unissant le moins facilement.	Beaucoup employés dans la teinture du drap, sur mordant de chrôme; très appréciés aussi dans la teinture de la soie. Les rouges pour drap se teinant très bien en combinaison avec les bois de teinture, ils remplacent avantageusement le santal.

### b) Bleus et Violets

Procédé	0.1.111.7	Soli-		
de teinture	Solubilite	à la lumière	au lavage	
C: Proc. X et XIII. S: Proc. VI.	I.	faible.	faible.	
L: Proc. I. S: » VI.	I.			
S: Proc. VI. tire aussi en bain de savon de cuite, neutre ou légèrement acide.	I	faible, mais su- périeure à celle des Bleus Victoria.	faible.	
	C: Proc. X et XIII. S: Proc. VI.  L: Proc. I. S: » VI.  S: Proc. VI. tire aussi en bain de savon de cuite, neutre ou légèrement	de teinture  C: Proc. X et XIII. S: Proc. VI.  L: Proc. I. S: » VI.  I.  S: Proc. VI.  I.  de teinture	de teinture  C: Proc. X et XIII. S: Proc. VI.  L: Proc. I. S: » VI.  I.  faible.  faible.  I.  faible.  I.  S: Proc. VI.  I.  I.  S: Proc. VI.  I.  I.  I.  I.  I.  I.  I.  I.  I.	

## acides (y compris les Bleus alcalins).

dité			Unisson	Observations	
aux alcalis	aux acides	au soufre	Unisson		
faible.	bonne.	assez bonne.	Appartiennent aux colorants égalisant le moins bien; ils dégorgent légèrement.	Bien que peu solides, les Bleus à l'eau sont fort appréciés et beaucoup employés pour S., L. et C., papier, cuir, ainsi que pour la préparation des laques. On les estime surtout en raison de la vivacité de leurs nuances.	
faible.	bonne.	assez bonne.	comme les Bleus à l'eau.	Colorant fort apprécié pour la soie; sa nuance ne varie pas à la lumière artificielle.	

#### Bleus et Violets

	Procédé	Solubilité	Soli-		
Produit	de teinture	Solubilite	à la lumière	au lavage	
Bleu alcalin	L: Proc. II/I.  S: » VI/I.  ML: Proc. XIV. le C. n'est pas couvert.	II—III.	un peu su- périeure à celle des Bleus à l'eau.	bonne; un lavage alcalin rend les nuances plus claires, mais on peut les renforcer de nou- veau avec de l'acide.	
Bleu solide pour laine  Bleu solide pour soie.	L: Proc. I; BA et RA également d'après le Proc. II/I. S: Proc. VI; BA et RA également d'après le Proc. VI/I.	I—II.	appartiennent aux bleus pour L. et S. les plus solides à la lumière.	faible.	

dité			Unisson	Observations	
aux alcalis	aux acides	au soufre	Omason.		
les alcalis détruisent les nuan- ces, l'acide les repro- duit de nouveau.	bonne.	assez bonne.	bon.	Produit employé d'une façon générale dans la teinture des textiles; en outre, fort estimé pour la préparation des laques (imitation de l'outremet), etc.	
faible; la nuance devient rougeâtre.		bonne.	Appartiennent aux couleurs pour laine égalisant le moins bien.	Employé surtout pour l'imitation de l'indigo, on le teint aussi en combinaison avec le Bleu à l'eau et le Violet acide, Dans la teinture de la S. on l'utilise principalement pour le nuançage.	

Bleus et Violets

Produit	Procédé de teinture	Solubilité	· Soli-		
			à la lumière	au lavage	
Bleu carmin d'indigo	L: Proc. I. S: » VI.	I.	assez bonne; suffisante, compara- tivement au carmin d'indigo.	faible.	
Bleu pour laine 2B (Bleu tzarine)	L: de préférence en bain neutre ou légèrement acide.  ML: En bain neutre; ne tire pas sur le coton.	11.	faible.	très bonne.	

dité				Observations	
aux alcalis	aux acides	au soufre	Unisson	Observations	
faible.	bonne.	faible.	bon.	Employé comme substitut du carmin d'indigo.	
résiste très bien aux alca- lis ; les alcalis concen- trés ren- dent la nuance un peu plus claire.	bonne.	bonne.	bon en bain neutre; moyen en bain acide.	D'un intérêt particulier pour L. et ML., donne des bleus vifs, solides au lavage.	

Bleus et Violets

Diens et violets							
Produit	Procédé de teinture	Solubilité	Soli-				
			à la lumière	au lavage			
Violet acide	L: Proc. I. S: » VI. ML: » XIV. le coton n'est pas couvert.	I.	moyenne.	faible.			
Violet de Guinée	L: Proc. I. tire aussi sur mordant de chrôme et peut, par suite, être employé pour nuancer les couleurs au chrôme. S: Proc. VI. résiste très bien à l'eau. ML: Proc. XIV. le coton n'est pas couvert.	1.	supé- périeure à celle du Violet de Guinée.	solide au lavage et au foulon; ne dé- gorge ni sur la laine, ni sur le coton.			

dité		Unisson	Observations		
aux alcalis	aux acides	au soufre	Onisson	Observations	
faible; 2B supé- rieur au 6B.	bonne.	faible.	tout à fait bon.	Produits employés d'une façon générale.	
bonne.	bonne.	bonne.	bon.	Très apprécié pour son rendement, ainsi que pour sa résistance au lavage, au foulon et aux alcalis.	

## c) Jaunes et Orangés

Produit	Procédé de teinture	Solubilité	Soli-	
			à la lumière	au lavage
Jaune de Quinoléine	S: Proc. VI. L: » I. C: » XII ou XII/I. employé aussi pour le jute.	II.	très bonne; c'est, de tous les jaunes acides, le plus solide à la lumière.	faible.
Jaune acide G et R	L: Proc. I. S: » VI. résiste assez bien à l'eau.	I—II.	excellente.	très bonne.
Jaune acide OO	L: Proc. I. S: » VI. résiste assez bien à l'eau.	I.	très bonne.	bonne.

### Acides.

dité				
aux alcalis	aux acides	au soufre	Unisson	Observations
bonne.	bonne.	assez bonne.	bon.	Jaune acide verdâtre. Beaucoup employé et fort apprécié en raison de sa nuance extraordinairement vive et pure, Produit très important pour la soie. Convient aussi très bien pour la coloration du papier et la préparation de laques solides à la lumière.
très bonne.	bonne; la nuance est rougie par les acides concen- trés.	faible.	excellent; peut être ajouté direc- tement au bain bouillant.	Jaune fort apprécié, sur- tout dans la temiure de la soie, en raison de sa soli- dité et des tons très unis qu'il donne.
bonne.	assez bonne; la nuance est brunie par les acides concen- trés.	faible.	très bon.	comme ci-dessus.

### Jaunes et Orangés

Produit	Procédé	Solubilité	Soli-		
Produit	de teinture	Solublite	à la lumière	au lavage	
Jaune acide D	L: Proc. I. S: » VI.	II—III.	très bonne.	moyenne.	
Jaune métanile	L: Proc. I. S: » VI.		très bonne.	moyenne.	
Jaune de Résorcine	L: Proc. I. S: » VI.		bonne.	moyenne.	

dité				
aux alcalis	aux acides	au soufre	Unisson	Observations
bonne.	faible; la nuance est brunie par les acides	faible.	Compte parmi les meilleurs colorants "d'unisson."	Jaune rougeâtre d'un ton très plein; beaucoup employè pour les nuances combinées.
bonne.	faible; la nuance est brunie par les acides.	faible.	bon,	Employé pour le papier plus encore que pour les textiles.
bonne.	bonne.	faible.	bon.	Beaucoup employé pour la L. et pour la S., en raison de sa solidité aux acides et de sa bonne solubilité.

### Jaunes et Orangés

	Procédé	Solubilité	Soli-		
Produit	de teinture	Solubilite	à la lumière	au lavage	
Jaune azoacide Curcuméine	L: Proc. I. S: » VI. bonne solidité à l'eau.	III.	tout à fait bonne; la Curcu- méine résiste mieux en- core que le Jaune azo-acide.	bonne.	
Jaune de Naphtol	L: Proc. I. S: » VI. moyenne résistance à l'eau.	II.	faible.	faible.	
Jaune Martius	L: Proc. II. S: » VI.	III— IV.	faible.	faible.	
Acide picrique	S: Proc. VI. n'est pas solide à l'eau.	I.	faible.	faible.	

-				
dité			Unisson	Observations
aux alcalis	aux acides	au soufre	Unisson	Obstivations
bonne.	bonne.	assez bonne.	très bon.	Colorants fort appréciés pour la L et la S., en raison de la pureté des jaunes qu'ils fournissent. Beaucoup employés pour la mi-laine, se fixent sur L. en bain neutre, mais peuvent aussi être teints, au besoin, dans le bain de démontage de bichr. de pot. et d'acide.
bonne.	bonne.	moyenne.	très bon.	Employé pour L. et pour S.; apprécié également pour la coloration du papier et la préparation des laques (imitation du Jaune de Cadmium)
bonne.	faible.	faible.	bon.	Aujourd'hui peu employé dans la teinture des textiles,
faible.	bonne.	faible.	bon.	Maigré son peu de solidité était autrefois beaucoup employé dans la teinture de la soie. Est maintenant avantageusement remplacé par le Jaune de Quinoléine.
			1	ž

### Jaunes et Orangés

				Soli-
Produit	Procédé de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage
Uranine	L: Proc. II. S: » VI.	I.	très faible.	faible.
Jaune solide au chrôme G G, R (G pour l'impression du coton)	L: Proc. I. et V. S: Proc. VI.	II.	très bonne.	très bonne.
Ponceau 46B, 46BR	L: Proc. I. S: " » VI. C: » XII et XII/I.	Ι.	très bonne.	faible.

dité				0)
aux alcalis	aux acides	au soufre	Unisson	Observations
faible, rougit.	faible.	assez bonne.	bon.	On s'en sert en général pour nuancer l'éosine. Employée également seule sur S., en raison de sa fluorescence verdâtre prononcée.
très bonne.	bonne.	bonne; (GG résiste mieux que R).	bon.	Beaucoup employé comme colorant sur mordant (substitut du bois jaune), de même qu'en combinaison avec d'autres couleurs au chrôme. Important pour l'impression du coton, La marque G ne sert que pour ce but.
bonne.	bonne.	moyenne, jaunit.		Beaucoup employé dans la teinture des textiles en général, en raison de la vivacité des nuances et de l'excellente soludité à l'air; également intéressant pour la coloration du papier et la préparation des laques.

### Jaunes et Orangés

D 1:	Procédé	Solubilité	Soli-		
Produit	de teinture	Solubilite	à la lumière	au lavage	
Mandarine (Orangé II)	L: Proc. I. S: » VI.	1	très bonne.	faible.	
Orangé G, R	L: Proc. I. S: » VI.	1	très bonne.	faible.	

dité			Unisson	Observations	
aux alcalis	aux acides	au soufre	C Misson	Costivations	
bonne.	bonne.	faible.	très bon.	Est l'orangé le plus employé dans la teinture de la laine. Excellent produit « d'unisson » pour laine. Egalement intéressant pour la soie, le papier, le cuir et les laques. Apprécié pour la mi-laine, parce qu'il tire sur laine en bain neutre.	
bonne.	bonne.	bonne, jaunit lé- gèrement	très bon.	Excellent produit d'unisson pour laine, Intéressant pour l'impres- sion sur laine,	

### d) Verts et Bruns

Produit	Procédé	Solubilitė	Soli-	
Produit	de teinture	Solublite	à la lumière	au lavage
Vert de Guinée	L: Proc. I. S: » VI. ML: » XIV. ne couvre pas le coton	I.	suffisante.	faible.
Brun de résorcine	L: Proc. I. S: » VI.	I—II.	moyenne.	moyenne.
Brun acide	L: Proc. I. S: » VI.	I.	suffisante.	un peu meilleure que celle du Brun de résor- cine.
Brun solide	L : Proc. I. S : » VI.	I—II.	suffisante.	faible.

dité			Unisson	Observations
aux alcalis	aux acides	au soufre	Unisson	Observations
moyenne.	bonne.	faible.	très bon.	Particulièrement apprécié en raison de son excellent pouvoir égalisant,
bonne.	bonne.	faible.	suffisant.	Surtout employé en combinaison avec d'autres couleurs acides, Fort apprécié aussi pour le cuir,
bonne.	bonne.	moyenne.	suffisant.	comme ci-dessus.
moyenne.	bonne.	G: assez bonne; 3 B: faible.	suffisant.	comme ci-dessus.

### e) Gris et Noirs

	Procédé	Solubilité	Soli-	
Produit	de teinture	Solubilite	à la lumière	au lavage
Nigrosine Gris d'argent Gris d'aniline	L: Proc. I. S: » VI.	I.	bonne.	assez bonne.
Noir pour laine 6B, 4B, 4BF, B 6BM, 4BM Noir foncé pour laine 2B, 3B	L: Proc. I. le chrômatage (proc. V/2) augmente encore la solidité au lavage et à la lumière.  S: Proc. VI. très solides à l'eau, salissent très peu la soie et le coton blancs.  ML: Proc. XIV. couvrent très peu le coton.	I—II.	bonne.	bonne.

aux alcalis faible,	aux acides	au soufre	Unisson	Observations
	aux acides	au soufre	C 11133011	
faible				
rougit,	bonne.	tout à fait bonne.	faible.	Employés pour S. et pour L Egalement intéressants pour la préparation des laques, encres, etc.
bonne.	bonne.	faible.	bon, pénètre bien.	Appartiennent aux noirs acides les plus employés e les plus appréciés. Les fil de coton restent presque blancs.  Solides au frottement et au décatissage. Employés sur m. 1. en combinaison avec des cou leurs substantives. Les noirs foncés pour lain fournissent des tons très pleins, même avec de petite proportions.

### Gris et Noirs

	Procedé		Soli-		
Produit	de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage	
Noir pour laine GR	L: Proc. I. S: Proc. VI.	Ι.	très bonne.	bonne.	
Noir pour laine 474	L: Proc. I. se teint de pré- férence avec addition d'un peu d'acide ou d'acétate d'ammoniaque	Ι.	très bonne.	bonne.	

lité			Unisson	Observations
aux alcalis	aux acides	au soufre	Chisson	
bonne.	bonne.	faible.	très bon, tire lentement, pénètre bien.	Mêmes propriétés et mêmes emplois que les noirs pour laine précités. Fournit, surtout sur soie, des noirs intenses. En raison de son excellente solubilité, il convient fort bien pour l'impression sur laine et sur soie.
bonne.	bonne.	faible.	moyen.	Employé seul, ce colorant donne un noir violacé. Pour obtenir des noirs foncés, on nuance avec du jaune et du vert. En le combinant avec le bleu pour laine 2 B, on produit des bleus marine solides au foulon. Convient très bien pour l'impression sur laine (vigoureux).

### Gris et Noirs

				ot Mon
Produit	Procédé de teinture	Solubilité		Soli
	de telliture		à la lumière	au lavage
Noir solide au chrôme	L: Proc. I et V/b. S: Proc. VI. les nuances chrômées sont très solides à l'eau.	I—II.	très bonne.	solide at lavage e au foulon

lité				
aux alcalis a	ux acides	au soufre	Unisson	Observations
bonne.	bonne.	bonne.	bon, pénètre bien.	Noir chrômatable solide à la lumière et au foulon.

# 2. Couleurs

a) Rouges

D 1 '	Procédé		Soli-		
Produit	de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage	
Rubis (Fuchsine)  Camélia  Cerise  Cardinal  Amarante  Rouge cuir de  Russie	C: Proc. X.  L: » III. assez solides au lavage, ne résistent pas au soufrage.  S: Proc. VII.	I. l'eau dure doit être corrigée avec de l'acide acé- tique (voir p. 23)	faible.	moyenne.	
Safranine	C: Proc. X. L: » III. S: » VII. assez solide à l'eau.	I.	assez bonne.	assez bonne.	
Écarlate pour coton	C: Proc. X.	I.	moyenne.	moyenne.	

<sup>\*)</sup> Les appréciations données sur la solidité des colorants se rapportent à leur application de trinture.

# basiques\*). basiques.

dité			Tirage	Observations	
aux alcalis	aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	Observations
faible.	résistent aux acides dilués : virent au brun pour les acides concen- trés.	faible.	bonne.	bons; les bains s'épuisent complè- tement.	Beaucoup employés dans toutes les bran- ches de l'industrie textile. Apprécies également pour la préparation des laques, la colo- ration du papier, et la teinture du cuir, du lin, du jute, etc.
bonne.	bonne; les acides concen- trés ren- dent la nuance plus bleuâtre.	faible.	bonne.	bons; les bains s'épuisent complè- tement.	Très employé comme rouge solide sur coton, aussi bien seul qu'en combinaison avec de l'Auramine et de l'Ecarlate. Fort apprécié pour la soie. On s'en sert également pour fe lin, le jute, la ramie, etc.
bonne.	moyenne.	faible.	bonne.	bons.	Excellent Pon- ceau pour coton, solide au lavage. Employé en teinture et en impression.

nr coton; les remarques concernant les autres fibres se trouvent dans la colonne des procédés

### b) Bleus et Violets

D . 1 %	Procédé	Solubilité	Soli-		
Produit	de teinture	Solubilite	à la lumière	au lavage	
Bleu méthylène Bleu de toluidine	C: Proc. X. S: » VII.	I—II. (les marques Dsont destinées à l'impres- sion.); I.	bonne.	bonne.	
Bleu Victoria	C: Proc. X.  L: » III. avec addition d'acide acétique: assez solide au soufre. S: Proc. VII	humecter avec de l'acide acé- tique avant de dis- soudre.		C: faible. L: très bonne.	

dité			Tirage		
aux alcalis	aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	Observations
bonne.	bonne.	bonne.	honne.	bons.	D'un emploi classique dans la teinture du coton ct dans l'impression.  Fort apprécié en raison de sa solidité à la lumière et au chlore, de son assez bonne résistence au lavage et de la pureté de sa nuance. Beaucoup employé en outre pour la coloration du papier, la teinture du cuie et la préparation des laques (bleu solide à la chaux), On s'en sert auss pour le lin, le jute etc.
faible.	bonne.	faible.	bonne.	bons.	Est intéressant pour toutes les fibres, en raison de sa belle nuance bleu pur. Excellent aussi pour L. en raison de sa solidité au foulon.

Bleus et Violets

				Soli-	
n 1 %	Procédé	Solubilité	5011-		
Produit	de teinture		à la lumière	au lavage	
Bleu solide pour coton	C: Proc. X. Lin, p. 17. Jute, {p. 20, Ramie) 21.	II. humecter avec de l'acide acé- tique ou chlorhy- drique.	très bonne.	moyenne.	
Bleu Indol R	C: Proc. X. Lin., p. 17. Jute, \ p. 20. Ramie\) 21.		très bonne.	bonne.	

dité				Tirage		
aux alcalis	aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	Observations	
faible; brunit.	bonne.	faible.	bonne.	tire bien, unit assez bien.	Beauconp em- ployé en raison de sa solidité à la lumière, surtout très apprécié dans la teinture des rideaux, des fibres pour tapis, etc, On l'emploie éga- lement pour le cuir.	
bonne.	bonne.	faible.	bonne.	tire bien, unit assez bien.	Apprécié comme substitut de l'indigo, en raison de sa solidité au lavage et à la lumière.	

Bleus et Violets

Dieus et Violeis					
Produit	Procédé	Solubilité		Soli-	
Produit	de teinture	Soldbille	à la lumière	an lavage	
Bleu-Benzyle	C: Proc. X. S: » VII.	I.	faible.	assez bonne.	
Violet méthyle Rubis violet	C: Proc. X. L: » III. S: » VII. Lin, p. 17. Jute, {p. 20, Ramie} 21.		faible.	C: assez bonne. L: bonne.	

dité				Tirage	Observations	
aux alcalis	aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	Observations	
assez bonne.	moyenne.	faible.	bonne.	bons.	Employé, mais d'une façon res- treinte dans. l'industrie textile ponr la produc- tion de nuances allant du bleu verdâtre au bleu rougeâtre.	
bonne.	moyenne.	faible.	bonne.	bons.	Fort apprécié dans l'industrie textile et l'impression, de même que dans la teinture du cuir, pour la coloration du papier, la préparation des laques, etc.	

### c) Jaunes et Orangés

D 1 '.	Procédé	Solubilité	Soli-		
Produit	de teinture	Solubilite	à la lumière	au lavage	
Phosphine Jaune de Philadelphie	L: Proc. X. S: » VII.	II.	moyenne; sur cuir: bonne.	faible.	
Chrysoïdine	C: Proc. X. S: » VII. Lin, p. 17. Jute, p. 20. Ramie) 21.		faible.	faible.	

dité				Tirage	Observations	
aux alcalis	aux acides	au chlore	au repassage	et unisson		
faible.	moyenne.	moyenne.	bonne.	bons.	Employés dans l'industrie textile (pour les nuances crème) et dans l'impression du coton. Surtout importants pour la mégisserie où ils sont très appré- ciés.	
moyenne.	moyenne.	faible.	bonne.	bons.	Orangé basique beaucoup employé, On s'en sert fréquemment pour nuancer d'autres colorants (Safraniue, Rubis, Brun Bismarck, etc.). Apprécié pour la teinture du jute, du cuir et des fourrures.	

### Jaunes et Orangés

				or tengers	
Produits	Procédé	Solubilité	Soli-		
	de teinture		à la lumière	au lavage	
Auramine	C: Proc. X. L: » III. S: » VI. Lin, p. 17. Jute, /p.20, Ramie 21.	I. dissoudre et teindre à 80° C au maximum	faible.	assez bonne.	

dité			Tirage			
aux alcalis	aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	Observations	
moyenne.	moyenne.	faible.	bonne.	bons.	Jaune verdåtre d'une nuance pure, employé principalement pour coton, ju'e, etc. On s'en sert pour nuancer la Safranine, le Rubis, etc. et sur laine comme jaune résistant au sou- frage. Apprécié également pour la coloration du pa- pier, la fabrication des laques et la teinture du cuir.	

### d) Bruns, Noirs et

D 1 '.	Procédé	Solubilité	Soli-		
Produit	d <b>e</b> teinture	Solublite	à la lumière	au lavage	
Brun Bismarck	C: Proc. X. L: » III. S: » VII. Lin, p. 17. Jute, { p. 20, Ramie} 21.		moyenne.	faible.	
Brun de Berlin Brun mode Nacarat I-III	C: Proc. X.	11.	faible.	faible.	
Brun de Philadelphie	L: Proc. X.	II.	moyenne.	faible.	

Verts basiques.							
	-	Tirage	Observations				
aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	Observations			
bonne.	moyenne.	bonne.	bons.	Produit tout à fait classique, employé surtout pour le coton, et le jute; sert aussi pour le remontage du Cachou; on l'em- ploie également beaucoup pour le cuir et le papier.			
moyenne.	faible.	bonne.	bons.	Dans l'industrie textile, on s'en sert seulement pour le coton. On les emploie égale- ment sur cuir.			
moyenne.	moyenne.	bonne.	bons.	Est avant tout un colorant pour cuir.			
	bonne.	aux acides au chlore bonne. moyenne.	aux acides au chlore au repassage bonne. moyenne. bonne.	aux acides au chlore au repassage et unisson  bonne. moyenne. bonne. bons.  moyenne. faible. bonne. bons.			

Bruns, Verts et

Produit	Procédé	Solubilitė	Soli-		
rioduit	de teinture	Combine	à la lumière	au lavage	
Vert malachite Vert éthyle Vert feuille Vert olive	C: Proc. X. L: » III. S: » VII. Lin, p. 17. Jute, (p.'20, Ramie) 21.	I.	moyenne.	assez bonne.	
Noir pour jute Noir mousse Noir pour paille	Jute, p. 21.	11—111.	moyenne.	faible.	

### Noirs basiques.

dité			Tirage	Observations		
aux alcalis	aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	0000111110110	
faible.	faible.	faible.	bonne.	bons.	Produit d'un emploi classique dans la teinture des textiles, surtout appréciés pour le coton et le jute. Beaucoup employés également pour la teinture du cuir, la coloration du papier et la préparation des laques (vert solide à la chaux).	
faible.	faible.	faible.	bonne.	moyens.	Employé dans la teinture du jute, de la paille, etc. et pour la colora- tion du papier, Sur jute, ils sont plus avantageux que le noir au campêche.	

# 3. Couleurs substantives

a) Rouges substantifs

	Procédé	Procédé C. 1.1974		Soli-		
Produit	de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage	aux alcalis	
Congo 371 G, G R, 4 R	C: Proc. IX. L: Proc. IV.	I—II.	faible.	faible.	bonne.	
Congo brillant R, G	C: Proc. IX. L: Proc. IV. MS: Proc. XV. laisse la soie blanche. ML: Proc. XIV. tire mieux sur laine que sur coton.	II.	C: résiste beaucoup mieux que le Congo. L: bonne.	C: faible, dégorge sur le C. mais peu sur la L. L: solide au lavage, résiste assez bien au foulon- nage.	bonne.	

# pour coton.

pour coton.

pour coton						
dité		Tirage	Sensibilitė	Observations		
aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	aux métaux	Observations	
faible.	faible.	bonne; au repassage devient un peu plus jau- nâtre mais reprend ensuite le ton primitif.	très bons.	insensible aux métaux.	Le Congo est le plus ancien des colorants substan- tifs; il est toujours un facteur impor- tant dans la teinture du coton,	
tout à fait bonne; est un des colorants substan- tifs résistant le mieux aux acides	faible.	très bonne.	très bons, tire lente- ment.		On l'emploie beaucoup en substitution du Congo, en raison de sa solidité, qui est relativement bonne pour un colorant substantif. Apprécié aussi pour laine, milaine et mi-soie. Sur laine, il résiste au soufrage. R ne s'altère pas en magasin. G est un peu inférieur sous ce rapport.	
				1		

### Rouges substantifs

	Procédé				Soli-
Produit	de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Benzopur- purine B, 4B, 6B, 10B	C: Proc. IX. L: Proc. IV. ML: Proc. XIV. couvre un peu mieux la laine que le coton. MS: Proc. XV. avec 4B et 6B: Ia S. est un peu plus jaune que le C. 10 B: tire mieux sur la L. que sur la S. B: tire mieux sur soie.	II.	C: résiste un peu mieux que le Congo.	comme le Congo brillant.	bonne.
Purpurine brillante R	C: Proc. IX.  L: Proc. IV.  ML: Proc. XIV. couvre un peu mieux la laine que le coton.  MS: Proc. XV. ti e un peu moins sur soie	I—II.	résiste un peu mieux que la Benzo- purpurine 4 B.	moyenne.	bonne.

# pour coton.

dité  aux acides   au chlore   au repassage			Tirage et unisson	Sensibilité aux métaux	Observations
moyenne; B résiste mieux que les autres marques.	faible.	bonne. devien- nent passagè- rement plus jaunâtre; les marques bleuâtres sont un peu plus plus sensibles.	très bon. To B tire sur C. en bain froid.	insen- sibles (à l'excep- tion de 10 B qui, sous l'in- fluence du cuivre et du laiton devient plus bleuâtre)	4 B est la marque la plus importante. Très appréciée pour l'imitation du rouge turc. Employés également pour le mi-laine et le mi-soie.
moyenne; résiste un peu mieux que la Benzo- purpurine 4 B.	assez bonne;	très bonne.	très bon, tire lente- ment et unit bien. - tire sur coton en bain froid.	insensi- ble.	Convient très bien pour la teinture sur appareils, en raison de sa solubilité et de son unisson pour ce but elle est préférable à la Benzopurpurine. Se distingue des autres rouges, en ce qu'il ne s'altère pas en magasin. Apprécié également pour milaine et mi-soie.

# Rouges substantifs

Produit	Procédé			Soli-			
roduit	de teinture	Solubilite	à la lumière	au lavage	aux alcalis		
Rouge diamine B, 3 B. Deltapurpu- rine G, 5B, 7B	C: Proc. IX. L: Proc. IV. ML: Proc. XIV. le rouge diamine B. laisse le coton un peu plus bleuâtre et moins couvert que la laine. MS: Proc. XV. Le C. et la S. sont couverts assez uniformément.	П.	résistent un peu mieux que la Benzo- purpurine	comme le Congo brillant.	bonne.		
Rosazurine G, B	C:     Proc. IX. L:     Proc. IV. MS:     Proc. XV.	II.	très faible.	faible.	bonne.		
Congo Corinthe G, B	C: Proc. IX. L: Proc. IV. assez solide au foulon.	B : II. G : II— III.	faible; résiste un peu mieux que le Congo.	faible.	moyenne.		

#### pour coton

dité			Tirage	Sensibilité		
aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	aux métaux	Observations	
assez bonne; mais un peu infé- rieure au Congo brillant.	faible.	bonne.	très bons.	insensibles.	Se distinguent par une solidité aux acides rela- tivement bonne : employés pour la laine en rai- son de leur bonne résistance au foulon et au soufrage.	
moyenne.	faible.	bonne.	bons.	insensible	Pour les tons ro- ses foncés et pour le rouge vineux.	
m oyenne.	faible.	moyenne; G jaunit. B rougit.	tire assez	insensible	Employé/pour les tons Bor- deaux, et pour le nuançage.	

# Rouges substantifs

	Procédé				Soli-
Produit	de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Congo rubis	C: Proc. IX. tire aussi à froid.  L: Proc. IV. S: Proc. VIII. MS: Proc. XV. S et C sont assez uniformé- ment couverts.		faible.	comme la Benzo- purpurine	bonne.
Pourpre de Hesse Pourpre bril- lante de Hesse	C: Proc. IX (sel de cuisine). L: Proc. IV		faible.	faible.	bon ne.

## pour coton

pour coron	-				
dité			Tirage et unisson	Sensibilité aux métaux	Observations
aux acides	au chlore	au repassage	et umsson	aux metaux	
moyenne.	faible.	jaunit momenta- nément au repassage	bons.	insensible	Pour tons Bordeaux purs.
Pourpre de Hesse, moyenne. Pourpre brillante de Hesse, assez bonne.	faible.	jaunissent momenta- nément.	bons.	insensibles; sur cuivre un peu plus mats.	Pour rouges bleuâtres

## Rouges substantifs

	Procédé	6.1.1			Soli-
Produit	de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Erica	C: Proc. IX. tire aussi à froid.  L: Proc. IV. (sous addition d'acide acétique).  ML: Proc. XIV. monte peu sur la laine.  MS: Proc. XV. les deux fibres sont !uniformé- ment couvertes.	II.	relative- ment très bonne.	assez bonne.	bonne.
Rouge saumon	C: Proc. IX.  MS: Proc. XV. les deux fi- bres sont uniformé- ment couvertes. S: Proc.VIII.	11.'	relative- ment très bonne.	assez bonne.	bonne.

### pour coton

dité			Tirage	Sensibilité		
aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	aux métaux	Observations	
bonne.	assez bonne.	très bonne.	bons, tire lentement	insensible	Rose substantif particulièrement intéressant en raison de sa pureté de ton et de sa solidité relativement très bonne à la lumière, au chlore et aux acides. Important colorant pour MS. Surlaine résiste bien au soufrage	
assez bonne.	faible.	très bonne.	bons, tire très lentement	presque insensi- ble; sur cuivre, étain et laiton un peu plus clair.	Se particularise par sa nuance rouge jaunâtre : convient très bien pour mi-soie.	

Produit	Procédé	Solubilité			Soli-
Troduit	de teinture	Solubilite	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Bleu Chicago 6B, 4B, B	C: Proc. IX, IX/2. 4B et 6B: tirent aussi à froid.  L: Proc. IV. (sous addi- tion d'acide acétique).  S: Proc. VIII. (sous addi- tion d'acide acétique).  Lin Comme Ramie pour le Jute ( C.  ML: Proc. XIV et XIV/I. L. beaucoup moins couverte. que le C.  MS: Proc. XV. 6 B et B: S. reste presque complète- ment blanche.	I—II.	en teinture directe: assez bonne. 4 B résiste un peu mieux que 6 B; traitée au sulfate de cuivre: très bonne.	très bonne, surtouten teintures cuivrées.	bonne; 6B rougit légère- ment aux alcalis concen- trés.

dité	au chlore	au repassage	Tirage et unisson	Sensibilité aux métaux	Observations
bonne.	faible.	très bonne.	bons.	insensible, à l'exception de la marque 6 B qui est sensible à l'étain.	6 B est le bleu substantiel verdâtre le plus pur. 4 B et B se font apprécier par leur rendement et les tons bien couverts qu'ils fournissent. Beaucoup employés pour C. ML. et MS. Sur L. bonne solidité aux acides, au foulon et au foulage. Sur S. assez solides à l'eau. Par le traitement au sulfate de cuivre, les nuances deviennent plus verdâtres et moins vives.

Produit	Procédé	Solubilité			
	de teinture	, ostasine	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Bleu Chicago R	C: Proc. IX. se prête peu à la teinture des fibres animales.	I—II.	assez bonne.	très bonne; supé- rieure à celle des teintures directes des autres marques.	bonne.
Bleu Chicago RW	C: Proc. IX et IX/2.  L: Proc. IV.  ML: Proc. XV. tire un peu plus sur laine que sur coton.  MS: Proc. XV. tire moins sur soie que sur coton.	I—II.	moyenne; en teinture traitée au cuivre: tout à fait excellente.	teinture directe: très bonne; teinture cuivrée: excellente.	bonne.

dité		Tirage	Sensibilité	Observations		
aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	aux métaux		
très bonne.	faible.	bonne.	bons; les bains s'épuisent complè- tement.	insensible	Employé dans la teinture du coton, comme les marques précédemment citées, mais celle-ci ne sup- porte cependant pas le traitement au sulfate de cuivre	
bonne.	faible.	bonne.	bons; les bains s'épuisent complè- tement.	légère- ment sensible.	Ce produit est le bleu moyen substantif le plus pur. Sur coton et sur laine. Il se laisse traiter au sulfate de cuivre Les teintures ainsi traitées devicnnent plus verdâtres et gagnent considérablement en solidité à la lumière et au lavage. Sur L. résiste bien au lavage, aux acides et au soufrage.	

D 1.	Procédé	0.1.17			Soli-
Produit	de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Bleu Chicago 2 R, 4 R	C: Proc. IX. tirent aussi à froid.  L: Proc. VII.  ML: Proc. XIV/1. la laine est plus rougeâ- tre que le coton (pour obtenir des teintures uniformes, ajouter du Bleu alcalin ou du Bleu pour laine 2 B).  S: Proc. XV. le coton est un peu plus couvert que la soie.	I—II.	moyenne.	un peu inférieure à celle des autres 'marques.	bonne.

pour cor				
aux acides   au chlore   au repassage		Tirage et unisson	Sensibilité aux métaux	Observations
au chlore	au repassage			
faible.	bonne.	tirent lentement et très uniformé- ment.	2R est insensi- ble; 4R est sensible à l'étain.	Bleus rougeâtres pour coton, d'ur bon rendement. Conviennent aussi pour ML et MS. Sur L. bonne solidité au lavage et au soufrage. Sur S. résisten assez bien à l'eau.
	au chlore	au chlore au repassage	au chlore au repassage au chlore bonne. tirent lentement et très uniformé-	faible. bonne. tirent lentement et très uniformément. de Rest

Produit	Procédé	Solubilité	So		
rioduit	de teinture	Solubline	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Bleu Erié	C: Proc. IX et IX/2.  L: Proc. IV. S: Proc. VIII. ML: Proc. XIV. la L. est couverte un peu plus rouge que le coton. MS: Proc. XV. la soie est moins couverte et un peu plus rougeâtre que le coton.	п—пп.	moyenne en teintures directes; en teintures cuivrées: très bonne.	assez bonne en teintures directes; excellente en teintures cuivrées.	bonne.
Blen Columbia G et R	C: Proc. IX. Itirent égale- ment fort bien à froid. L: Proc. IV. ML: Proc. XIV et XIV/I. la L. reste un peu plus claire que le coton. MS: Proc. XV. la S. reste presque blanche.	I—II.	moyenne.	assez bonne.	bonne.

dité		Tirage	Sensibilité		
aux acides	au chlore	au repassage	ct unisson	aux métaux	Observations
bonne.	en teintures cuivrées : assez bonne; faible en teintures directes	assez bonne; rougit passage- rement.	bons; les bains s'épuisent bien.	insensible	Après le traitement cuprique, très solide à la lumière, au lavage, aux acides, au fer chaud et au chlore. Le sulfate de cuivre rend la nuance verdâtre. On l'emploie autant en teintures directes que cuivrées. Sur L. solide au foulon et au soufrage. Sur S. solide à l'eau.
assez bonne; rougis- sent un peu sous l'influence des acides concen- trés.	faible.	bonne; ne rougis- sent pas.	bons; les bains s'épuisent bien. Il est à re- marquer que ces deux marques tirent bien, même à froid.	insensible	Bleu vif pour coton apprécié pour sa résis- tance aux alcalis et au fer chaud, Excellent colo- rant pour ML. et MS.

	Procédé		Soli			
Produit	de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage	aux alcalis	
Benzoazurine R, G, 3 G	C: Proc. IX et IX/2. les marques Get 3 G peuvent être traitées au cuivre. R ne sup- porte pas ce traitement. L: Proc. IX. sous addition d'acide acéti- que. S: Proc. VIII. (sous addi- tion d'acide acétique) solide à l'eau	I—II.	moyenne en teintures directes; très bonne en teintures cuivrées (G et 3 G).	moyenne en teintures directes; très bonne en teintures cuivrées.	faible; rougis- sent sous l'influence des alcalis.	
Azurine brillante 5 G, B	C: Proc. IX. (la marque 5 G se fixe aussi d'après le proc. IX/2). B tire à froid. S: Proc. VIII. ML: Proc. XIV. la L. reste presque blanche. MS: Proc. XV. la S. reste blanche.	5G: III. B: I-II.	moyenne en teintures directes; 5B résiste mieux que B; 5G est très solide en teintures cuivrées.	moyenne en teintures directes; 5 G est très solide en teintures cuivrées.	faible; vire au rouge sous l'in- fluence des alcalis.	

dité		Tirage	Sensibilité		
aux acides	au chlore	au repassge	et unisson	aux métaux	Observations
bonne.	faible.	moyenne; rougis- sent.	bons; les bains s'épuisent assez bien.	insensible	Beaucoup employésmalgre leur faible solidité aux alcalis et au fer chaud. Par le traitement au cuivre, la nuance verdit et perd sa vivacité
bonne.	faible.	moyenne; rougit légère- ment.	bons; B tire mieux et plus par- faitement que 5 G.	insensible	Comme la Ben- zoazurine. Sur S. 5 G est très solide à l'eau
			ı	1	8

	Procédé		Soli-			
Produit	de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage	aux alcalis	
Azo-bleu	C:	II.	faible.	moyenne.	faible.	
Bleu Congo 2B	C: Proc. IX et IX/2  ML: Proc. XIV  MS: Proc. XV		moyenne en teintures directes; très bonne en teintures cuivrées.	moyenne en teintures directes; bonne en teintures cuivrées.	faible; rougit.	

dité			Tirage	Sensibilité	Observations
aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	aux métaux	Observations
bonne.	faible.	faible; rougit.	bons.	sensible.	Employé sur coton pour les tons allant du bleu au violet.
bonne.	faible.	moyenne.	bons.	sensible.	Le traitement au sulfate de cuivre rend les nuances très solides à la lumière et au lavage. Employé aussi bien en teintures directes que sur sulfate de cuivre.

D 1 '	Procédé	C. L. Liller			Soli-
Produit	de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Bleu solide Congo B et R Bleu solide Columbia 2 G	C: Proc. IX.  ML: Proc. XIV. la laine n'est que très légèrement teintée.  MS: Proc. XV. la soie n'est que très légèrement teintée.	Bleu Congo solide B et Bleu Columbia solide 2 G; I—II. Bleu Congo solide R: II.	relative- ment assez bonne.	relative- ment assez bonne.	bonne.
Sulfone azurine D	C: Proc. IX.  L: Proc. IV.  ML: Proc. XIV. ne couvre presque que la laine.		C: faible. L: assez bonne.	C: faible. L: bonne.	bonne.

			1		
dité			Tirage	Sensibilité	Observations
aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	aux métaux	
très bonne.	résistent à un léger chlorage; surtout la marque R.	rougis- sent passagè- rement.	très bons; tirent len- tement.	Bleu Congo solide R est peu sensible; Bleu Congo so- lide B et Bleu Columbia solide 2 G le sont un peu plus.	Se distinguent surtout par leur solidité à la lumière et au lavage, relativement bonne et sont pour cela beaucoup employés comme fond sous l'indigo ainsi que pour les imitations d'indigo sur coton et sur lin. Ils sont également appréciés pour ML. et MS.
bonne.	faible.	rougit passagè- rement.	tire très lente- ment; unit bien sur C. sur laine passable- ment.	peu sensible.	Convient surtout pour la L. et la MI Sur laine, solide au foulon.

D 1 '.	Procédé	0.111.4			Soli-
Produit	de teinture	Solidité	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Bleu Zambèze BX, RX	C: Proc. IX. ct IX/1.  ML: Proc. XIV. Marque BX: nemonte presque pas sur la laine. Marque RX: la laine est plus rouge que le coton.  MS: Proc. XV. Marque BX: soie presque blanche. Marque RX: soie légère- ment teintée en rouge.	Marque BX: II. Marque RX: I—II.	moyenne.	assez bonne.	bonne.
Azo-violet	C: Proc. IX.	II.	moyenne.	assez bonne.	rougit.

sussituities pour cotoni							
dité  aux acides   au chlore   au repassage		Tirage et unisson	Sensibilité aux métaux	Observations			
bonne.	faible.	virent passagè- rement au rouge.	bons; tirent len- tement.	légère- ment sensible à l'étain.	Surtout très important comme colorant diazotable. (Voir ce chapi- tre). Employé en outre pour ML. et MS.		
moyenne; bleuit aux acides.	faible.	vire légè- rement au rouge.	bon; tire bien.	insensible	Employé en teinture directe pour les tons violets ainsi que pour le nuançage.		

Produit	Procédé	Procédé		Sol		
Produit	de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage	aux alcalis	
Héliotrope 2 B	C: Proc. IX. tire aussi sur bain froid.  MS: Proc. XV. la S. est plus rouge que le coton.	I—II.	un peu plus faible que celle de l'Azo- violet.	faible.	rougitlé- gèrement.	
Benzo-violet R	C: Proc. IX.  MS: Proc. XV. La soie n'est que très légèrement teintée en rouge.	I—II.	un peu plus faible que celle de l'Azo- violet.	faible.	vire un peu au rouge.	

substantifs pour coton.							
dité			Tirage	Sensibilité	Observations		
aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	aux métaux	Observations		
bonne.	faible.	rougitlé- gèrement.	bons; tire len- tement. Ce pro- duit tire fort bien à froid.	rougit légère- ment sous l'influence des métaux.	Employé pour nuances héliotrope et tons mode.		
bonne.	faible.	rougitlé- gèrement.	bons; tire lente- ment.	rougit légère- ment sous l'influence du cuivre et du laiton.	Employé comme l'Azo-Violet.		

## c) Jaunes et Orangés

Produit	Procédé	Procédé Calabira		Soli-		
Produit	de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage	aux alcalis	
Chrysamine G et R	C: Proc. IX. (phosphate de soude.) Marque G: également d'après le procédé IX/2 (cuivre et chrôme.) L: Proc. IV. monte aussi sur L. mordancée au chrôme. MS: Proc. XV. C. et S. uniformes.	III.	excellente	tout à fait bonne.	moyenne: rougit.	
Chrysophé- nine G	C: Proc. IX. sc fixe tres bien à; froid. L: Proc. IV. S: Proc. VIII. résiste fort bien à l'eau. ML: Proc. XIV. tire principa- lement sur la laine. MS: Proc. XV. C. et S. uniformes.	II.	très bonne.	assez bonne.	résiste.	

dité	1		Tirage et unisson	Sensibilité aux métaux	Observations	
aux 'acides	au chlore	au repassage				
bonne; résiste aux acides dilués; devient plus claire et plus ver- dâtre par les acides concen- trés.		très bonne.	bons; tire len- tement.	rougit sous l'in- fluence du cuivre et du laiton.	Est le plus ancien des jaunes substantifs. Partout apprécié pour sa solidité à la lumière ainsi que pour la pureté et l'intensité de sa nuance. Souvent employé par foulardage.	
assez bonne; les acides concen- trés ternissent la nuance	t	très bonne.	bons; tire aussi fort bien sur bain froid.	rougit sous l'in- fluence du cuivre et du laiton.	nuance, de son	

# Jaunes et Orangés

Produit	Procédé Solubilité			Soli-	
- Toduit	de teinture		à la lumière	au lavage	aux alcalis
Jaune Columbia	C: Proc. IX. ML: Proc. XIV. L.légèrement teintée. MS: Proc. XV. la S. est plus claire que le coton.	I—II.	excellente	très bonne.	très bonne.
Curcumine S	C: Proc. IX. se fixe aussi à froid.  ML: Proc. XIV. L. presque blanche.  MS: Proc. XV. S. presque blanche.	I—II.	très bonne.	très bonne.	bonne; est légère- ment rougie par les alcalis concen- trés.

susbstantifs pour coton.								
dité			Tirage	Sensibilité	Observations			
aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	aux métaux				
très bonne.	très bonne.	très bonne.	très bons.	insensible	Ce produit est parmi les jaunes substantifs le plus solide à la lumière et au chlore. Très intéressant pour la mi-laine et la mi-soie.			
très bonne.	très bonne.	très bonne.	très bons; monte lentement Tire aussi à froid.	insensible	Jaune fourni, d'un rendement avantageux et se distinguant par sa solidité au lavage et à la lumière. Excellent colorant pour ML. et MS. Apprécié de même pour la coloration du papier.			

# Jaunes et Orangés

Produit	Procédé	Solubilité	Soli		
- Todait	de teinture	Solumnic	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Jaune thiazol	C: Proc. IX. tire aussi sur bain froid. MS: Proc. XV. S. légère- ment teintée.	I—II.	moyenne.	assez bonne.	rougit.
Jaune Mikado Jaune d'or Mikado	C: Proc. IX. sans soude, avec beau- coup de sel de cuisine; tire égale- ment sur bain froid. ML: Proc. XIV. L. à peine teintée. MS: Proc. XV. ne tire pas sur la soie.	I—II.	tout à fait bonne.	très bonne.	très bonne.

SHOSEMICH	Pour				
dité		Tirage et unisson	Sensibilité aux métaux	Observations	
aux acides	au chlore	au repassage	et umsson	aux inctaux	
rougit.	faible.	très bonne.	bons; tire lente- ment.	sensible au cuivre et au laiton.	Apprécié pour la pureté du jaune verdâtre qu'il fournit
très bonne.	bonne.	très bonne.	très bons; monte très lente- ment.	insensible	Bons produits pour ML. et MS.

# Jaunes et Orangés

Produits	Procédé	Solubilité			Soli-
Troduits	de teinture	Solubilite	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Orangé Congo R et G	C: Proc. IX.  L: Proc. IV. très solide au foulon et à la lumière.  ML: Proc. XIV. couvre bien plus la L. que le C.  MS: Proc. IV. les deux fibres sont uniformément couvertes.	I—II.	sur C: R tout à fait bonne; G un peu moins bonne; sur L: très bonne.	sur C: tout à fait bonne. sur L: solide au foulon.	bonne.
	C: Proc. IX.  L: Proc. IV. la nuance est beaucoup plus jaunâtre que sur coton  ML: Proc. XIV. le C. est un peu plus couvert que la L.  MS: Proc. XV. la S. est un peu plus jaune que le C.	Ι.	moyenne.	moyenne.	rougit.

dité	Tirage	Sensibilité	Observations
aux acides au chlore au re	passage et unisson	aux métaux	
moyenne. tout à fait bonne. bo	nne. bons; le bain s'épuise bien.	insensible	Se distingue par sa vivacité et sa résistance au chlore. Apprécié pour la L. en raison de son excellente solidité.  Principalement employé pour le nuançage dans la mi-laine

## Jaunes et Orangés

	1		1		
Produit	Procédé	Solubilité			Soli-
- Troduit	de teinture	Solubline	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Orangé brillant G	C: Proc. IX et IX/2; tire aussi sur bain froid. L: Proc. IV. ML: Proc. XIV. MS: Proc. IV; la soie est couverte en ton plus jaunâtre.	Ш.	tout à fait bonne. Le traite- ment au sulfate de cuivre augmente la solidité mais fait virer le ton au brun rou- geâtre.	moyenne.	rougit lé- gèrement sous l'in- fluence des alcalis.
Orangé toluylène G	C: Proc. IX et IX/2.  L: Proc. IV. S: Proc. VIII; tire sur bain neutre, alca- lin ou acide. Solide à l'eau  MS: Proc. IV. S. un peu plus jaunâtre	III.	à peu près comme l'Orangé Congo.	moyenne.	rougit lé- gèrement sous l'action des alcalis concen- trés.

dité			Tirage	Sensibilité	Observations	
aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	aux métaux		
résiste aux acides dilués, rougit sous l'in- fluence des acides concen- trés.	faible.	très bonne.	bons; monte len- tement. Il est à re- marquer que le produit tire fort bien sur bain froid.	sensible à l'étain.	Orangé moyen d'un bon rende- ment; fort ap- précié pour lestissus mixtes. Sur L. solide au foulon et à la lumière.	
résiste aux acides dilués, brunit sous l'action des acides concen- trés.	faible.	très bonne.	bons; les bains s'épuisent bien.	devient un peu plus clair sous l'in- fluence de l'étain et du cuivre.	chamois, fréquemment employé aussi pour le pla-	

# Jaunes et Orangés

Produit	Procédé	Solubilité			Soli-
2 100 010	de teinture	Conditine	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Orangé Columbia R	C: Proc. IX. mais sans soude ni savon. L: Proc. IV. ML: Proc. XIV. la laine est plus rougeâ- tre et plus couverte que le C.	II.	moyenne.	assez bonne.	suffisante, rougit lé- gèrement.
	C: Proc. IX. tire aussi à froid.  ML: Proc. XIV. la L. demeure presque blanche.  MS: Proc. XV. la soie est réservée.	I —II.	très bonne; surtout les marques les plus jaunâtres.	tout à fait bonne.	bonne.

# substantifs pour coton.

dité

		Tirage	Sensibilité	Observations	
aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	aux métaux	
suffisante. Rougit lé- gèrement.	faible.	très bonne.	bons; les bains s'épuisent bien.	presque insensi- ble; devient cependant un peu plus jaune sous l'in- fluence du cuivre et de l'étain.	Couvre fort bien; donne une nuance entre celle de l'Orangé Congo et du Brun Congo. Il est un peu moins solide que ces derniers; on trouve néammoins dans beaucoup de cas avantage à l'employer.
tout à fait bonne.	bonne.	bonne, les mar- ques les plus rou- geâtres devien- nent passagè- rement un peu plus jau- nâtres.	bons; tire len- tement.	légère- ment sensible à l'étain.	Produit solide; donne des nuances plus claires que les précédents mais ne couvre pas aussibien. Important pour M. L. et M. S.

### d) Bruns substantifs

Produit	Procédé			Soli-			
Troduit	de teinture	Solubline	à la lumière	au lavage	aux alcalis		
Brun Congo G, R	C: Proc. IX et IX/2. (le traitement cuprique fonce la nuance). L: Proc. IV. très solide à la lumière et au lavage; surtout la marque R. ML: Proc. XIV. la L. et le C. sont couverts très uniformément; la marque G monte toute-fois un peuplus sur le C. MS: Proc. XV. la S. est légèrement plus jaunâtre que le C.	11.	assez bonne; après le trai- tement cuprique: très bonne.	moyenne: après le trai- tement cuprique: très bonne.	honne.		
	C: Proc. IX et IX/2. (le traitement cuprique rougit la nuance).	И.	assez bonne: après le trai- tement cuprique: très bonne.	moyenne; après le trai- tement cuprique: bonne.	bonne.		

### pour coton.

dité		Tirage	Sensibilité	Observations		
aux acides	au chlore	au repassage	ct unisson aux métaux			
tout à fait honne.	faible.	bonne.	hons.	rougit un peu sous l'in- fluence du cuivre et du laiton; l'étain rend la nuance légè- rement plus claire	Colorants d'un emploi devenu classique, autant pour la laine que pour le coton, en raison de leur excellente solidité. La grande résistance à la lumière des teintures traitées au sulfate de cuivre rend ces produits très avantageux pour les nuances claires et pour les couleurs mode (en combinaison avec les colorants supportant le traitement cuprique, comme le Bleu Chicago RW p. ex.). Très intéressants aussi pour M. L.	
tout à fait bonne.	faible.	bonne.	bons.	comme ci-dessus.	Employé dans beaucoup de cas en substitu- tion du Cachou, surtout en rai- son de la bonne résistance aux acides.	

### Bruns substantifs

Produit	Procédé	Solubilité	Soli-			
Troduit	de teinture	Solubille	à la lumière	au lavage	aux alcalis	
Brun pour laine	Proc. IV. (rought au soufrage).  ML: Proc. XIV.	II.	assez bonne.	comme le Brun Congo.	comme le Brun Congo.	
Brun Columbia R	Proc. IX et IX/I.  ML: Proc. XIV.  MS: Proc. XV. S. légèrement teintée.	I — II.	assez bonne.	assez bonne.	bonne.	
Brun Zambèze G et 2 G	C: Proc. IX et IX/I.  ML: Proc. XIV; la L. est à peine teintée.  MS: Proc. XV. la S. n'est que légèrement couverte.	I—II.	tout à fait bonne.	moyenne.	bonne.	

### pour coton.

dité			Tirage	Sensibilité	Observations	
aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	aux métaux	Observations	
bonne.	faible.	bonne.	bons.	comme le Brun Congo.	Brun teignant la L. et la M. L. en bain neutre, teint aussi le coton directe- ment.	
bonne.	faible.	moyenne; rougit lé- gèrement.	bons; le bain s'épuise bien.	presque insensi- ble; le cuivre rend la nuance un peu terne.	Brun pour co- ton d'une assez bonne solidité au lavage et éga- lisant bien. Est en outre diazo- table (voir sous produits diazo- tables).	
bonne,	faible.	G:bonne; 2G: rougit passagè- rement.	bons; tire len- tement.	devient un peu plus clair sur étain.	En teinture directe G donne un brun Corinthe; 2 G, un violet mat. Employé principalement en teintures diazotées. (voir produits diazotables).	

# Bruns substantifs

Produit	Procédé	Solubilité			Soli-
11/Juli	de teinture	Coldonic	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Brun Chromanile 2 G, R	C: Proc. IX/2. traité sur cuivre et chrôme 2 G devient brun jaunâtre in- tense. R vire au brun rougeâ- tre.). L'évaluation de la solidité ne se rap- porte qu'aux nuances traitées après teinture. Les teintures directes pré- sentent peu d'intérêt.		très bonne.	bonne, le blanc n'est pas sali.	bonne.

# pour coton.

dité		Tirage Ser	Sensibilité	Observations		
aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	aux métaux	Observations	
bonne.	faible.	bonne.	tout à fait bons.	sont un peu sensibles aux métaux; R l'est moins que 2 G.	Traités au sulfate de cuivre, et bichromate de potasse, ces produits fournissent des nuances très solides allant du brun jaunâtre au brun rougeâtre. En nuançant avec l'orangé toluy-lène G ou du Noir Zambèze F, on peut produire en teintures solides à la lumière et au lavage, toute la gamme des bruns, depuis le brun jaunâtre intense, jusqu'au brun rougeâtre le plus prononcé. En raison de son excellente solubilité, le Brun Chromanile se prête fort bien à la teinture sur bobines.	

### e) Verts substantifs

D 1 '.	Procédé	6.1.1.22.4			Soli-
Produit	de teinture	Solubilité	àlalumière	au lavage	aux alcalis
Vert Columbia	C: Proc. IX. ML:	I·-II.	assez bonne.	moyenne.	bonne.
	Proc. XIV. (L. plus jau- nâtre que le coton).  MS: Proc. XV. (la S. n'est que légère- ment teintée)				
Noir vert Columbia D	Proc. IX. (avec soude).	II.	comme ci-dessus.	comme ci-dessus.	bonne.

# pour coton.

Pour Cotoni								
dité	1		Tirage et unisson	Sensibilité aux métaux	Observations			
aux acides	au chlore	au repassage						
bonne, ne devient que légè- rement plus jaunâtre sous l'action des acides concen- trés.	faible.	bonne.	bons, monte lentement	les nuances devien- nent un peu plus ternes sous l'in- fluence des mé- taux.	Vert substantif pour C. et M. L. d'une bonne solidité; convient fort bien pour la mi-soie parce qu'il laisse la soic presque intacte. En outre il unit bien, ce qui le rend avantageux pour les mélanges. Sa résistance aux alcalis le rend apte aux combinaisons avec les colorants tirant sur bain alcalin.			
bonne.	faible.	bonne, devient passagè- rement un peu plus bleuâtre.	comme ci-dessus.	comme ci-dessus.	Principalement employé pour le nuançage.			

# f) Noirs et Gris

D 1:	Procédé				Soli-
Produit	de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Noir Columbia R, B, FB 2BX, 2BW etc.	C: Proc. IX. (En raison de sa grande affinité pour la fibre. la marque FB veut être fixée avec une. proportion modérée de sulfate de soude. R peut être avantageursement remonté avec du Bleu méthylène. ML: Proc. XIV. FB tire davantage sur le C. Combinée avec les noire avec les noire de la vantage sur le C. Combinée avec les noire de haute importance pour L. Cette marque constitue un colorant de haute importance pour la M. L. 2 BW: couvre C. e L. presque uniformément. MS: Proc. XV Ret 2 BW montent presque éga lement sur le deux fibres. La marque FB laisse I soie plus claire.		suffisante	assez bonne.	bonne.

# substantifs pour coton.

T								
dité	au chlore	au repassage	Tirage et unisson	Sensibilité aux métaux	Observations			
tout à fait supérieure, supporte un remontage acide sur bain bouillant, propriété d'un grand intérêt pour la M.L.	faible.	FB, FBB, 2BW: très bonne. B: bonne. R: rougit légèrement.	bons; les bains s'épuisent hien.	sensibles à l'étain. B. rougit légère- ment sous l'influence du cuivre et de l'étain.	la soie pures ces colorants peuvent, dans presque tous les cas,remplacer,le			

# Noirs et Gris

	Procédé				Soli 4
Produit	de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Noir Nyanza	C: Proc. IX et IX/1.  L: Proc. IV; très solide au foulon et au soufrage.  ML: Proc. XIV.	III.	assez bonne.	moyenne.	vire un peu au bleu par les alcalis concen- trés.
Noir Tabora	C:	<u>1</u> – II.	comme le	à peu près comme le noir Columbia	bonne.

# substantifs pour coton.

dité			Tirage	Sensibilité	Observations	
aux acides	au chlore	au repassage	et unisson	aux métaux	Observations	
vire un peu au bleu par les acides concen- trés.	faible.	rougit.	bons, tire assez len- tement.	insensible aux métaux.	Beaucoup employé pour le placage des gris, ainsi que dans la teinture de la mi-laine (habits et chiffons). Le produit est en outre diazotable (voir sous colorants diazotables).	
bonne.	faible.	rougit lé- gèrement.	bons, tire bien.	légère sensibilité à l'étain.	Scrt unique- ment à la tein- ture du coton. Employé pour le placage en gris.	
	1	1	1	1	40	

### Noirs et Gris

Produit	Procédé Solubilité	Soli-			
Produit	de teinture		à la lumière	au lavage	aux alcalis
Noir bleu Columbia G	C: Proc. IX et IX/2. (verdit au traitement chromo-cu- prique).  ML: Proc. XIV. MS: Proc. XV. tire plus sur le coton que sur la fibre animale.	I.—II.	assez bonne: après le traite- ment chromo- cuprique, tout-à- fait bonne.	assez bonne, surtout une fois traité après teinture.	bonne.
Noir Zambèze B	C: Proc. IX. IX/1 et IX/2. (devient terne sur sulfate de cuivre).  ML: Proc. XIV. L. peu couverte.  MS: Proc. XV. S. teintée légérement	111.	bonne; très bonne une fois traité au cuivre.	assez bonne.	bonne.

### substantifs pour coton.

dité aux acides	au chlore	au repassage	Tirage et unisson	Sensibilité aux métaux	Observations
bonne.	faible.	très bonne.	bons.	sensible au cuivre.	Donne en nuances claires, des bleus acier et en tons foncés des bleus noirs. Rend de bons services pour le nuançage.
les nuan- ces claires bleuissent aux acides.	faible.	très bonne.	bons; les bains s'épuisent bien.	un peu plus clair sous l'in- fluence de l'étain, insensible aux' autres métaux.	Employé en teinture directe pour bleus foncés, et traité au cuivre pour gris devant parfaitement résister à la lumière; convient fort bien pour ML. et MS. Est avant tout un colorant diazotable. (Voir couleurs diazotables).

### Noirs et Gris

D . 1 .	Procédé C. L.				Soli-
Produits	de teinture	Solubilité	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Noir Zambèze F	C: Proc. IX, éviter un excès de sul- fate de soude ou de sel de cuisine). Proc.: IX/I et IX/I et IX/2. (Le traite- ment chromo- cuprique fonce consi- dérablement les nuances). ML: Proc. XIV. la L. est plus claire et plus bleuâtre que le C. MS: Proc. XV. la S. est légèrement teiniée en violet.	I—II.	bonne; excellente après le traite- ment au cuivre et au chrôme.	assez bonne; excellente après le traite- ment au cuivre et au chrôme.	bonne.

### substantifs pour coton

substantis pour coton						
dité  aux acides   au chlore   au repassage			Tirage Sensibilité aux métaux		Observations	
la nuance est bleuie par les acides concen- trés.	faible.	rougit passagè- rement.	bons; les bains s'épuisent bien.	insensible; ne devient qu'un peu plus clair sous l'influence de l'étain.	Employé en teinture directe pour bleus marine et comme fon cous l'indigo. On l'emploie beaucoup, autant seul qu'en combinaison avec le colorants chromaniles, en raison de l grande solidit de ses teinture traitées au sulfate de cuivre et au bichromate de potasse. Cependant, il demeure avant tout colo rant diazotable (Voir couleurs diazotables).	

### Noirs et Gris

Produit	Procédé	Solubilité			Soli-
Produit	de teinture	Solubilite	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Noir Zambèze D	C: Proc. IX et IX/I. Se teint aussi fort bien à froid.  L: Proc. IV.  ML: Du plus grand inté- rêt. Proc. XIV. fixé à une température inférieure à l'ébullition, le C. est plus couvert que la S.; après ébullition prolongée, c'est au contraire la S. qui est plus couverte En condui- sant adroi- tement la vapeur et en observant la durée de la teinture, on arrive à couvrir uni- formément les deux fibres.  MS: Proc. XV. (Voir ci-des- sus ML.)	I.—II.	très bonne, même en tons gris.	moyenne.	bonne.

# substantifs pour coton

dité aux acides	au chlore	au repassage	Tirage et unisson	Sensibilité aux métaux	Observations
la nuance bleuit aux acides concen- trés.	supporte un léger chlorage.	très bonne.	assez bons. Tire lentement; le produit tire tout à fait bien à froid.	insensible; à condition de teindre sans soude.	Colorant d'un emploi très étendu. Fournit sur cotton, en teinture directe, des gris et noirs bleuâtres, solides à la lumière. Unissant très bien, il constitue en outre un cxcellent facteu pour la composition des nuances mode. Il est également fort apprécié en MI. Excellent colorant diazotable (Voir coulcurs diazotables)

### Noirs et Gris

Produit	Procédé		Soli-		
Froduit	de teinture	Solubliite	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Noir Zambèze BR	C: Proc. IX, IX/t et IX/2. (le traitement au cuivre et au chrôme rend le noir un peu grisâtre.) ML: Proc. XIV. MS: Proc. XV.	I—II.	bonne; résiste mieux en- core que F. Excel- lente après le traite- ment au cuivre et chrôme.	assez bonne; excellente après le traite- ment au cuivre et chrôme.	bonne.
Gris neutre G	C: Proc. IX.  L: Proc. IV. (le bain doit ôtre neutre, et en tout cas pas alcalin)  ML: Proc. XIV.  MS: Proc. XV. (tire plus sur la fibre végétale que sur la fibre animale.)	II—III.	bonne.	bonne.	bonne.

# substantifs pour coton

dité aux acides	au chlore	au repassage	Tirage et unisson	Sensibilité aux métaux	Observations
la nuance vire légè- rement au bleu par les acides concen- trés.	faible.	bonne.	bons, les bains s'épuisent bien.	peu sen- sible; devient un peu plus clair sous l'in- fluence du cuivre.	Teint directement. soit seul, soit en melange, surtout avec le noir Zambèze F, le produit fournit de bons bleus foncés. Il est avant tout un colorant diazotable. (Voir couleurs diazotables).
bonne.	faible.	bonne.	bons.	n'est sen- sible qu'à l'étain.	Gris solide à la lumière et éga- lisant bien. Employé pour C. et aussi pour I. (résiste au foulon).

### Noirs et Gris

					is et uns
Produit	Procédé	Solubilité			Soli-
	de teinture	Cordinative	à la lumière	au lavage	aux alcalis
Noir Chromanile 3 BF, 2 BF, BF, RF, 2 RF	C: Proc. IX et IX/2. (le traitement au sulfate de cuivre et bichromate de potasse transforme les noirs violacés en noirs bleuâtres et noirs noirs.)  ML: marque 2 Bif Proc. XIV.	1.—11.	teinture directe: bonne; au cuivre et chrôme: excellente	teinture directe: assez bonne; au cuivre et chrôme: très bonne.	bonne.

# substantifs pour coton.

dité		Tirage	Sensibilité	Observations		
aux acides	au chlore	au repassage	ct unisson	aux métaux	G S S C T T T T T T T T T T T T T T T T T	
honne.	faible.	bonne.	bons. tirent bien.	légère- ment plus clairs sous l'in- fluence du cuivre et de l'étain.	Les teintures traitées au sulfate de cuivre et bichromate de potasse sont très solides au lavage et ne sont surpassées par aucun noir substantif en ce qui concerne la résistance à la lumière. On apprécie donc beaucoup ces produits pour le grand teint sur C. Ils sont en outre d'un emploi avantageux pour la teinture de la laine renaissance (ML. Shoddy). On les teint sur ces articles en combinaison avec des noirs chrômatables pour laine. (Noir solide au chrôme).	

# Colorants substantifs pour coton traités sur la fibre après teinture

Soumises à l'action d'un lavage ordinaire, toutes les couleurs substantives, fixées en teinture directe, dégorgent plus ou moins sur le coton blanc. Pour rendre ces teintures plus solides au lavage, il existe différents moyens dont les plus en usage ont déjà été mentionnés aux pages 11-13 et 26. Plusieurs nouveaux procédés ayant paru au cours de la composition de cette brochure, nous croyons utile de réunir encore ci-après toutes les méthodes existant à ce jour, avec le détail de leur application, la liste des colorants qui s'y prêtent et l'exposé des avantages qu'elles présentent.

Ces méthodes sont :

I. Le diazotage et le développement.

II. Le traitement au sulfate de cuivre.
 III. Le traitement au bichromate de potasse et sulfate de cuivre.

IV. Le traitement cuprique (sulfate de cuivre) des teintures diazotées et développées.

V. Le traitement à la paranifraniline diazotée avec sulfate de cuivre.

# I. Diazotage et développement

A ce traitement se prêtent : toutes les couleurs Zambèze, soit :

Bleu Zambèze BX et RX. Brun Zambèze G et 2G.

Noir Zambèze B, F, D, BR, etc.

ainsi que les:

Brun Columbia R. Noir Nyanza B. Primuline.

Pour le nuançage on emploie la :

Curcumine S et le Jaune Columbia,

Bien que ces deux jaunes ne soient pas diazotables, ils n'affaiblissent en aucune façon la bonne solidité au lavage que les colorants précités présentent en teintures développées.

#### Procédé

Après teinture, on lave soigneusement (de préférence sur bain légèrement acide) et on lise pendant 1/4 d'heure dans le bain de diazotage (froid), contenant :

pour 10 kil. de coton :

300 grs. nitrite de soude (dissous préalablement dans l'eau).

1200 grs. acide chlorhydrique, 20° Bé) (ou 750 grs. acide sulfurique, 60° Bé.

Quand on opère sur vieux bain, 1/3 des proportions ci-dessus suffisent.

On rince et porte immédiatement dans le bain de développement (froid), contenant, suivant l'effet à produire :

pour 10 kil. de coton :

a) 90 grs. β-Naphtol

90 grs. soude caustique 40° Bé

- ou b) 600 grs. éther d'amidonaphtol (pâte à 25 0/0) ou c) 450 grs. toluylène-diamine, chlorhydrate { et environ toluylène-diamine, chlorhydrate } et environ toluylène diamine, chlorhydrate }
- ou 75 grs. toluylène-diamine, base soude cristou d) 70 grs. résorcine

140 grs. resorcine

140 grs. soude caustique 40° Bé

ou e) 70 grs. phénol

50 grs. soude caustique 40° Bé ou encore des mélanges de a, c, d et e.

Sur vieux bain, 3/4 des proportions ci-dessus suffisent.

Les teintures sont lisées dans le bain de développement pendant 1/4 d'heure, ensuite lavées, au besoin savonnées et ensin séchées.

Les quantités indiquées ci-dessus pour les développateurs s'entendent pour des teintures à 5 ou 6 o/o. Bien qu'un excédent de produit développateur n'ait aucune influence pernicieuse, on peut en réduire les proportions si les teintes sont moins foncées.

### Avantages du procédé de développement.

Le développement sur la fibre fonce sensiblement les nuances (le bleu clair passe au bleu foncé, le bleu et le gris, au noir, etc.) et augmente considérablement la solidité au lavage.

Toutes les nuances obtenues par diazotage et développement ne s'altèrent pas ou du moins qu'insensiblement

au magasinage.

(Voir plus loin la table.)

# Colorants substantifs pour coton

a) Développement

Colorant				Soli-
Colorant	Procédé	Nuance	à la lumière	au lavage
Bleu Zambèze BX, RX* (voir également p. 118)	IX/I voir p. 157	BX: bleu ma- rine vif. RX: un peu plus rou- geâtre.	moyenne; sur cuivre (voir mé- thode IV) BX résiste très bien.	très bonne.
Noir Zambèze F, FO (voir également p. 148)	1X/1 voir p. 157	bleu ma- rine foncé; FO : un peu plus verdâtre.	bonne; entre les Noirs Zambèze D et B. Sur cuivre (voir mé- thode IV): très bonne.	trės bonne.

<sup>\*).</sup> Le développement à la résorcine fournit un gris bleuâtre ou gris-

# diazotés et développés sur la fibre.

# au β-Naphtol

dité			Observations		
aux acides	aux alcalis	au fer chaud			
très bonne.	bonne.	bonne.	Employés pour la production de bleus marine résistant au lavage.		
très bonne.	bonne.	bonne.	Employés pour la production de bleus marine foncés, solides au lavage et à la lumière.		

bleu verdâtre.

# Colorants substantifs pour coton

### Développement

				· Pr.
		N		Soli
Colorant	Procédé	Nuance	à la lumière	au lavage
Noir Zambèze BR*) (voir aussi p. 152)	IX/r voir p. 157	bleu marine un peu plus foncé que le noir Zambèze F avec β-naphtol.	bonne; résis te une idée moins bien que le noir Zambèze F. Traité au cuivre (voir méthode IV): très bonne.	très bonne.
Noir Zambèze D (voir aussi p. 150)	IX/I voir p. 157	bleu noir très intense d'un bon rende- ment.	bonne.	très bonne.
Noir Zambèze B**) (voir aussi p. 146)	IX/I voir p. 157	bleu noir vif.	bonne.	très bonne.

<sup>\*).</sup> Avec résorcine : vert russe.

\*\*). Avec résorcine : vert russe un peu plus vif que le noir Zambèze ΒΕ
la résistance au lavage n'égale pas tout à fait celle qu'on obtient par le β-Naphtol.

# diazotés et développés sur la fibre.

## au β-Naphtol.

dité			Observations		
aux acides	aux alcalis	au fer chaud	Observations		
très bonne.	bonne.	bonne.	Employé pour bleus marine foncés.		
très bonne.	bonne.	bonne.	d∘.		
très bonne.	bonne.	bonne.	d∘.		
			11		

# Colorants substantifs pour coton,

# Développement

6.1	Procédé	Nuance	Soli-		
Colorant	Procede	Nuance	à la lumière	au lavage	
Noir Zambèze N A	IX/1 et p. 157.	noir bleuâtre.	bonne.	bonne.	
Noir Nyanza B (comp. avec p. 144)	IX/1 et p. 157.	bleu marine.	comme en teinture directe.	bonne.	
Primuline	IX, IX/1 et p. 157.	teinture directe: jaune, d'un inté- rêt secon- daire. Dèveloppée au β-Naphtol: fournit un rouge turc.	moyenne.	bonne.	

# diazotés et développés sur la sibre.

# au β-Naphtol.

dité		Observations	
aux alcalis	au fer chaud	Observations	
bonne.	bonne.	Pour la production de noirs développés, à reflet bleuâtre (éviter la toluylène- diamine).	
bonne.	bonne.	Employé pour bleus marine. Présente plus d'intérêt en teinture directe que développé.	
bonne.	bonne.	On s'en sert pour produire des rouges résistant aux acides et solides au lavage, ainsi que pour le nuançage. d'autres couleurs diazotables.	
	bonne.	bonne. bonne.	

# Colorants substantifs pour coton,

# b) Développement à

Colorant	Procédé		Soli-	
Colorant	Procede	Nuance	à la lumière	au lavage
Bleu Zambèze BX, RX (comp. avec p. 118 et 158)	IX/1 et p. 157.	BX: bleu marine. RX: bleu mari- ne à reflet rougeâtre	assez bonne.	bonne.
Noir Zambèze F, FO (comp. avec p. 148 et 158)	IX/1 et p. 157.	bleu ma- rine foncé; FO est un peu plus verdâtre.	assez bonne.	bonne.
Noir Zambèze BR (comp. avec p. 152 et 160)	IX/1 et p. 157.	bleu marine tenant le milieu en- tre le bleu Zambèze BX et le noir Zam- bèze F.	assez bonne; resiste un peu moins bien que le noir Zambèze F.	bonne.

# diazotés et développés sur la fibre.

# l'Éther d'amido-naphtol

dité			Observations		
aux acides	aux alcalis	au fer chaud	Observations		
bonne.	bonne.	bonne.	Le développement de ces marques par l'éther d'amido-naphtol est le plus intéressant que présentent les bleus Zambèze pour la production de bleus marine solides au lavage.		
bonne.	bonne.	bonne.			
bonne.	bonne.	bonne	Pour bleus foncés solides au lavage.		

# Colorants substantifs pour coton, Développement à

Colorant	Procédé	Nuance	Soli-		
Colorant			à la lumière	au lavage	
Noir Zambèze D comp. avec p. 150 et 160)	IX/1 et p. 157.	bleu ma- rine foncé compara- ble à celui fourni par le noir Zambèze F déve- loppé.	assez bonne.	bonne.	
Noir Zambèze B (comp. avec p. 146 et 160)	IX/1 et p. 157.	bleu foncé et pur, genre indigo.	assez bonne.	très bonne.	

# diazotés et développés sur la fibre.

# l'Éther d'amidonaphtol.

dité			Observations		
aux acides	aux acides aux alcalis au fer chaud		0 0001 14110000		
bonne.	bonne.	bonne.	Pour bleus foncés solides au lavage.		
bonne.	bonne.	bonne.	Le noir Zambèze B, développé de cette façon, fournit des nuances d'une solidité au lavage tout à fait supérieure. Employé pour l'imitation des nuances indigo.		

# Colorants substantifs pour coton,

c) Développement à

Colorant	Procédé	Nuance	Soli-	
Golorant	Troccue	Ivuance	à la lumière	au lavage
Bleu Zambèze BX, RX (voir p. 118, 158 et 164)	IX/1 et p. 157.	noir bleuâtre.	moyenne; BX surcuivre: très bonne. (voir p. 175).	bonne.
Noir Zambèze F, FO (voir p. 148, 158 et 164)	IX/1 et p. 157.	F: noir foncé d'un reflet violacé. FO: un peu plus verdâtre.	bonne, cuivré: très bonne. (voir p. 175).	bonne.
Noir Zambèze BR *) (voir p. 152, 160 et 164)	IX/1 et p. 157.	noir intense, d'un bon rende- ment.	bonne; résiste un peu mieux que la marque F; sur cuivre: très bonne. (voir p. 175).	bonne.

<sup>\*)</sup> Développé au moyen de

<sup>63</sup> gr. β-Naphtol
21 » Résorcine
105 » Soude caustique 40° Bé

## diazotés et développés sur la fibre.

### la Tolnylène-diamine.

dité			Observations
aux acides	aux alcalis	au fer chaud	Observations
bonne.	bonne.	bonne.	Ce développement fournit un noir couvrant moins bien, mais plus bleuâtre dans son reflet, que ceux des différentes marques du noir Zambèze. D'un excellent effet sur MS, la S. restant presque blanche.
bonne.	bonne.	bonne.	Employés pour noirs solides au lavage.
bonne.	bonne.	bonne.	Employés pour noirs foncés solides au lavage.

cette marque fournit un noir foncé d'un assez joli reflet bleuâtre, cependant une idée moins solide au lavage qu'avec la toluylène-diamine.

## Colorants substantifs pour coton,

## Développement à

	1		1	0.1:				
Colorant	Procédé	Nuance	Soli-					
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	rroccac	rtuance	à la lumière	au lavage				
Noir Zambèze D*) (voir p. 150, 160 et 166)	IX/1 et p. 157.	noir foncé intense.	bonne.	bonne.				
Noir Zambèze B (voir p. 146, 160 et 166)	IX/1 et p. 157.	noir bleuâtre.	bonne.	bonne.				
Noir Nyanza (voir p. 144 et 162)	IX/1 et p. 157.	noir foncé à reflet brunâtre.	moyenne.	bonne.				

<sup>\*)</sup> Développée au moyen de

<sup>63</sup> gr. β-Naphtol
21 » Résorcine
105 » Soude caustique 40° Bé

## diazotés et développés sur la fibre.

### la Toluylène-diamine.

dité			Observations					
aux acides	aux alcalis	au fer chaud	Observations					
bonne.	bonne.	bonne.	Convient surtout pour noirs intenses. Sur mi-soie les deux fibres sont unifor- mément couvertes.					
bonne.	bonne.	bonne.	Employé pour noirs à reflet bleuâtre.					
bonne.	bonne.	bonne.	Employé pour la production de noirs brunâtres. L'intérêt principal du noir Nyanza réside cependant dans ses tcintures directes.					

cette marque fournit un noir d'un reflet plus bleuâtre assez intéressant, bien qu'il ne présente pas, au lavage, le même degré de solidité qu'avec la toluylène-diamine.

## Colorants substantifs pour coton,

## Développement à

			20,010	ррешене и				
Colorant	Procédé	Nuance	Soli-					
			à la lumière	au lavage				
Brun Zambèze G et 2G (voir p. 136)	IX/1 et p. 157.	2G: brun jaunâtre intense. G: un peu plus rougeâtre	bonne; 2G: résiste un peu mieux que G.	bonne.				
Brun Columbia R (voir p. 136)	IX/1 et p. 157.	brun foncé intense.	bonne.	bonne.				

## diazotés et développés sur la fibre.

### la Toluylène-diamine.

dité			Observations
aux acides	aux alcalis	au fer chaud	Observations
bonne.	G: bonne; 2G rougit légère- ment.	bonne.	Pour bruns jaunâtres, solides au lavage et aux acides. Substituts du cachou.  Fournit d'excellents bruns foncés résistant au lavage. Cependant ce colorant est plus généralement employé en teinture directe que par diazotage.

### II. Traitement au sulfate de cuivre.

A ce traitement se prêtent les:					bleaux ges
Bleus Chicago 6B, 4B, B, RW.			10	56	£107
Bleu Erié 2G					
Bruns Congo G & R					135
Bruns Cachou DX, 2DX, 3DX.					435
Noirs Zambèze B & F		٠	14	70	<b>%14</b> 9
On peut nuancer avec:					
Chrysophénine G					123
Jaune Columbia					125

#### Procédé.

Après le rinçage, les teintures sont traitées pendant 1/2 heure, à l'ébullition, sur un nouveau bain contenant 1 à 3 % de sulfate de cuivre (du poids de la marchandise).

### Avantages.

Augmentation considérable de la solidité à la lumière. La résistance au lavage est sensiblement améliorée, surtout chez les Bruns Congo et Bruns Cachou.

# III. Traitement au bichromate de potasse et sulfate de cuivre.

	les tableaux ux pages
Chrysamine G	123
Orangé toluylène G	131
Noir-bleu Columbia G	147
Bruns Chromanile 2 G & R	139
Noirs Chromanile 3BF, 2BF, BF RF & 2RF	. )
RF & 2RF	. } 155
Noirs Zambèze F & BR	149 & 153

#### Procédé.

Après le rinçage, les teintures sont traitées pendant 1/2 heure à l'ébullition, sur un nouveau bain contenant :

$0,_{5}$	à	1	0/0	bichromate de potasse	1	du poids de la
0,,	à	3	°/0	sulfate de cuivre	- {	marchandise
0.0			0 /	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		

0,5 à 1 % acide acétique 30 %

### Avantages.

Excellente solidité à la lumière et au lavage.

## IV. Traitement cuprique (sulfate de cuivre) des teintures diazotées et développées.

A ce traitement se prêtent les :

*						r les tableaux
						aux pages
Bleu Zambèze BX.						159 & 169
Noir Zambèze F .						159 & 169
Noir Zambèze BR.						161 & 169

### Procédé.

Après le développement, les teintures sont traitées pendant 1/2 heure à l'ébullition sur un nouveau bain contenant;

2 % de sulfate de cuivre du poids de la marchandise teinte.

Ce traitement est particulièrement intéressant sur développement au β-naphtol et à la toluylène-diamine.

### Avantages du procédé.

On obtient une solidité à la lumière et au lavage surpassant tous les résultats obtenus jusqu'à présent sous ces rapports avec les couleurs substantives.

### N. B. - Pour le Bleu Zambèze BX et le Noir Zambèze BR

on peut simplifier le procédé, c'est-à-dire supprimer toute opération spéciale, en ajoutant

#### le sulfate de cuivre directement au bain de diazotage

Il faut alors pour le premier bain, 5 % de sulfate de cuivre (du poids de la marchandise); pour les suivants, 2 % suffisent. La résistance à la lumière, ainsi obtenue est tout aussi parfaite que dans le cas du traitement spécial; seule la solidité au lavage est un peu moins bonne.

# V. Traitement à la paranitraniline diazotée et au sulfate de cuivre.

A ce traitement se prêtent les :

	les tableaux
	pages
Chrysamine G*	 123
Orangé toluylène G	 131
Brun Congo G*	 135
Bruns Chromanile GG* et R*	. 139
Brun Columbia R	 137
Bleu Chicago B*	 105
Noirs Zambèze BR* et D	 151 & 153
Noir Columbia B	 143

### Procédé I.

Bain de développement pour 10 kil. de coton.

Dissondre:

100 grs. de paranitraniline

dans 600 cc. d'eau chaude

et 285 cc. d'acide chlorhydrique 22º Bé;

porter le tout, en agitant, dans un bain d'environ 200 litres d'eau froide.

Ajouter ensuite, rapidement et toujours en agitant, une solution froide de :

65 grs. de nitrite de soude, et laisser reposer 1/4 d'heure.

On ajoute enfin:

260 grs. d'acétate de soude dissous dans de l'eau.

Les teintures, une fois rincées, sont manipulées 1/2 heure à froid dans le bain ci-dessus et rincées de nouveau.

<sup>\*</sup> Voir page 178: avantages du traitement.

### Procédé II.

Quand on a plusieurs parties à traiter, on prépare d'avance et comme suit une

### solution diazoïque de paranitraniline :

Dissoudre 1 kil. de paranitraniline

dans 6 litres d'eau bouillante

et 285 litres d'acide chlorhydrique 220 Bé;

diluer le tout, en agitant, dans environ 30 litres d'eau froide. Laisser refroidir jusqu'à environ 20° C., et, en agitant, ajouter rapidement une solution froide de

650 grs. de nitrite de soude. Après 5 minutes, on a une solution claire de diazo-paranitraniline qu'on dilue à

100 litres.

La solution diazorque se conserve plus de 10 jours, pourvu qu'elle soit maintenue au frais, à l'abri de la lumière et dans des récipients en bois ou dans des bonbonnes.

### Bain de développement pour 10 kil. de coton :

environ 200 litres d'eau froide

10 » de solution diazorque de paranitraniline (voir ci-dessus).

260 grs. d'acétate de soude dans l'eau.

Comme dans le cas du procédé I, les teintures, une fois rincées, sont manipulées 1/2 heure à froid et rincées à nouveau.

### Avantages du traitement.

Excellente solidité au lavage. — En outre, la résistance à la lumière des couleurs marquées d'un \* est considérablement augmentée.

Pour le

## Noir Columbia FB

nous recommandons le traitement suivant à la

# Paranitraniline diazotée et au Bleu Méthylène Recette.

Pour 10 kil. de coton, teindre avec :

400 grs. de Noir Columbia FB (500 grs. p. le premier bain) rincer et porter dans un bain de (20 à 25°) de :

200 litres d'eau froide

35 grs. de paranitraniline diazotée (= 3 lit. 4/1 de solution diazoïque, v. page 177, procédé II)

20 grs. de Bleu Méthylène 2 B nouveau

100 grs. d'acétate de soude manipuler 1/2 heure et rincer.

### Avantages du traitement.

Noir intense et d'une excellente solidité.

# Remontage des noirs substantifs par le noir d'aniline.

Depuis quelque temps, on amplifie le chromatage des noirs substantifs d'un remontage au noir d'aniline qui se fait simultanément avec l'opération du chromatage. On ajoute simplement au bain de chrome la proportion voulue de sel d'aniline. Les teintures ainsi obtenues ne sont pas tout à fait aussi solides que le noir d'oxydation, mais reviennent meilleur marché.

A côté des noirs chromaniles, il faut citer encore les

## Noirs Columbia B et FB et le Noir Zambèze D

comme se prétant au dit remontage.

Le Noir Zambèze D est de tous ces produits celui qui fournit, par ce moyen, les tons approchant le plus du noir d'oxydation.

## Recette pour le remontage des

Noirs Columbia B & FB par le noir d'aniline On teint d'abord le fil de coton écru avec

3 % Noir Columbia B ou FB, à l'ébullition et sous addition de

10 à 15 grs. de sulfate de soude cristallisé par litre. Les bains de cette teinture directe peuvent être conservés; sur vieux bain une addition de 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> à 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> °/<sub>o</sub> de colorant suffit.

Les teintures sont ensuite légèrement rincées et portées

sur le bain suivant :

pour 10 kil. de coton : 480 grs. de sel d'aniline

1440 » d'acide chlorhydrique 22° Bé

ou 350 cc. d'huile d'aniline

1750 » d'acide chlorhydrique 22° Bé

dissous dans

500 cc. d'eau, auxquels ou ajoute

700 grs. de bichromate de potasse, dissous dans un volume d'eau suffisant pour porter le mélange à

200 litres.

Les filés sont manipulés dans ce bain pendant 1 heure à froid. On porte ensuite en ½ heure à l'ébullition, qu'on maintient à peu près 5 minutes; on rince et on lave avec 2 grammes de savon par litre.

N. B. - Cette recette s'applique aussi aux Noirs chromaniles.

## Recette pour le remontage du

## Noir Zambèze D par le noir d'aniline

Teindre d'abord avec :

3 à 5 % de Noir Zambèze D ou, pour les noirs très intenses, avec :

> 3 % de Noir Zambèze D 1 % de Vert Columbia.

Rincer légèrement et porter sur le bain de remontage préparé comme suit : pour 10 kil. de coton on donne 400 grs. de sel d'aniline (ou 278 cc. d'huile d'aniline et

268 cc. d'acide chlorhydrique 22° Bé)

500 » de bichromate de potasse 600 » d'acide sulfurique 60° Bé.

(chaque ingrédient doit être dissous séparément et ajouté au bain dans l'ordre ci-dessus).

On procède comme pour le Noir Columbia (voir plus haut).



## Les Matières Colorantes

de

## l'Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin

classées d'après

le degré de leur solidité et leur pouvoir égalisant.

# Groupement des matières colorantes d'après le degré 1. Couleurs

a) Rouges

Solidité à la lumière

Solidité au lavage

Eosine

Erythrosine

Méthyle-Eosine

Phloxine

Rose Bengale

Fuchsine acide

Rouge Emin

Ponceau S, 2S

1 officeate 5, 25

Azo-Cardinal G

Ecarlate brillant double

R, G

Ponceau cristallisé

Ponceau (dit Ponceau bre-

veté).

Substitut d'Orseille V

Coccine 2 B

Ecarlate GR

Ecarlate double brillant

4R-2R

Bordeaux B, R

Azo-Orseille R

Rouge de Guinée 4R

Azo-Coccine 2 R

Fuchsine acide S

Eosine

Erythrosine

Méthyle-Eosine

Phloxine

Rose Bengale

Azo-Coccine

Coccine nouvelle

Ecarlate Victoria

Coccine

Ponceau S, 2 S

Ponceau (dit Ponceau breveté).

Eosamine

Substitut d'Orseille V

Ecarlate GR

Ponceau cristallisé

Ecarlate double brillant

Ponceau 10 RB — BOG

Bordeaux B, R, S

Bordeaux SF

Bordeaux brillant S

Azo-Rubis

<sup>\*)</sup> Les colorants ont été échelonnés dans chaque groupe en commençant par possède au plus haut degré. Il va sans dire que l'intervalle de l'un à l'autre n'est pas propriétés désignées sont réunis par une accolade.

## de leur solidité\* et leur pouvoir égalisant. acides.

acides.

Solidité au soufrage

Unisson

Ponceau BO, BOG Azo-Cardinal Substitut d'Orseille V Ponceau S, 2S Coccine nouvelle Coccine Azo-Coccine Ecarlate Victoria Ponceau cristallisé Ponceau 2 GB, RB, 2 RB, 4BR, 5RB, 6RB, 8RB Rouge pour drap BA Fuchsine acide S Bordeaux B, R, S Ecarlate double brillant Rouge solide extra Rouge pour drap GA Azo-Rubis Rouge Emin Azo-Orseille Rouge de Guinée Ponceau 3 RB, 10 R B

Rouge solide A, AB

Rouge solide A, AB extra Bordeaux S. B. R Rouge pour drap Ponceau breveté Ponceau S, SS Coccine nouvelle Ecarlate Victoria Ponceau 2 GB - 10 RB 3 RB Azo-Coccine 2 R Ecarlate double brillant Coccine 2 B Rouge Emin Ervthrosine Phloxine Rose Bengale Fosine et autres Bordeaux SF Azo-Rubis Fosamine B Substitut d'Orseille V Azo-Orseille

celui qui possède le moins les propriétés en question et en terminant par celui qui les toujours égal. Les produits possédant au même degré, ou à peu près, une des

	·
Solidité à la lumière	Solidité au lavage
Bordeaux S Rouge solide extra  — A, A B Bordeaux SF Azo-Rubis S Bordeaux brillant S Eosamine B Rouge pour drap 3GA (chromé) Ecarlate Victoria Coccine nouvelle Ponceau 10 R B à BOG y compris 3 R B Rouge pour drap GA, BA (chromé)	Rouge de Guinée 4 R Azo-Orseille — Cardinal Rouge solide — solide A, AB — pour drap GA, BA (chromé) Ponceau 3 R B Rouge pour drap 3 GA (chromé) — Emin (chromé)
	b) Bleus
Bleu Tsarine (bleu p. laine)  — à l'eau — alcalin — indigo — carmin-indigo — solide	Bleu à l'eau — carmin-indigo — indigo — solide — alcalin — Tsarine (bleu p. laine)
Violet acide 6B	c) Violets Violet acide 6 B

- 2 B

Violet Guinée 4 B

2 B

Violet Guinée 4B

#### acides.

Violet Guinée 4B

### Solidité au soufrage Unisson Rouge pour drap 3GA Azo-Cardinal Bordeaux brillant S Eosamine Rhodamine Rhodamine Eosine Fuchsine acide S Erythrosine Rouge de Guinée 4R Méthyle-Eosine Phloxine Rose Bengale Ecarlate GR Ponceau (dit Ponceau breveté) acides. Bleu Tsarine (Bleu pour Bleu carmin-indigo laine) - à l'eau - à l'eau alcalin - solide indigo - indigo - solide - carmin-indigo - Tsarine (Bleu pour - alcalin laine) acides. Violet de Guinée 4B Violet acide 6B 2 B - acide 2B 6 B

### d) Jaunes

### Solidité à la lumière Solidité au lavage Uranine Uranine Acide picrique Acide picrique Jaune naphtol Jaune Martius - Martius - de quinoléine Jaune de quinoléine naphtol Azo-jaune acide de résorcine Jaune métanile métanile Curcuméine acide D. OO Jaune de résorcine Azo-iaune - acide D, OO, G, R Curcuméine solide au chrome Jaune acide G. R. (chromé) solide au chrome (chromé) e) Orangés Mandarine Ponceau 4GB Orangé G, R Mandarine Ponceau & GB Orangé G, R f) Bruns

Brun de résorcine

- solide 3 B, G

acide G, R

Brun solide 3 B, G

- de résorcine

acide G, R

#### acides.

- solide G

### Unisson Solidité au soufrage Uranine Jaune métanile Jaune Martius - naphtol - naphtol Martius - de qui soléine - acide Acide picrique - de résorcine Jaune solide au chrome Acide picrique - de résorcine Jaune solide au chrome R Curcuméine - métanile Azo-jaune acide - acide D Azo-jaune acide Jaune de quinoléine Curcuménine Uranine Jaune acide R, G Jaune solide au chrome GG, G (chromé) acides. Ponceau 4GB Mandarine ( Mandarine Ponceau 4GB Orangé G, R Orangé GR acides. Brun de résorcine Brun de résorcine - solide - solide 3 B acide - acide G, R

### Solidité à la lumière

### Solidité au lavage

Nigrosine Gris argent

- d'aniline

Noir pour laine 6B, 4B, etc.

- foncé pour laine pour laine 474

solide au chrome (chromé)

pour laine GR

Nigrosine

Gris argent

d'aniline

Noir pour laine GR 6B, 4B, etc.

foncé pour laine - pour laine 474

solide au chrome (chromé)

### noirs acides.

Solidité au soufrage	Unisson
Noir pour laine 474  — 6B, 4B, etc.  — foncé pour laine  — pour laine GR  Nigrosine  Gris argent  — d'aniline  Noir solide au chrome  (chromé)	Nigrosine Gris argent — d'aniline Noir pour laine 474 — solide au chrome (chromé) — pour laine 6 B, 4 B, etc. — foncé pour laine — pour laine GR

## 2. (\*) Colorants substantifs

a) Rouges substantifs

Solidite a la lumere Solidite au lavage	Solidité à la lumière	Solidité au lavage
---	-----------------------	--------------------

Pourpre de Hesse

— brillant de Hesse
Rosazurine
Congo rubis
Congo
Deltapurpurine
Rouge diamine
Benzopurpurine
Congo brillant
Purpurine brillante
Congo Corinthe

Rouge saumon

Erica

Pourpre brillant de Hesse
Pourpre de Hesse
Rosazurine
Congo brillant
Purpurine brillante
Congo rubis
Congo Corinthe
Erica
Rouge saumon
Deltapurpurine
Rouge diamine
Congo
Benzopurpurine

<sup>\*)</sup> Le nombre relativement restreint des couleurs basiques, en rend superflue

<sup>\*\*)</sup> Les produits du bas de cette colonne tirent moins bien que ceux placés en tivement au cas des colorants acides, qu'une faible différence du pouvoir égalisant : unissant bien.

## pour coton.

pour coton.

Solidité aux acides	Solidité au chlore	Unisson (**)
Congo Pourpre de Hesse Pourpre brillant de Hesse Congo Rubis Congo Corinthe Benzopurpurine Purpurine brillante Deltapurpurine Rouge diamine Congo brillant Rosazurine Rouge saumon Erica	Sauf l'Erica, tous ces produits ne résistent pas au chlore.	Congo Benzopurpurine Deltapurpurine Rouge diamine B 3B Rosazurine Congo Corinthe B, G Congo rubis Congo brillant R Purpurine brillante Pourpre de Hesse Pourpre brillant de Hesse Rouge saumon Erica

la classification dans le sens des présents tableaux; leurs propriétés sont figurées p. 78 et 93 tête; Dans cette colonne, l'intervalle d'un produit à l'autre ne marque, comparales couleurs ouvrant la série peuvent donc déjà être considérées comme couleurs

## b) Bleus substantifs

	b) Bleus substantif
Solidité à la lumière *	Solidité au lavage
Azo bleu Bleu Chicago RW *  — Congo 2 B.*  — Érié 2 G Benzoazurine *  Azurine brillante B Sulfon-azurine Bleu Chicago 2 R, 4 R  — Columbia RG  — Zambèze BX, RX  — Chicago B*, R, 6 B*,  4 B*  Azurine brillante 5 G* Bleu solide Columbia 2 G  — solide Congo RB	Sulfonazurine D Bleu Chicago 4 R, 2 R Azo-bleu Benzo-azurine Bleu Congo 2 B Azurine brillante 5 G, B Bleu Columbia GR — Érié 2 G — Chicago 4 B, RW. — Zambèze BX, RX — solide Columbia 2 G — Chicago B, R — solide Congo R, B

<sup>\*)</sup> La solidité à la lumière se rapporte aux teintures directes. L'astérisque fois traitées au cuivre, sont très solides à la lumière.

<sup>\*\*)</sup> Nos bleus substantifs résistent tous fort bien à l'action directe des acides, comportent, quand elles sont traitées avec des témoins blancs sur un bain acide

### pour coton.

Solidité aux acides (**)	Solidité au chlore	Unisson
Sulfonazurine D Bleu Chicago 4 R — Columbia R Azo-bleu Bleu Columbia G Benzo-azurine Bleu Congo 2 B Azurine brillante Bleu Chicago 2R — solide Columbia 2 R — Érié 2 G — Chicago 6 B — RW, — 4B, B — solide Congo R — B — Chicago R	Les couleurs suivantes présentent une légère solidité au chlore:  Bleu solide Columbia 2 G  — solide Congo B  — R  Benzo-azurine  Azurine brillante  Bleu Érié 2 G (traités au cuivre)  Les autres marques ne présentent aucune résistance à l'action du chlore.	Bleu Chicago B R, RW R, RW Columbia Chicago 4B Chicago 4B Row 6B Benzo-azurine G R Azo bleu Azurine brillante B G Bleu Congo 2B R Chicago 2 R Sulfonazurine D Bleu solide Columbia 2 G Chicago 4 R Solide Congo B et R

dont certains colorants sont marqués, indique que les teintures de ces produits, une

La classification ci-dessus se rapporte donc plutôt à la façon dont les teintures se bouillant (voir page 28).

### e) Violets substantifs

Solidité à la lumière	Solidité au lavage
Benzo-violet R Héliotrope 2B Azo-violet	Benzo-violet R Héliotrope 2B Azo-violet
	d) Jaunes substanti
Jaune Thiazol — Mikado Curcumine S Chrysophénine Chrysamine Jaune Columbia	Chrysamine Chrysophénine Jaune Thiazol Curcumine S Jaune Columbia — Mikado
	e) Orangés substanti
Orangé TA  — Columbia R  — toluylène G  — Congo G  — brillant G  — Congo R  — Mikado	Orangé brillant G  — Congo G, R  — TA  — Columbia R  — toluylène G  — Mikado

### pour coton.

Solidité aux acides	Solidité au chlore	Unisson
Azo-violet	Aucun de ces	Azo-violet
Benzo-violet R	produits ne résiste	Héliotrope 2B
Héliotrope 2B	au chlore.	Benzo-violet R

### pour coton.

### pour coton.

()	rang	é TA	Orangé	brillant	Orangé	TA
		Congo G, R		G		toluylè-
		Columbia R	Orangé	TA	{	ne G
		brillant G	1 -	Colum-	Orangé	Colum-
		toluylène G	1	bia R	( '	bia R
	differential	Mikado	Orangé	toluy- lène G	Orangé	brillant G
			Orangé	Congo G, R	Orangé	Congo G, R
			Orangé	Mikado	Orangé	Mikado

### f) Bruns et Verts

Solidité à la lumière*)	Solidité au lavage
Brun Zambèze 2 G  — Columbia R  — Zambèze G  ( — cachou *  — pour laine  — Congo G*, R*  ( Vert Columbia  ) — noir Columbia D	Brun Zambèze G, 2 G  — cachou  — Congo G, R  — pour laine  — Columbia R  Vert Columbia  — noir Columbia D

Brun chromanile (voir pages 138 et 174).

Noir Zambèze D

### g) Gris et Noirs

Noir Columbia R, FB FBB, 2BX, 2BW, B	Noir Nyanza Zambèze D, B, F, BR
<ul> <li>Tabora X</li> <li>Nyanza</li> <li>bleu Columbia *</li> <li>Zambèze B*, F*</li> <li>BR*</li> </ul>	<ul> <li>bleu Columbia</li> <li>Tabora</li> <li>Gris neutre G</li> <li>Noir Columbia FB, FBB.</li> <li>2BX, 2BW, B, R</li> </ul>
Gris neutre G	

<sup>(1)</sup> L'évaluation de la solidité est basée sur les teintures directes (pour les nuances

<sup>\*)</sup> Traitées au cuivre, les teintures des colorants marqués d'un astérisque sont toutes

### substantifs pour coton.

Solidité aux acides	Solidité au chlore	Unisson
Brun Zambèze G,  2 G  — pour laine  ( — Congo G, R  — Columbia R  — cachou  Vert Columbia  — noir Columbia  D	Aucun de ces produits ne résiste à l'action du chlore	Brun cachou  — Columbia ( — Zambèze G, 2G — pour laine ( — Congo G, R Vert Columbia — noir Columbia

### substantifs pour coton. (1)

Noir Nyanza  — Zambèze F, D, BR, B  Noir bleu Columbia Gris neutre G  Noir Columbia 2 BX 2 BW, R, FB, FBB  Noir Tabora X  — Columbia B	Aucun de ces produits n'est solide au chlore, sauf le Noir Zambèze D qui résiste à un léger traitement.	Noir Columbia R, FB etc. — Tabora X — Zambèze F Noir bleu Columbia Noir Zambèze B, BR — Nyanza Gris neutre G Noir Zambèze D
--	--	--

traitées après teinture, voir page 156 à 177). très solides à la lumière. D'une manière générale, les couleurs substantives pour coton résistent bien aux alcalis.

Les suivantes y résistent très bien :

Rouges: Erica, Rouge saumon, Congo rubis, Rouge diamine, Purpurine brillante, Benzopurpurine, Congo brillant, Congo.

Jaunes et Orangés: Jaune Columbia, Chrysophénine,

Jaune Mikado, Orangé Mikado, Orangé Congo.

Bleus: Bleu solide Congo, Bleu Chicago (du 4B jusqu'au 4R), Bleu Columbia, Bleu Zambèze, Bleu Érié.

Bruns et Verts: Brun Congo, Brun cachou, Brun Zam-

bèze, Vert Columbia.

Gris et Noirs: Gris neutre, Noir Columbia, Noir Tabora, Noir Zambèze, Noir chromanile.

Dans le tableau nº 2, qui précède (pages 190 à 197), les couleurs substantives ont été classées d'après le degré de leur solidité sur coton. S'il fallait grouper ces mêmes produits d'après la solidité de leurs nuances sur laine et sur soie, l'ordre du tableau devrait subir quelques modifications. D'autre part, toutes les couleurs substantives ne convenant pas à la teinture de la fibre animale, il n'était utile de comparer à cet égard, que celles dont la solidité en admet l'emploi sur laine et sur soie. Elles sont classées dans ce sens dans les deux pages qui suivent.

# Solidité des couleurs substantives teintes sur laine.

(Procédé IV, page 7)

Teintes sur laine, les couleurs substantives possèdent une bonne solidité au lavage, résistent en partie à un foulon moyen et surpassent même, sous ce rapport, la plupart des colorants teignant la laine en bain acide.

Les témoins de laine blanche, lavés en même temps que les teintures, ne sont pas salis ou ne le sont que très peu; le coton, par contre, est toujours teinté.

Les colorants ci-après sont d'une bonne solidité à la lumière; ils supportent bien le soufrage et le lavage et résistent, par suite, à un foulon moyen.

Congo brillant R et G Purpurine brillante R Rouge diamine B et 3B Orangé Congo R et G Orangé brillant G Chrysamine G et R Chrysophénine G Sulfone-azurine D

Les suivants résistent bien au soufrage et au lavage et sont assez solides à la lumière.

Erica BN, GN, etc.
Orangé toluylène G
Brun pour laine G et R

\*Brun Congo G et R

\*(Très solide à la lumière une foistraité au sulfate de cuivre).

Gris neutre G Noir Nyanza B Noir Zambèze D

Les suivants supportent bien le soufrage et le lavage mais ne présentent à la lumière qu'une faible résistance qui peut cependant être considérablement augmentée, chez les marques précédées d'un \*, par un traitement au sulfate de cuivre

\* Bleu Chicago 6 B \* - - 4 B \* - - B \* - - R W Bleu Chicago 2R
— — 4R
\* — Erié 2G

Les deux marques suivantes résistent bien au soufrage et possèdent une moyenne solidité à la lumière et au lavage.

Congo Corinthe B et G | Congo rubis

Les suivantes sont solides au lavage et résistent assez bien à la lumière, mais ne présentent au soufrage qu'une faible résistance.

Benzopurpurine 4B

Vert Columbia

# Solidité des couleurs substantives sur soie.

(Procédé VIII, page 9)

Ces teintures possèdent en général les mêmes degrés de solidité que sur laine (voir page 199). Les couleurs substantives ci-dessous sont celles qui, teintes sur soie, résistent le mieux à l'eau:

Primuline (diaz. et dév. au ß Naphtol)
Bleu Chicago (toutes les marques)
Bleu Erié 2 G
Azurine brillante 5 G
Chrysamine G et R

Chrysophénine G
Orangé toluylène G
— brillant G
Brun Congo G et R
Vert Columbia
Noir Nyanza B

Les couleurs substantives peuvent aussi, sur soie, être diazotées et développées (voir page 156 à 173) de même que traitées aux sels métalliques (voir page 174 à 175). Les nuances obtenues de cette façon résistent bien à l'eau.

## Les Matières Colorantes

de

## l'Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation Berlin

d'après

leur application aux diverses branches de la teinture.

Les matières colorantes de l'A. G. F. A. groupées d'après leur application aux diverses branches de la teinture (1)

## 1. Teinture de la laine.

a) Rouges.

Désignation :	Nuance:	Désignation :	Nuance:
Eosine Erythrosine Phloxine Rose Bengale Rhodamine * Erica 2 GN, GN BN	Roses très vifs depuis les tons jaunâtres jusqu'aux bleuâtres.	Ecarlate double brillant R, 2R Ecarlate brillant R, 2R Coccine 2B * Purpurine brillante R	jaunâtre. ∧
Ponceau G Azo-cardinal Ponceau 2 GB Ecarlate double brillant Ecarlate brillant G Ecarlate Victoria G * Benzopurpurine	Rouges blauätres.	* Congo brillant R  * Rouge diamine B et 3B Ponceau 3RB et 4RB Ecarlate double brillant 3R, 4R Ecarlate brillant 3R, 4R Coccine nouvelle	Ecarlate.
Ponceau RB, 2 RB, R, 2 R BO Ecarlate Victoria R, 2 R * Benzopurpurine 4 B	Ecarlates jaunātres.	Ecarlate Vict. 3R Rouge Guinée 4R Ponceau 3 R, 4 R Ecarlate Vict. 4R Rouge Emin Ponceau cristalli- sé	V bleuåtre.

<sup>(1)</sup> Les couleurs sont classées uniquement d'après leur nuance, sans considération de leur mode d'emploi.
Les produits précédés d'un \* sont des couleurs substantives convenant également

pour la laine. La + indique les couleurs basiques.

Celles qui ne sont précédées d'aucun signe sont des couleurs acides ou faiblement acides, comme l'Éosine, l'Érythrosine, etc. - En ce qui concerne la Rhodamine, voir l'annotation page 6.

## Teinture de la laine.

### Rouges.

Désignation:	Nuance:	Désignation:	Nuance:
Rouge sol. extra  — A, AB  Rouge pour drap  3GA, GA  Azo-orseille  Substitut d'orseille V  Ponceau 6R B  Eosamine  Ponceau S. SS	du rouge mo- yen jusqu'au rouge cerise.	Bordeaux brillant S Bordeaux SF Rouge pour drap BA Bordeaux B, R, S * Congo rubis * Congo Corinthe G Ponceau 10 RB	Eordeaux.
Azo-rubis S Ponceau 8RB		†Rubis Fuchsine acide S	Rougefuch ine.
		†Amaranthe * Congo Corinthe B	Rouge violasé.

<sup>\*</sup> Couleurs substantives. † Couleurs basiques. Sans désignation : couleurs acides.

## Teinture de la laine.

b) Bleus et violets.

Désignation:	Nuance:	Désignation :	Nuance:
Bleu carmin d'indigo * Bleu Chicago 6 B. 4B Bleu alcalin D	Bleu verdätre.	* Bleu Chicago R W * Bleu Érié 2 G Bleu solide R, RA pour laine	Du bleu moyen au bleu moyen rougeâtre.
†Bleu Victoria B Bleu à l'eau 3 BA, 2 BN Bleu pour laine 2 B Bleu alcalin, du 6B jusqu'au 4 R	Bleufranc.	* Bleu Chicago 2 R, 4 R  †Bleu Victoria 4 R  Bleu à l'eau 4 RW  Violet acide 2 B	, rougeus or
Bleu à l'eau R, RC, 2R, AD, ADR Violet acide 6 B	Bleu rougeâtre.	Violet de Guinée 4B Violet méthyle. 6B, 5B	Violet.
Bleu solide 6B pour laine * Bleu Chicago B Bleu solide 3B, B BA pour laine	Bleu verdätre moyen. Bleu moyen.	† Violet méthyle. 4B, 3B, 2B † Violet méthyleB, BR, R, 2R, 3R, 4R	Du violet au violet rougeâtre

<sup>\*</sup> Couleurs substantives. † Couleurs basiques. Sans désignation: couleurs acides.

# Teinture de la laine.

### c) Jaunes et orangés.

Désignation:	Nuance:	Désignation :	Nuance:
Jaune de quino- léine Jaune naphtol Jaune solide au chrome 2 G	Jaune verdâtre	Jaune de résorcine Jaune solide au chrome R Orangé G	Jaune rougeätre.
Jaune acide G	)	* Orangé toluylè- ne G	Orangé jaunàtre.
Azo jaune acide * Chrysophénine	Jaune pur.	Mandarine Gext. Ponceau 4GB	Orangé.
* Chrysamine G, R Curcuméine ext. Jaune acide R, D — OO Jaune métanile	Jaune rougeatre.	Orangé brill. G Orangé Congo G, R Mandarine GR extra Mandarine R	Orangé rougeatre.

### d) Bruns et verts.

	Désignation:	Nuance:	Désignation:	Nuance
÷	Brun de résorci- ne * Brun Congo G et R Brun solide G	Brun jaunätre.	Brun acide R extra Brun solide 3 B * Brun p. laine G * Brun p. laine R	Brun rougeâtre.  Brun jaunâtre. Brun rougeâtre intensif.
	Brun acide G		Vert de Guinée	Vert vif.
	extra	I	* Vert Columbia	Vert mat.

<sup>\*</sup> Couleurs substantives, † Couleurs basiques, Sans désignation; couleurs acides.

# Teinture de la laine.

e) Gris et noirs.

Désignation:	Nuance:	Désignation:	Nuarce:
Gris d'aniline Gris d'argent Nigrosine * Gris neutre	Gris.	Noir pour laine 4BF Noir solide au chrome (chromé) (1)	Noir bleuàtre
Noir pour laine 474 Noir pour laine B Noir pour laine 6B * Noir Nyanza Noir pour laine 4B	Noir violacé.  Noir bleu rougeâtre,  Noir bleuâtre.  Noir bleuâtre foncé.	* Noir Zambèze D Noir foncé pour laine 3B Noir foncé pour laine 2B Noir pour laine GR	Noir noir.

<sup>(1).</sup> En teinture directe (non chromé le Noir solide au chrome est plus rougeâtré que le Noir pour laine B.

<sup>\*</sup> Couleurs substantives. † Couleurs basiques.

Sans désignation : couleurs acides.

# 2. Teinture de la soie.

### a) Rouges.

			. ~	
	Désignation :	Nuance:	Désignation :	Nuance
0. 0.	Eosine Erythrosine Phloxine Rose Bengale Rhodamine Erica 2NG, GN BN	Roses très vifs, depuis les tons jaunàtres jus- qu'aux bleuàtres.	Ecarlate double brillant 2 R Ecarlate brillant 2 R Coccine 2 B 8* Rouge primuline Ponceau 3 RB	jaunâtres.
	Ponceau G  — 2 GB  Ecarlate double brillant G  Ecarlate brillant G  Ecarlate Victoria G	Rouges jaunätres.	Ecarlate double brillant 3 R Ecarlate brillant 3 R Ponceau 3 R Coccine nouvelle Ecarlate Vict. 3 R Ponceau 4 RB	
θ.	Ponceau RB, R, BO Ecarlate Vict. R Ecarlate double brillant R Ecarlate brillant R Ponceau 2 RB, 2 R Ecarlate Victoria 2 R Azo-coccine 2 R	Ecarlates jaunâtres.	— 4R Ecarlate Vict. 4R 8. Rouge Emin Ecarlate brillant double 4R Ecarlate brillant 4R Ponceau cristal.	V bleuåtres.

<sup>\*</sup> Couleurs substantives. † Couleurs basiques. Sans désignation : couleurs acides. E : Résistant bien à l'eau. e : Résistant assez bien à l'eau.

# Teinture de la soie

### Ronges.

Désignation:	Nuance:	Dèsignation:	Nuance:
Rouge solide ext.  A A AB B. Rouge p. drap 3GA, GA Substitut d'orseille Ponceau 6RB A S, 2S Eosamine Azo-rubis S E.†Safranine Méthyl-éosine	allant du rouge moyen  A jusqu'au  v rouge cerise.	Rouge pour drap BA Bordeaux B, R, S  •.†Camélia B, 2B  •.†Cerise 2B  *Congo rubis Ponceau 10 R B  •.†Rubis Fuchsine acide S	Bordeaux. Rouge fuchsing
	b) Bleus e	et Violets.	

b) Bleus et Violets.				
Désignation:	Nuance:	Désignation :	Nuance:	
e.†Bleu méthylène 2 B, B, R N. Bleu alcalin D		Bleu p. laine 2 B E. Bleu alcalin 6 B jusqu'à 4 R	Bleufranc	
e. Bleu de Bavière e.* Bleu Chicago 6B Azurine brill. 5 G	> Bleuverdätre.	e. Bleu à l'eau B BR; R, 2R, AD, ADR e. Violet acide 6B	) → Bleu rougeâtre.	
e.* Bleu Chicago 4 B e. †Bleu Victoria B e. Bleu méthyle e. Bleu lumière e. Bleu à l'eau 6B, 5B, 4B, 3B, 2B	     Bleufranc	e. Bleu sol. 6B p. l. e. — 3 B,B, BA p. laine e. — p. soie e. † — 2B, 2BZ p. coton	allant du bleu moyen verdâtri jusqu'au bleu moyen franc.	

<sup>\*</sup> Couleurs substantives. † Couleurs basiques. Sans désignation : Couleurs acides E Résistant bien à l'eau. e Résistant assez bien à l'eau.

# Teinture de la soie.

# Bleus et Violets.

Désignation:	Nuance:	Designation:	Nuance:
e. * Bleu Chicago B E. * Bleu Chicago R E. * Azurine brillante 5 G e. Bleu Érié 2G e. * Bleu Chicago	Bleu moyen.	Bleu à l'eau 4RW Violet acide 2B Violet de Guinée 4B B.†Violet méthyle. 6B, 5B	Violet.
RW. 2R, 4R  e. Bleu solide R, RA pour laine  e.†Bleu solide p. c. B, BZ, BRZ RG, R  e.†Bleu Victoria 4R	Bleu moyen rougeâtre.  Violet.	B. † Violet méthyle. 4B, 3B, 2B, B 6. † Violet méthyle. BR, R † Violet méthyle. 2R, 3R	allant du violet au violet rougeâtre.

	(c sames et oranges,				
	Désignation :	Nuance:	Désignation:	Nuance:	
	Acide picrique Jaune de quino- léine Jaune Martius Jaune naphtol Auramine Jaune solide au chrome 2G (chromé) Uranine (fluorescence verte)	Jaune verdåtre.	Jaune acide R  c. Curcuméine ext. Jaune métanile Jaune acide D Jaune de résorc.  E.†Phosphine ext. N  c.* Orangé toluyl. G  c. * Orangé brill. G  E. Jaune solide au	Jaune rougeâtre.	
e.	*Chrysamine G,R *Chrysophénine Azo-jaune acide Jaune acide G	Jaune franc.	chrome R (ethromé) Orangé G, R Mandarine Ponceau 4 G B	) > Orangé,	

<sup>Couleurs substantives.
Couleurs basiques.
Sans désignation : Couleurs acides.
E : Résistant bien à l'eau.
c : Résistant assez bien à l'eau.</sup> 

# Teinture de la soie.

### d) Bruns et verts

Désignation :	Nuance:	Désignation :	Nuance:
∵Phosphine 3R e. Brun de résor- cine Brun acide G	Brun jaunātre.	Brun solide 3B †Brun Bismarck Y extra	Brun rougeâtre
extra  Chrysoïdine  Brun Bismarck	Brun orangė.	e. Vert de Guinée G, B E.†Vert d'éthyle B	) ≻ Vert jaunätre.
extra Brun solide G	Brun moyen	0. †Vert malachite	Vert bleuåtre.
N.*Brun Congo G & R		E. Vert Columbia	Vert mat.

## e) Gris et Noirs.

Désignation :		Désignation :	Nuance:
E. Gris d'aniline E. Gris d'argent E. Nigrosine e.* Gris neutre	Gais.	<ul> <li>B. Noir solide au chrome (chromé)</li> <li>Noir foncé pour lainc</li> </ul>	Allant du noir bleuätre jus- qu'au noir franc
Noir pour laine 6B, B, 4B, 4BF e.* Noir Nyanza	Allant du noir bleuâtre jus- qu'au noir noir	Noir pour laine GR	Noir franc.

<sup>\*</sup> Couleurs substantives. † Couleurs basiques. Sans désignation : couleurs acides. E. résistant bien à l'eau. e. résistant assez bien à l'eau.

### a) Rouges.

	Désignation :	Nuance:	Désignation :	Nuance:
**	2 GN Rhodamine	Roses très vifs depuis les tons jaunàtres jus- qu'aux bleuà- tres.	Rouge solide A, AB Ecarlate I pour coton Ponceau 6 RB * Benzopurpurine 6 B * Rouge diamine 3 B	Allant du 7 Fouge moyen au rouge cerise.
* *	Rouge saumon Ecarlate III pour coton Rouge diamine B Benzopurpurine B	Rouges > jaunātres	* Congo brillant R  * Congo 4R  * Congo brillant G  † Safranine	
	Ponceau RB  - 2RB Benzopurpurine 4B Congo G, GR	Jaunâtre. ∧	Rouge cuir de Russie Bordeaux B, R Benzopurpurine 10B Congo rubis	
7.0	Ecarlate p. Jute Ponceau 3RB  - BO  - 4RB Ecarlate II pour coton Purpurine brill.	Ecarlate.	* Pourpre brillant de Hesse  * Pourpre de Hesse  * Camélia  † Cerise Ponceau 10 RB	Bordeaux.

<sup>\*</sup> Couleurs substantives pour coton. †Couleurs basiques. Sans désignation : couleurs acides.

### Rouges.

	Désignation :	Nuance:	Désignation:	Nuance:
j.	Rubis Nacarat I—III Amaranthe	Rouge fuchsine Rouge fuchsine mat. Rouge vineux.	*Congo Corinthe G d.*Brun Zambèze G (non développé)	Rouge vineux.

# b) Bleus et violets.

Désignation :	Nuance:	Désignation :	Nuance:
†Bleu méthylène 2B, B, R †Bleu de toluidine c. *Bleu Chicago 6B, 4B, B c. *Azurine brillante 5 G Bleu de Bavière	Bleu verdátre.	* Bleu noir Columbia G  * Bleu solide Columbia 2 G  * Bleu solide Congo B	Bleu moyen.
†Bleu Victoria B Bleu méthyle Bleu à l'eau 6B, 5B, 4B, 3B, 2B Bleu de Chine Bleu à l'eau B, BR, R, 2R	bleu franc. bleu rougeâtre.	* Bleu Chicago R  * Bleu Columbia G  * Benzo-azurine G, 3G  6.*Azurine brillante B  6.*Bleu Congo 2B	Bleu moyen.

<sup>\*</sup> Couleurs substantives pour coton.

<sup>†</sup> Couleurs basiques. Sans désignation : couleurs acides.

d. Couleurs substantives diazotables, c. Couleurs substantives pouvant être traitées au sulfate de cuivre seul, où au sulfate de cuivre avec bichromate de potasse.

### Bleus et violets.

Désignation :	Nuance:	Designation:	Nuance:
6. * Bleu Erié 2 G 6. * Bleu Chicago RW † Bleu solide 2B 2 BZ p. coton	8!eu moyen.	† Bleu solide pour coton B, BZ, BRZ † Bleu Indol R † Bleu solide R p. coton * Azo-violet R	Blau rougeàtre
* Bleu solide Congo R  * Benzo-azurine R	Bleu mat.	* Héliotrope 2 B  * Benzo-violet R  * Congo Corinthe B  d.*Brun Zambèze 2 G  (non diazoté)	Aliant de l'héliotrope jusqu'au violet.
* Bleu Columbia B  * Bleu Chicago 2 R, 4 R  d. * Bleu Zambèze BX, RX  * Azo-bleu	Bleu rougeâtre	† Bleu Victoria 4R † Violet méthyle 6B, 5B † Violet méthyle 4Bà4R	Allant du violet franc au violet rougeâtre

<sup>\*</sup> Couleurs substantives pour coton.
† Couleurs basiques.
Sans désignation: couleurs acides.
d. Couleurs substantives diazotables.
c. Couleurs substantives pouvant être traitées au sulfate de cuivre seul, ou au de nuivre parts des patreses des parts de la couleur de la sulfate de cuivre avec bichromate de potasse.

c) Jaunes et orangés.

Désignation :	Nuance:	Désignation :	Nuance:
Jaune de quino- léine		Orangé Mikado GO, RO	Orangé jaunātre.
† Auramine * Jaune Thiazol	Jaune verdätre	Mandarine G	
* Chysophénine		extra	
* Chrysamine G, R		Ponceau 4GB	
* Jaune Mikado 6G ( * Jaune d'or	Jaune pur.	* Orangé Mikado 2RO, 3RO 4RO	de l'orangé
Mikado		* Orangé brillant	franc à l'orange
* Jaune Mikado		G G	rougeâtre.
* Jaune Columbia	Jaune rougeâtre,	* Orangé Congo G, R	
* Curcumine S		* Orangé TA	
* Orangé toluylène G † Phosphine extra	Orangė jaunātre.	* Orangé Columbia R	

<sup>\*</sup> Couleurs substantives. 
† Couleurs basiques.

Sans désignation : couleurs acides.

### d) Bruns et verts.

Désignation :	Nuance:	Désignation :	Nuance:
† Phosphine 3 R † Jaune Philadel- phie 4 G, 2 G, G	du brun jaunátre au brun jaunátre foncé.	d. * Brun Columbia R	du brun orangé au brun rougeatre.
e. *Brun chromanile (cuivre et chrome) 2G		e. * Brun cachou <sup>2</sup> DX, <sup>3</sup> DX d. * Brun Zambèze	Brun foncé.
† Chrysoïdine e. *Brun Congo	i	G, 2G (développé à la toluylène diamine)	
Ğ&R	du brun orangê au brun rougeâtre	† Vert d'aéthyle	Vert jaunätre.
6. * Brun chromani- le R		Vert malachite	Vert bleuätre.
(cuivre et chrome)  6. * Brun cachou  DX (cuivre et chrome)		* Vert Columbia * Vert noir Columbia	Vert mat.

<sup>\*</sup> Couleurs substantives pour coton. † Couleurs basiques. Sans désignation : couleurs acides.

d. Couleurs substantives diazotables.

c. Couleurs substantives pouvant être traitées au sulfate de cuivre scul. ou au sulfate de cuivre avec bichromate de potasse.

e) Gris et noirs.

Désignation:	Nuance:	Désignation :	Nuance:
* Gris neutre G d. *Noir Zambèze (direct) 1) d. c.* Noir Zambèze	Gris	† Noir pour jute B † Noir Columbia B, FB 6. *Noir chromanile 2BF, 3BF (cuivre et chrome) d. c. *Noir Zambèze F (toluylène diamire)	Noir bleuâtre.
(direct) F  c. *Noir chromanile (direct)	Violet noirätre	Noir Columbia R † Noir pour jute V extra	Noir violacé.
d. *Noir Zambèze (direct)  d. *Noir Nyanza (direct)  d. *Noir Zambèze D	Noir bleuâtre.	c. *Noir chromanile 2 RF (cuivre et chrome)	
(direct)  * Noir Tabora X		* Noir Columbia 2BX,2BW,FBB	Noir charbon.

<sup>\*</sup> Couleurs substantives pour coton.
† Couleurs basiques.
Sans désignation: couleurs acides.
d. Couleurs substantives diazotables.
c. Couleurs substantives pouvant être traitées au sulfate de cuivre seul, ou au sulfate de cuivre avec bichromate de potasse.

Gris et noirs.

Désignation;	Nuance:	Désignation:	Nuance:
*Noir chromanile (cuivre et chrome) BF 6.*Noir Zambèze B (toluylène-diamine)	Noircharbon.	e. *Noir chromanile (cuivre et chrome) RF dc. *Noir Zambèze (toluylène-diamine) BR	Noir foncé brunatre.
* Noir Columbia R remonté au bleu méthylène)		d. *Noir Zambèze D	Noir franc.

<sup>\*</sup> Couleurs substantives. † Couleurs basiques.

Sans désignation ; couleurs acides.

d. Couleurs diazotables.
c. Couleurs substantives pouvant être traitées au sulfate de cuivre seul, ou au sulfate de cuivre avec bichromate de potasse.

# 4. Couleurs pour jute

(Procédés pages 20 et 21)

Les matières colorantes pour coton, énumérées dans les tables qui précèdent (pages 211 à 217). sont également applicables à la teinture du jute.

En première ligne, se prêtent à la teinture de cette fibre:

Toutes les couleurs basiques (pages 78 à 79); le jute renfermant du tannin, elles tirent sans mordançage préalable, avec addition d'alun ou d'acide acétique.

Parmi les couleurs acides, les suivantes sont le plus employées pour la teinture du jute :

Rouge: Ecarlate pour jute, Ponceau 3RB, 4RB, 6RB. Ponceau BO, BOG, Rouge solide A, Bordeaux B&R, Eosine et Erythrosine.

Bleu: Bleu à l'eau, du 6B jusqu'à R.

Jaune orangé: Jaune de quinoléine, azo-jaune acide. Curcuméine, Mandarine, Ponceau 4GB.

Toutes les couleurs substantives peuvent être employées pour la teinture du jute.

# 5. Couleurs pour mi-laine.

(Teinture en un seul bain, voir p. 17) (1)

Couleurs substantives qui, teintes sur bain neutre à l'ébullition, tirent plus sur le coton que sur la laine.

Bleu Columbia G. R

- \* Bleu solide Columbia 2G
- \* Bleu solide Congo B, R
- \* Bleu Zambèze BX. RX
- \* Burcumine S
- \* Jaune Mikado

\* Orangé Mikado Brun Columbia Brun Zambèze B Vert Columbia

Vert Columbia Noir Zambèze B

Couleurs substantives qui, teintes sur bain neutre à l'ébullition, couvrent à peu près uniformément la laine et le coton.

Bleu Chicago 6B, 4B,B

Jaune Columbia
Jaune Thiazol
Chrysophénine
la laine est plus jaunâtre double Coton, l'Orangé TA

Noir bleu Columbia Noir Zambèze BR, F Noir Nyanza Noir Columbia B, FB, 2 BW, FBI)

Noir chromanile 2BF (au cuivre et chrome)

Couleurs substantives qui, teintes sur bain neutre à l'ébullition(2), tirent plus sur la laine que sur le coton.

Purpurine brillante R Congo brillant R Rouge diamine B Benzopurpurine 4B, 6B,

Congo Corinthe G, B Erica la laine est plus rougeâtre que le coton.

Bleu Érié
Bleu Chicago
2R, 4R

Orangé Columbia R Orangé Congo R Brun Congo R, G Noir Zambèze D

1. Teinture en plusieurs bains ; voir p. 18.

<sup>\*</sup> Ce signe désigne les marques laissant la laine presque intacte.

 En réglant adroitement la température (voir p. 18), on peut arriver, avec ces produits, à teindre la laine et le coton à la même hauteur.

# Couleurs pour mi-laine.

(Teinture en un seul bain, voir p. 18)

Couleurs acides qui, teintes sur bain neutre, à l'ébullition, ne couvrent que la laine.

Ponceau 3 RB Rouge pour drap 3 GA Bleu alcalin Bleu pour laine Sulfon-azurine D Violet acide 6 B Violet de Guinée 4 B Azo-jaune acide Curcumine extra
Mandarine
Vert de Guinée
Noir pour laine 6 B, 4 B
4BF, B
Noir foncé pour laine
3 B, 2 B
Noir pour laine GR

# 6. Couleurs pour mi-soie.

(Teinture en un seul bain, voir p. 19) (1)

### a) Rouges.

- + Erica B,N GN, 2 GN
- † Rouge saumon Purpurine brillante Congo brillant R, G
- + Rouge diamine B, 3B
- † Benzopurpurine 4B, 6B Benzopurpurine 10B Congo Corinthe G, B
- + Congo rubis

### b) Bleus et violets.

- \* Bleu Chicago 6B, B Bleu Chicago 4B, RW
- † Bleu Chicago 2R, 4R Bleu Érié 2G
- \* Bleu Columbia G, R
- \* Bleu solide Congo B, R
- \* Bleu solide Columbia
- \* Azurine brillante 5 G
- \* Bleu Zambèze BX Bleu Zambèze R X Héliotrope 2 B

### c) Jaunes et orangés.

- \* Curcumine S Jaune Columbia
- † Chrysophénine
- † Chrysamine G, R Jaune Thiazol
- \* Jaune Mikado

- \* Jaune d'or Mikado
- † Orangé toluylène G
- † Orangé Congo G, R Orangé Columbia R (S. plus jaune que cot.)
- \* Orangé Mikado

<sup>1.</sup> Voir p. 19 les données pour la teinture en plusieurs bains.

\* Ce signe indique les couleurs laissant la soie presque blanche.

Ce signe indique les couleurs laissant la soie presque blanche.
 † Les produits marqués d'une † teignent le coton et la soie à peu près à la même hauteur.

Les couleurs qui ne sont précédées d'aucun signe, montent plus sur le coton que sur la soie.

# Couleurs pour mi-soie.

(Teinture en un seul bain) (1)

### d) Bruns et verts

Brun Congo G, R
(la soie est plus jaunâtre
que le coton)

Brun Zambèze G. 2G

Brun Columbia R

\* Vert Columbia
(la soie n'est que légèrement

teintée?

# e) Gris et noirs.

Gris neutre G † Noir Zambèze D Bleu noir Columbia G Brun Zambèze BR. B. F

† Noir Columbia 2 BW Noir Columbia R (la soie est un peu plus claire que le coton) Noir Columbia B, FB

<sup>1.</sup> Voir page 19 les données pour la teinture sur plusieurs bains. <sup>8</sup> Ce signe indique les couleurs laissant la soie presque blanche.

<sup>†</sup> Les produits marqués d'une † teignent le coton et la soie à peu près à la même hauteur.

Les couleurs qui ne sont précédées d'aucun signe, montent plus sur le coton que sur la soie.

# 7. Couleurs pour silésienne (Gloria)

(SOIE ET LAINE)

- 1. Couleurs acides, qui, teintes à l'ébullition ou à 80° C, couvrent presque uniformément la laine et la soie (Voir proc. XVI, p. 20).
- \* Ponceau R
- \* 4RB
- \* Rouge solide A Violet de Guinée 4B
- \* Azo-iaune acide
- \* Curcumine extra

- \* Jaune naphtol
- \* Mandarine G extra Vert de Guinée B
- \* Brun solide G
- \* -- GR

Noir pour laine GR

Parmi les couleurs basiques, il y a lieu de citer le Bleu Victoria B teint avec addition d'acide sulfurique.

2. Couleurs acides qui, teintes à l'ébullition, tirent très peu sur la soie (Voir proc. XVIII, p. 20).

Bordeaux brillant S Rouge de Guinée 4 R Jaune acide G Orangé C

3. Couleurs substantives qui, teintes à l'ébullition ou à 80°C, couvrent presque uniformément la laine et la soie, (Voir proc. XVII, p. 20).

Bleu Chicago RW

\* - 2 R

\* - · 4R

Chysophénine G

\* Orangé Congo GR Brun Congo GR

1. Couleurs substantives qui, teintes sur bain bouillant, laissent la soie presque blanche.

Erica BN Bleu Columbia G, R Héliotrope 2 B

<sup>†</sup> Les couleurs marquées d'une † tirent plus uniformément quand on maintient la température au-dessous du point d'ébullition.

A titre de complément aux tableaux synoptiques des propriétés des matières colorantes, nous donnons ci-après quelques indications fondamentales sur leur aptitude à se laisser ronger.

Les couleurs acides suivantes sont rongeables au sel d'étain.

#### Rouges:

Ponceaux brevetés
Ponceau 1 ORB à 2 GB
— BO extra, BOG
Coccine 2 B
Coccine nouvelle
Ecarlate Victoria
Ecarlate double brillant
Ecarlate brillant
Rouge solide
Bordeaux B, S
— SF
Bordeaux brillant S

**Fosamine** 

Azo-cardinal G Azo-orseille R Substitut d'orseille Rouge Emin Rouge pour drap 3GA, GA. BA

Jaunes et orangés :
Jaune acide
Jaune métanile
— de résorcine
Mandarine G extra
Ponceau 4 GB
Brun :

Brun solide G

Les marques suivantes peuvent être employées pour ronger en couleur les colorants ci-dessus.

Fuchsine acide S
Eosine
Erythrosine
Phloxine
Rose Bengale
Rhodamine BM, GM, 6GM
Safranine
Bleu à l'eau 3B

Bleu méthylène 2 B nouv. D Bleu Victoria Violet méthyle B Jaune de quinoléine Phosphine Auramine Vert malachite Vert d'éthyle Se laissent ronger à la poudre de zine :

Les noirs pour laine 6B, 4B, 4BF, GR et le noir foncé pour laine; l'effet de ce rongeage est jaunâtre.

Les couleurs substantives ci-après se laissent ronger au sel d'étain et à la poudre de zinc. (La poudre de zinc donne, en général, un blanc plus parfait.)

#### Rouges:

Congo Congo brillant G et R Benzopurpurine B, 4B, 6B, 10 B Purpurine brillante R Rouge diamine B, 3 B Congo rubis Erica BN, GN, 2GN

### Bleus:

Azo-bleu
Benzo-azurine G, R
Azurine brillante 5 G, B
Bleu Congo 2B
Bleu solide Congo B, R
Bleu Chicago 6B, 4, BB
RW, 2 R 4 R
Bleu Columbia G, R
Bleu solide Columbia 2 G
Bleu Zambèze BX, RX
(aussi bien teint directement que diazoté au β-Naphtol ou à

#### Violets:

l'éther d'amidonaphtol).

Azo-violet Héliotrope 2B

### Jaunes et orangés:

Chrysamine G et R Chrysophénine G Orangé Congo G, R Orangé brillant G

#### Bruns:

Congo Corinthe G, B Brun Congo G, R Brun Zambèze G, 2 G Brun Columbia R

### Verts:

Vert Columbia Vert noir Columbia D

### Gris et Noirs :

Noir Nyanza B Bleu noir Columbia Noir Columbia B, R, FB, 2BX, 2BW Noir Zambèze B, F, D, BR

(aussi bien en teinture directe que diazoté au β-Naphtol).

Gris neutre G

Les couleurs substantives suivantes ne se laissent pas ronger

Jaune Columbia | Curcumine S | Primuline

Le Noir Zambèze NA donne au rongeage des effets jannes.

Les produits ci-après, qui ne sont pas rongeables, peuvent cependant être employés pour ronger en couleur les colorants substantifs.

Rhodamine BM, GM, 6GM Safranine Bleu méthylène 2 B nouv. D Violet méthyle B Auramine
Phosphine
Vert d'éthyle
Vert malachite
Extrait de graines de Perse

Le Bleu Indol R fournit au rongeage des effets rouges

Pour les effets de mercerisage qu'on produit par l'action directe d'épaississants alcalins sur les tissus de coton déjà teints, on prendra de préférence les couleurs substantives désignées page 198 comme résistant très bien aux alcalis.

La diversité des formes sous lesquelles le teinturier reçoit et travaille les différentes matières textiles, divise l'industrie de la teinture en un si grand nombre de branches, que nous croyons bon de passer brièvement en revue les divers artièles laine, coton et mi-laine. Les pages qui suivent ont été réservées à ce travail. A l'aide des renseignements sommaires qui s'y trouvent, on pourra facilement déterminer les produits à employer dans chaque cas. Ce choix sera d'autant plus facile, qu'on pourra, en même temps, se rapporter aux tables sur les propriétés des matières colorantes.

### Teinture de la laine

Que demande-t-on avant tout d'une teinture?

#### Matière brute.

#### Laine en bourre

Solidité à la lumière.

- au lavage.
- au décatissage.

# Laine renaissance (Shoddy, Mungo, etc.)

Solidité au foulon. Bon marché.

On se contente souvent d'une faible résistance à la lumière.

# Peignés

Comme pour la laine en bourre.

#### Filės.

Fils pour tissage (fils peignés, fils cheviotte, fils cardés, etc.)

(Devant résister au lavage et au foulon)

Comme pour la laine en bourre.

<sup>\*</sup> Voir appendice.

Par suite, quels colorants y a-t-il lieu de viser en première ligne ?

#### Observations

Couleurs sur mordant.

Pour le nuançage sur mordant de chrome : Violet de Guinée et Vert de Guinée.

En deuxième ligne: Couleurs substantives.

Couleurs sur mordant.

Couleurs substantives.

En deuxième ligne: Couleurs basiques.

Comme pour la laine

Couleurs sur mordant. Couleurs substantives. Les couleurs substantives fournissent sur laine, comme on le sait, des teintures d'une bonne solidité au lavage. Leur résistance au foulon n'est suffisante pour la laine en bourre, que lorsqu'on n'exige qu'une solidité modérée. Les couleurs facilement solubles sont celles qui conviennent le mieux pour la teinture sur appareils.

La solidité au foulon des couleurs basiques sur laine suffit quand on peut se contenter d'une résistance moyenne. Elles fournissent des nuances plus vives que les couleurs substantives et, contrairement à celles-ci, ne salissent pas le coton blanc. Cependant elles sont moins solides à la lumière. Pour la teinture sur appareils, on vise principalement les couleurs facilement solubles. Quand il s'agit de produire des tons clairs sur du Shoddy foncé, on démonte d'abord la nuance originale, soit par oxydation (bichromate de potasse et acide sulfurique), soit en la réduisant (hydrosulfite de soude), ou encore en faisant simplement bouillir la matière sur un bain acide.

Comme pour la laine en bourre. Pour la laine on emploie beaucoup le Néroi\*.

Comme pour la laine en bourre.

#### Teinture de la laine

Que demande-t-on avant tout d'une teinture?

#### Filés :

#### Laine filée à tricoter

Solidité au lavage.

- à la transpiration (acides)
- au frottement.

### Filés pour flanelle, Couvertures, etc.

Solidité à un foulon moyen.

- à la transpiration (acides)
  - au frottement.

Pour les fils à couvertures, on demande souvent aussi la résistance au soufrage.

Fils pour tapis, fils pour étoffes d'ameublement, Gobelins, etc. Solidité à la lumière.

au frottement.

Tresses de laine

Solidité à la lumière.

- au frottement.

La couleur doit pénétrer les tresses.

Par suite, quels colorants y a-t-il lieu de viser en première ligne?

#### Observations

Couleurs substantives.

Couleurs sur mor-

Parmi les couleurs acides (sans aucun mordançage), seulement les

Rouge pour drap
Rouge solide A
Rouge Emin
Bleu pour laine
(bleu Tzarine)
Violet de Guinée
Jaune acide
Noir pour laine

Nérol.

Le Nérol est, parmi les noirs acides non mordançables, le plus solide au lavage; dans la teinture des fils à tricoter, il revient meilleur marché que le campêche. Quand on combine des couleurs n'égalisant pas très bien, comme le Bleu pour laine (Bleu Tzarine), avec des couleurs unissant bien (comme le Jaune acide) il faut, en raison de celleslà, commencer à teindre sur bain neutre ou tout au plus légèrement acidulé, et n'ajouter que peu à peu la proportion d'acide voulue.

Couleurs acides résistant à la lumière.

En deuxième ligne :

Couleurs sur mordant.

Couleurs substantives traitées au sulfate de cuivre après la teinture. Le choix des couleurs a lieu d'après leur solidité à la lumière et leur pouvoir égalisant.

#### Teinture de la laine

Que demande-t-on avant tout d'une teinture ?

#### Filés :

Filés Zéphir, filés fantaisie en tous genres.

Solidité au soufrage. Vivacité de la nuance.

### Etoffes, etc.

Draps (castor, molletons, Palmerston).

Draps en tous genres pour hommes.

(Étoffes de laine peignée, cheviotte, cardés.)

Etoffes d'ornement pour drap militaire, drap billard.

Solidité à la lumière.

- au décatissage.

Parfois aussi la solidité au carbonisage.

Les étoffes doivent être bien pénétrées, ne doivent pas lâcher au frottement. Pour les draps militaires ou d'administration, on exige une grande solidité à la lumière. Par suite, quels colorants y a-t-il lieu de viser en première ligne.

#### Observations

#### Couleurs acides:

(y compris les bleus alcalins) Couleurs basiques:

(Rhodamine, Bleu Victoria, Auramine)

En général, on ne fait que des tons fins.

Parmi les couleurs tirant sur bain fortement acide, on prendra de préférence celles qui unissent bien.

#### Couleurs acides (teignant directement)

Les Noirs p. laine et Noirs foncés pour laine sont beaucoup employés à la place du campêche. Pour les étoffes très difficiles à pénétrer, on emploie aussi un mélange de Noir pour laine et de campêche (avec addition de sulfate de fer, de sulfate de cuivre et d'acide oxalique). En combinant le Bleu à l'eau avec le Violet de Guinée et du campêche on obtient de bons bleus marine.

Couleurs sur mordant.

En deuxième ligne:
Couleurs substantives,
aussi bien en teinture
directe, que traitées au
sulfate de cuivre.

Les couleurs foncées, principalement le noir, le bleu et le brun, sont d'une grande importance pour les draps et tous les genres d'étolles pour hommes. La solidité requise des teintures varie suivant la qualité des étolles. Le choix des couleurs s'effectue donc d'après ce qu'on exige des teintures dans chaque cas. Quand il s'agira d'étolles à pénétration difficile, on choisira de préférence des colorants facilement solubles. Les couleurs substantives teignent fortement les bordures de coton, mais elles couvrent les paillettes dans les étoffes qui en contiennent. Cette manière de couvrir les paillettes (voir aussi « étoffes Shoddy ») n'est cependant pas pratique pour les étoffes fines, dont les bordures doivent rester blanches. Pour ces articles, on a recours au campêche, avec bichromate de potasse et sulfate de cuivre, etc., ou à l'épaillage, opération qui se pratique au moyen de pincettes tranchantes. Quand on teint au Noir pour laine ou au Noir foncé pour laine, on peut conserver les bordures à peu près blanches, en faisant bouillir encore la marchandise, sous addition d'acide une fois le bain épuisé.

Teinture de la laine

Que demande-t-on avant tout d'une teinture ?

Étoffes, etc.

Étoffes de confection en tous genres

Drap pour dames Péruvienne, cachemire, crépon, etc. Comme pour le drap. Solidité à la boue des rues (résistance aux alcalis).

Flanelle

Solidité au lavage.

— à la lumière.

Velours, peluches

Solidité à la lumière.

— au frottement.

Par suite, quels colorants y a-t-il lieu de viser en première ligne?

#### Observations

Comme pour le drap.
La combinaison des
Noirs pour laine
6B et B est un
excellent substitut du campêche.

Les étoffes de confection, le plus souvent teintes en nuances foncées, le sont aussi fréquemment en tons mode. Pour ceux-ci, il faut la solidité à l'air et un bon unisson. Le Noir pour laine, teint sur bain neutre, est employé pour l'obtention de noirs sur étoffes difficiles à unir.

Couleurs acides.
Couleurs substantives pour coton.

On emploic beaucoup les couleurs substantives, surtout les rouges.

Couleurs acides.

Généralement on teint la chaine de coton. Il ne s'agit donc ensuite que de couvrir le poil en bain acide.

#### Teinture de la laine

Que demande-t-on avant tout d'une teinture ?

### Étoffes, etc.

#### Feutre de laine

La solidité à viser varie suivant l'usage auquel le feutre est destiné. En général, on tient à ce qu'il soit bien pénétré.

### Chapeaux de laine et de poil

Solidité à la lumière.

- au décatissage.
- au frottement.

Les cloches pour chapeaux de dames doivent être bien pénétrées. Par suite, quels colorants y a-t-il lieu de viser en première ligne?

#### Observations

Les couleurs acides facilement solubles et les couleurs substantives. Pour les noirs, on emploie beaucoup les Noirs pour laine, et les Noirs foncés pour laine. Les couleurs substantives aisément solubles conviennent très bien pour la composition de nuances mode.

Couleurs sur mordant.

Couleurs acides, solides à la lumière et aisément solubles.

Pour le noir, on emploie beaucoup les Noirs pour laine et Noirs foncés pour laine. Les cloches ayant été soumises à un foulon acide se teignent généralement avec des couleurs acides sans qu'il soit nécessaire d'ajouter encore de l'acide. On peut désaciduler les cloches molles en ajoutant un peu d'ammoniaque au bain dans lequel on les humecte. Si cela ne suffit pas, on ajoute de l'ammoniaque au bain deteinture, jusqu'à ce qu'il ne montre plus qu'une réaction acide très faible. Sans cette précaution, beaucoup de couleurs tirent trop vite. Les cloches à chapeaux pour hommes doivent être suffisamment pénétrées, pour qu'au finissage le cœur non teint n'apparaisse pas. Les couleurs pénétrant difficilement les étofies réussiront mieux quand elles seront employées en combinaison avec des marques facilement solubles. La teinture des poils à l'état brut a ordinairement lieu sur apparcils.

### Teinture du coton

Que demande-t-on avant tout d'une teinture?

Matière brute.

Coton en bourre Coton peigné Solidité au foulon.

- à la lumière.

Les qualités qu'on requiert des teintures varient du tout au tout suivant l'usage auquel la matière à teindre est destinée. Les nuances entrant dans la fabrication d'articles mi-laine (draps. fichus, articles cardés) doivent être très solides au foulon.

Par suite, quels colorants y a-t-il lieu de viser en première ligne?

#### Observations

Couleurs substantives, en teinture directe, diazotée et développée ou encore traitée sur cuivre (cuivre et chrome).

Couleurs substantives remontées aux couleurs basiques.

Couleurs basiques.

Les couleurs substantives sont très pratiques pour la teinture du coton en bourre, en raison de la simplicité de leur application et aussi parce qu'elles ne contractent pas la fibre, ce qui n'entrave ni le cardage ni la filature. On emploie beaucoup le Noir Columbia à la place du Campêche. (Concernant la teinture en noir, voir aussi page 241.) Quand on teint sur appareils, on choisit principalement des couleurs substantives facilement solubles.

Teinture du coton

Que demande-t-on avant tout d'une teinture ?

#### Filés.

Fils pour le tissage couleur,
chaînes,
Filés de coton pour peignés
mi-laine
Fils pour bas
Fils à tricoter
Fils à coudre

Solidité au foulon ou au lavage, Solidité à la lumière. Souvent aussi la solidité à la transpiration (acides). Le degré de solidité varie beaucoup suivant les articles.

Pour fils à coudre :
Solidité à la lumière.
— au frottement.

<sup>\*</sup> Voir l'appendice.

#### Observations

Couleurs substantives, diazotées et développées ou traitées au cuivre (cuivre et chrome).

Couleurs substantives en teinture directe.

(Les nuances claires sont souvent suffisamment solides au foulon et ne salissent pas ou presque pas le coton blanc.)

Couleurs basiques. Couleurs substantives remontées aux couleurs basiques.

Quand on combine entre elles des couleurs substantives, il faut prendre soin de ne choisir que des produits tirant de la même façon. Les plus beaux noirs sont les suivants :

Noir Zambèze D développé au Nérogène D; solide au foulon et d la lumière;

solide au foulon et d la lumière;

2. Noir Chromanile 3 BF, 2 BF (traité au cuivre et au chrome); solide au foulon et d la lumière;

3. Noir Zambèze D ou R (\*) remonté au Noir d'aniline : solide au foulon et d la lumière;

4. Noir Columbia FB et FF extra (\*) remonté au Noir d'aniline : socide au foulon et d la lumière;

5. Noir Columbia R remonté au Bleu méthylène.

Pour la teinture des cops et des bobines, on donne la préférence aux couleurs substantives facilement Teinture du coton

Que demande-t-on avant tout d'une teinture?

Filés.

Fils pour buts divers

La solidité exigée varie considérablement suivant l'usage auquel le matériel est destiné.

#### Observations

# Couleurs substan-

en teinture directe, ou développée, ou traitée au cuivre (cuivre et chrome), ou même remontée aux couleurs basiques.

Pour la teinture des cops et des bobines, on emploie principalement les couleurs substantives se dissolvant très facilement; pour celle des chaines, les couleurs facilement ou assez sojubles.

Couleurs basiques.

En deuxième ligne:

Parmi les couleurs acides :

Ponceau 10 RBà 4 GB.
— BO, extra à BOG.
Essine, Erythrosine,
Phloxine, Rose Bengale,
Bleu à l'eau 6 B jusqu'à
R inclusivement (à
l'exception de 3 BA,
2 BN, BNW),
Bleu méthyle,
Bleu de Bavière,
Bleu de Chine,
Jaune de quinoléine.

Voir page 2.11. Pour la teinture des fils mercerisés, on emploie, parmi les couleurs substantives, celles qui tirent lentement. Le Noir Columbia est beaucoup employé à la place du Campêche. Les couleurs acides ne sont utilisées que dans les cas où l'on demande des nuances vives résistant aux acides et même à la lumière, mais sans exiger la solidité au layage.

#### Teinture du coton

Que demande-t-on avant tout d'une teinture?

#### Tricot de coton Bas

Solidité au lavage.

- à la transpiration.
- au frottement.

Parfois aussi la solidité à la lumière.

La matière doit être bien pénétrée.

### Etoffes.

Moleskine, tous genres de peignés coton, castor, pilou, flanellette, satin de coton, peluche, velours coton, corduroy, etc. Solidité à la lumière.

Solidité à la transpiration (aux acides).

Solidité au frottement.

Souvent aussi la solidité au fer chaud.

Pour le pilou et les articles analogues on demande également la solidité au lavage.

Observations .

Comme pour les fils pour bas.

Comme pour les fils pour bas.

Couleurs substantives.

Les couleurs substantives diazotées et développées, ainsi que traitées au cuivre (cuivre et chrome).

En deuxième ligne: Couleurs substantives remontées aux couleurs basiques.

Couleurs basiques.

Pour les nuances composées, on donne la préférence aux couleurs tirant lentement. Concernant la teinture en noir, voir page 241. Quand on teint le Noir Columbia sur Jigger, on peut réduire à 5 % la proportion de sulfate de soude, afin d'éviter que les teintures ne bronzent. Pour la même raison, on n'ajoute également que très peu de savon ou de soude.

Teinture du coton

Que demande-t-on avant tout d'une teinture?

## Étoffes.

Doublure de coton Doublure tulle, etc. Solidité au frottement.
Solidité à la transpiration (aux acides).
Solidité au magasinage.
Souvent aussi la solidité au fer chaud.

## Calicot pour relinre

Solidité à la lumière.

#### Observations

Couleurs substantives, seules ainsi que remontées aux couleurs basiques.

Couleurs basiques. Couleurs substantives diazotées et développées. Le Noir est fait la plupart du temps au Noir Columbia.

Les doublures sont souvent teintes par foulardage et le tulle dans l'apprêt même.

Couleurs acides.
Couleurs basiques.
Couleurs substantives.

On teint souvent dans l'apprêt même.

## Teinture de la mi-laine

(Procédé en un seul bain)

Que demande-t-on avant tout d'une teinture?

Matière brute.

Shoddy, etc.
(Mélanges de déchets de coton et de laine)
Vieux drap (chiffons)

Solidité au foulon (souvent moyenne). Bon marché.

Filés, etc.

(Vigogne), Tresses, bas, etc. Le degré de solidité varie suivant les articles. Pour les bas: La solidité au lavage. La solidité à la transpiration (aux acides). La solidité au frottement.

#### Observations

Couleurs substantives, seules et en combinaison avec des couleurs acides tirant sur bain neutre.

Couleurs substantives cuivrées (cuivre et chrome). Pour obtenir des nuances claires sur Shoddy foncé, on peut démonter partiellement celui-ci avant la teinture, soit par oxydation (avec bichromate de potasse et acide sulfurique), soit par réduction (au moyen de l'hydro-sulfite). Pour les noirs, on emploie beaucoup le Noir Columbia, aussi bien seul qu'en combinaison avec le Noir pour laine ou le Nérol.

Comme ci-dessus. En outre, les couleurs substantives remontées aux couleurs basiques, Concernant les propriétés des couleurs substantives sur ces divers articles, voir page 251.

Teinture de la mi-laine (Procédé en un seul bain) Que demande-t-on avant tout

## Étoffes:

Étoffes mi-laine pour hommes (peignés, cheviotte) Cardés mi-laine,

Étoffes d'habillement,
(Orléans, étoffes Jacquard,
alpaga, etc.)
Fichus mi-laine, astracan
mi-laine, doublure
(Zanella, sergé, etc.)
Tricot mi-laine
Feutre

Flanelle

La solidité exigée varie suivant la qualité de la matière à teindre.

La solidité à la lumière ne joue qu'un rôle secondaire pour la doublure et le tricot mi-laine. Les flanelles milaine doivent être solides au lavage.

#### Observations

Couleurs substantives, seules ou en combinaison avec des couleurs acides, tirant sur bain neutre.

Noirs: combinaison de Noir Columbia FBavec Noir pour laine 4B, 6B ou Nérol; quand on désire des Noirs très bleuâtres, on nuance le Noir pour laine avec un peu de Bleu alcalin ou Bleu pour laine 2B (Bleu Tzarine).

Il est à noter que, soumises à une ébullition prolongée, certaines couleurs substantives sont démontées du coton et fixées sur la laine. On prendra donc de préférence, pour monter des nuances mode, les couleurs substantives ne tirant presque pas sur laine en bain bouillant. Pour rendre suffisante la solidité à l'eau chaude (Crabbing), on a l'habitude de passer la marchandise dans de l'acide acétique dilué. Teinture de la mi-laine (Procédé en un seul bain)

Que demande-t-on avant tout d'une teinture?

Étoffes.

Lady-Cloth Président Moscovite Palmerston Castor Peignés, etc. Solidité suffisante à la lumière.

#### Observations

Couleurs substantives, seules et en combinaison avec des couleurs acides tirant sur bain neutre.

En fait d'étoffes Shoddy, on trouve le plus souvent dans le commerce les articles ci-après

Chaine pur coton et trame Shoddy plus ou moins foncée (Lady-Cloth, Président):

2. Trame Shoddy plus ou moins foncée avec couverture pure laine, ou 3. Comme nº 2 mais avec couverture mi-laine

(Eskimo, Palmerston, Castor, peignés). Dans le cas de l'article nº 1. il s'agit tout d'abord de teindre le coton visible, de façon à ce qu'il ne frappe pas la vue. On peut y arriver soit par le procédé en un scul bain, soit en teignant préalablement la chainc en Noir Columbia FB ou B (voir page 19) sur bain alcalin concentré, à environ 40° C. (4 ° de colo-rant, 20°/o de sulfate de soude, 2 1/2 o/° de soude) et en couvrant sur bain acide la chaine Shoddy.

Pour les articles mentionnés au nº 2, il s'agit de couvrir les paillettes de coton, qui apparaissent la plupart du temps à l'envers des étoffes; on y arrive soit par le procédé en un seul bain, soit en couvrant sur un nouveau bain. Dans ce cas, la laine est donc teinte d'abord sur bain acide ou neutre. Le coton est ensuite couvert avec des couleurs substantives tirant à froid, que l'on fixe avec addition de savon et de soude. (Voir l'appendice.)

Cette dernière opération n'altérant pas la teinte de la laine, on peut, pour les nuances foncées aussi bien que pour les tons mode, passer des pièces de teintes différentes, par un même bain : de Noir Zambèze D par exemple. Les articles désignés sous le nº 3 se teignent

d'après la méthode bien connue, en un seul bain.



# APPENDICE

Nous rassemblons dans cet appendice quelques nouveautés parues pendant l'impression de ce qui précède.

# Couleurs substantives teintes à froid sur coton.

Quelques couleurs substantives tirent à froid, c'est-àdire à la température normale, sans qu'il soit besoin de chausser le bain. Cc sont notamment les suivantes :

Erica BN, 2 GN Purpurine brillante R Congo rubis Bleu Chicago 6B Bleu Columbia G, R Héliotrope 2 B Curcumine S Chrysophénine Orangé brillant G Noir Zambèze D Noir à froid B, R

## Procédé de teinture :

Le colorant est dissous dans l'eau bouillante et ajouté au bain de teinture, contenant par litre :

pour les nuances claires : 2-5 grs de sulfa

2-5 grs de sulfate de soude et 5 grs de savon.

et pour les nuances foncées : 5-15 grs. de sulfate de soude crist. et 3 grs. de savon. Pour ces dernières, l'huile pour rouge turc (environ 1,5 gr. d'huile par litre de bain) avec un peu de soude, remplace avantageusement le savon. On entre le coton, qu'il n'est plus nécessaire d'humecter préalablement, dans le bain froid, préparé aussi court que possible, et on teint pendant 3/4 d'heure à 1 heure 1/2, suivant le ton de la teinture. Ensuite on rince et sèche.

Les bains s'épuisent presque aussi bien que par la teinture à l'ébullition.

Ce procédé convient moins bien pour les mélanges que pour la teinture de matières colorantes homogènes.

## Nouveaux colorants

Colorants pour laine:

## Bleu pour laine R (Bleu Tzarine R)

Ce produit fournit des tons plus rougeâtres que le Bleu pour laine 2 B (voir page 56), dont il possède toutes les propriétés.

## Nérol B et 2 B.

Les Nérols B et 2B fournissent sur laine, en bain légèrement acide et sans aucun traitement supplémentaire, des teintures d'une extraordinaire solidité au lavage.

Cette propriété donne au Nérol une valeur précieuse dans tous les cas où il s'agit de produire sur filés, tricotages, flanelles, de même que sur laine cardée et sur peignés en fil ou en pièce, un noir résistant à un lavage énergique ou à un foulon modéré.

## Procédé de teinture :

Le Nérol est facilement soluble, à chaud, dans l'eau de condensation, et se teint de préférence sur bain légèrement acide. On prépare le bain avec :

10 % de sulfate de soude crist. (du poids de la marchandise), 3 à 6 % d'acide acétique 6° Bé (suivant la dureté de l'eau) et le fait bouillir. Le colorant, préalablement dissous à part, est ensuite ajouté, et la température abaissée à environ 90° C. Puis on entre la marchandise et on monte à l'ébullition, qui est alors maintenue jusqu'à complet épuisement du bain.

On peut utiliser le même bain pour plusieurs passes, en ajoutant environ 2 °/0 de sulfate de soude et 2 °/0 d'acide acétique pour chaque nouvelle opération.

### Propriétés :

Solidité aux alcalis : bonne; la nuance prend un ton légèrement plus bleuâtre.

Solidité aux acides : bonne.

- au carbonisage : bonne.
- au lavage : excellente.
- au foulon: supporte bien un foulonnage moyen.
- au frottement : bonne.
- au soufrage : bonne; la nuance vire légèrement au rouge.

Solidité au décatissage : suffisante.

- à l'air : bonne.

En raison de la simplicité de son application et de sa bonne solidité, le Nérol constitue un substitut avantageux du campêche, dans la teinture des filés de laine.

## Carmin de Guinée B

Le Carmin de Guinée B est un rouge acide « d'unisson », pour laine, qui se distingue des produits similaires par son extraordinaire pouvoir égalisant, la pureté et la vivacité de sa nuance, sa résistance aux alcalis et son excellente solidité à la lumière.

#### Dissolution :

Le Carmin de Guinée B veut être dissous dans de l'eau acidulée. On prendra donc de préférence de l'eau bouillante du bain de teinture, ou de l'eau contenant 1 gramme d'acide sulfurique par litre. En dissolvant sans acide, on risque d'obtenir des nuances trop bleuâtres et peu solides aux alcalis.

#### Procédé de teinture :

(Proc. I.) On teint à l'ébullition avec sulfate de soude et acide sulfurique ou bisulfate de soude seul.

Il est recommandé de teindre sur bacs en bois; sur récipients en cuivre, on obtient des nuances ternes. Les récipients en étain ne conviennent pas.

Unisson : excellent, même dans les tons les plus clairs.

Nuance: Bleu rougeâtre vif, plus pur que les produits similaires.

## Propriétés :

Solidité aux alcalis : bonne, résiste à l'ammoniaque et à la soude.

Solidité aux acides : bonne.

- au soufrage : bonne.
- au fer chaud: bonne.
- au décatissage : bonne.
  - -- à la lumière : très bonne.

## Colorants pour coton.

Colorants substantifs:

## Noir Columbia FF extra.

Ce produit est une couleur substantive de la même solidité que le Noir Columbia FB (voir page 143), mais deux fois plus concentrée et d'une nuance plus bleuâtre.

## Noir Zambèze R.

Est un colorant substantif, utilisable aussi bien en teinture directe que par diazotage et développement.

Teinture directe (Proc. IX.): Bleu marine foncé, convenant très bien pour fonds sous couleurs basiques, indigo, etc.

Teinture diazotée et développée (voir pages 156 à 173).

Diazoté d'après le procédé connu et développé au moyen des agents habituels, le Noir Zambèze R donne des nuances très nourries, d'une bonne solidité au lavage.

On obtient avec :

la toluylènediamine : un noir foncé bien couvert;

le β-napthol : des tons allant du bleu noir au noir

bleuâtre;

la résorcine : un noir verdâtre.

En combinant le  $\beta$ -naphtol avec la résorcine, on obtient des noirs bleuâtres.

Le Noir Zambèze R possède à peu près la même solidité que le Noir Zambèze F.

## Bleu indigo Zambèze R.

Colorant substantif diazotable.

Teinture directe (Proc. IX). Tons allant du gris au noir, mais sans intérêt particulier.

Le Bleu indigo Zambèze R est facilement soluble, et tire en bain neutre ou alcalin sous addition d'une petite quantité de sulfate de soude ou de sel de cuisine. Le colorant n'étant pas attaqué par les métaux. il peut sans inconvénient être traité sur appareils en cuivre.

Teintures diazotées et développées (voir pages 156 à 173).

Diazoté de la manière habituelle, et développé au β Naphtol, le Bleu indigo Zambèze R donne de beaux bleus marine vifs, comme on les demande dans la teinture en couleur.

Solidité au lavage : excellente.

- aux alcalis: bonne.
- aux acides : bonne.
- au frottement : bonne.
- au chlore: passable, mais néanmoins supérieure à celle des colorants similaires de même nuance.

Solidité au fer chaud : la nuance rougit passagèrement sous l'influence du fer chaud ou du calandrage.

Solidité à la lumière : suffisante; on peut l'augmenter en traitant les teintures sur 2 % de sulfate de cuivre.

 N. B. — Le développement avec des agents autres que le β Napthol ne présente aucun intérêt.

Sur mi-soie on obtient, par développement au 3 Naphtol, une nuance presque uniforme sur les deux fibres. Développateur :

## Nérogène D.

est un nouveau développateur pour noir, spécialement destiné à notre Noir Zambèze D (voir pages 156, 157 et 170). On obtient, par son emploi, un noir foncé d'un magnifique reflet bleuâtre et dont la solidité à la lumière, et surtout au lavage, surpasse encore les teintures développées à la toluylènediamine.

Le Nérogène D se dissout à la température ordinaire sous addition d'acide chlorhydrique.

Pour 100 kilos de coton, teints avec 5  $^{\circ}/_{\circ}$  de Noir Zambèze D, on mélange :

90 gr. Nérogène D

avec 300 gr. d'eau à la température normale, on ajoute ensuite : 90 gr. d'acide chlorhydrique 20° Bé et on agite jusqu'à parfaite dissolution.

Cette solution est portée dans le bain de développement avec environ :

300 gr. de soude calcinée (ou env. 800 gr. de soude crist.).

La teinture directe, diazotée et rincée comme de coutume, est alors développée d'après la méthode connue.

Quand on fait resservir les bains de développement, il suffit d'employer, pour la seconde opération et les suivantes, 3/4 de la proportion de Nérogène D indiquée ci-dessus.

Le Nérogène D convient en première ligne pour le Noir Zambèze D, mais peut aussi s'appliquer au Noir Zambèze F, bien que cependant le résultat soit, avec ce dernier, moins intéressant; pour les autres colorants développables, il ne présente aucun avantage sur la toluylène-diamine.

## Couleurs basiques:

## Bleu Diphène B, Bleu Diphène R.

Ces deux colorants sont destinés, en première ligne, à l'impression du coton.


Les Bleus Diphène B et  ${\bf R}$  (brevetés) sont des produits homogènes, en poudre.

Leurs principaux avantages sont : excellente solubilité à l'eau; vivacité de la nuance; résistance à la soude; excellente solidité à la lumière; solidité absolue au vaporisage.

Notre carte d'échantillons se rapportant aux Bleus Diphène B et R en illustre l'emploi dans l'impression du coton et de la mi-soie.

Le Bleu Diphène peut être, en outre, assez avantageusement employé pour la teinture du coton et d'autres fibres végétales. On le fixe sur mordant de tannin et d'émétique. Afin d'épuiser complètement le bain, on ajoute, pour les nuances foncées (d'environ 3 °/0), 0,3 °/0 d'oxalate de soude et, suivant la nature de l'eau, 5-10 °/0 d'acide acétique 6° Bé. La quantité d'oxalate de soude diminue avec la hauteur des teintures.

On peut teindre les nuances à la hauteur de 1  $^{\circ}/_{\circ}$  sans aucune addition.



# Répertoire

Pages
Acétate d'alumine
Acide lactique
Acide oxalique
Acide picrique 64, 186, 187, 209
Acide tartrique
Alcalis (épreuve aux)
Alpaga
Alpha naphtol
Amaranta
Amarante
Astrakan
Auramine
Azo-bleu
Azo-cardinal 44, 182, 185, 202, 224
Azo-coccine
Azo-jaune acide 64, 186, 187, 205, 209, 218, 220, 223
Azo-orseille 46, 182, 183, 184, 203, 224
Azo-rubis
Azo-violet
Azurine brillante. 112, 192, 193, 200, 208, 209, 212, 221,
200; 200; 200; 200; 200; 200; 200; 200;
220
Bain de savon de cuite
Bas
Renzoszurine 42 119 402 402 212 212 222
Benzoaurine
Benzopurpurine . 96, 190, 191, 198, 200, 202, 211, 219,
221, 225

	Pages
Benzoviolet 120, 194, 193,	
Beta-naphtol	
Beta-naphtol et résorcine	8
Bichromate de potasse	52
Bleus acides	
— — (solidité des)	184
Bleus à l'eau. 17, 52, 184, 185, 204, 208, 209, 212,	218,
224, 233,	
Bleus alcalins 6, 9, 54, 184, 185, 204, 208, 220, 233,	251 80
Bleus basiques	84
Bleu benzyle	
Bleu carmin d'indigo	
Bleu Chicago 10, 41, 43, 104-108, 174, 476, 192,	193,
193, 199, 200, 204, 208, 209, 212, 213, 219, 221,	223.
225,	
Bleu Columbia 11, 110, 192, 193, 198, 212, 213,	
221, 223, 225,	
Bleu Congo 2 B	
Bleu de Bavière	243
Bleu de Chine	
Bleu d'outremer (imitation du)	55
Bleu de toluidine	212
Bleu diphène B et R	263
Bleu Erié . 110, 174, 192, 193, 198, 199, 200, 204,	
213, 219,	
Bleu indigo	
Bleu indigo Zambèze R	
Bleu indol R 82, 213	
Bleu lumière pour soie	208
Bleu méthyle	
Bleu méthylène 29, 80, 178, 208, 212, 224	
Bleu noir Columbia. 146, 174, 196, 197, 212, 219,	
	225
Bleus pour coton	212

Pages
Bleus pour laine
2 B et R (Bleu Tsarine) 18, 56, 184 185,
204, 208, 220, 230, 231, 251, 257
Bleu pour soie
Bleus solides
Bleu solide à la chaux 81
Bleu solide Columbia . 416, 492, 493, 212, 259, 221, 225
Bleu solide Congo 116, 192, 193, 198, 212, 213, 219, 221, 225
Bleus solides pour coton 82, 208, 209, 213
Bleu solide pour laine 54, 204, 208, 209
Bleu solide pour soie
Bleus substantifs pour coton
Bleus substantifs pour coton (solidité des) 192
Bleu Victoria. 80, 204, 208. 209, 212, 213, 223, 224, 233
Bleu Zambèze . 118, 456, 158, 164, 468, 475, 492, 193,
198, 213, 219, 221, 225
Bobines
Borax
Bordeaux
Bordeaux brillant 42, 182, 184, 183, 223, 224
Brun acide
Bruns acides
- (solidité des)
Bruns basiques
Bruns Bismarck
Brun cachou
Brun chromanile
Brun Columbia. 136, 456, 172, 476, 496, 497, 215, 219, 222, 225
Brun Congo 134, 474, 476, 496, 497, 498, 200, 205, 210,
213, 219, 222, 223, 225
Brun de Berlin
Brun de Philadelphie
Brun de résorcine 70, 186, 187, 203, 210

Pages
Brun mode
Bruns pour coton
Brun pour laine 136, 157, 196, 197, 199, 205
Bruns pour laine
- soie
D 11.1
D 7 11 100 100 100
215, 219, 222, 225
Cachemire
Cachou (remontage du)
Calicot
Calicot pour reliure
Camélia
Cardés mi-laine 238, 250
Cardés (fils de laine)
Cardinal
Carmin de Guinée
Castor
Cerise
Chaînes
Chapeaux
Cheviotte
- (fils)
- (tissus)
Chiffons
Chlore
Chrysamine. 40, 122, 174, 176, 194, 195, 199, 200, 205,
200 211 221 221
Chrysoïdine
Chrysophénine 11, 29, 122, 174, 194, 195, 198, 199,
200, 205, 209, 214, 219, 221, 223, 225, 256
Coccine

Cooring new II
Cocine nouvelle 38, 182, 183, 184, 202, 207, 224
Colorants acides 6, 9, 16, 34
— (rongeage des)
— (solidité des)
Colorants basiques 7, 9, 14, 21, 78
(dissolution des) 23
remontage aux)
Colorants chromatables
Colorants développables
Colorants diazotables
Colorants sur mordant (teinture des)
Colorants substantifs (diazotage des) 11, 156, 158
- (dissolution des) 23
- (remontage des)
- (rongeage des) 225, 226
— — (solidité aux alcalis des) 198
— (solidité des)
— sur soie 200
- sur laine
- (teinture à froid des) 256
- (teinture aux). 7, 9, 10, 17, 18, 19,
21, 94
Congo 94, 190, 191, 198, 211, 225
Congo brillant 94, 190, 191, 198, 199, 202, 211, 219,
221, 225
Congo Corinthe . 98, 490, 191, 200, 203, 212, 213, 219,
221 228
Congo rubis 100, 190, 191, 198, 200, 203, 208, 211, 221,
225, 256
Corduroy
Coton (bas)
Loton (doublure de)
Coton en bourre
Coton (fils cardés)

р	ages
Coton (peigné)	
	244
Coton (teinture du) 10, 211-217, 238-2	247
Coton (tricot)	244
	234
	223
	221,
226,	256
Décatissage	32
Dégorgement des colorants	26
Deltapurpurine	191
Développateurs (dissolution des)	12
Développateurs (mélanges de)	170
	157
	164
Développement au Béta-naphtol	158
Dextrine	14
Diazoparanitraniline	178
Diazotage	157
Doublure	250
Drap billard	232
Draps	232
Draps d'administration	232
Drap d'ornement	232
Drap militaire	232
Drap pour dames	234
Draps mi-laine	238
Eau (proportion pour la teinture)	5
Écarlate brillant 40, 202, 207,	224
Écarlate brillant double 40, 182, 183, 202, 207,	224
Écarlate de Biebrich	36
Écarlate GR	
Écarlate pour coton	211

	Pages
Écarlate pour jute	218
Écarlate Victoria 35, 38, 182, 183, 184, 202, 207,	
Effets de mercerisage	
Eosamine 44, 182, 183, 184, 185, 203, 208,	224
Eosine 6, 48, 67, 182, 183, 185, 202, 207, 211,	
224,	
Épreuve à l'eau	32
Épreuve au chlore	32
Épreuve au décatissage	32
Épreuve au foulon	31
Épreuve au lavage	30
Épreuve au soufrage	31
Epreuve aux acides	31
Épreuve aux alcalis	31
Épreuve de solidité	30
Erica 41, 29, 102, 490, 491, 498, 199, 202, 207,	211.
219, 221, 223, 225,	
Erythrosine 6, 48, 182, 183, 185, 202, 207, 211,	218,
224.	243
Éther d'amidonaphtol 11, 12, 157,	164
Etoffes cardées	232
Étoffes de confection	250
Etoffes de confection pour hommes	250
Etoffes Jacquard	250
Etoffes peignées	232
Extrait de graines de Perse	226
Feutre	250
Fils à coudre	240
Fils à tricoter	240
Fils cardés (laine).	228
r iis de coton pour peignes mi-laine	240
Fils fantaisie	232
Fils laine pour flanelle	230

		Pages
Fils mercerisés		
Fils peignés	250	250
Fils pour bas.		240
Fils pour couvertures. Fils pour étoffes d'ameublement.		230
Fils pour étoffes d'ameublement		.230
Fils pour tapis.	•	230
Fils pour tissage	998	
Fils zéphir	~=0,	232
Flanelle	•	234
Flanelle mi-laine.		250
Flanellette		244
Fluorure d'antimoine		15
Fluorure de chrome		8
Foulardage	14	247
Fuchsine		78
Fuchsine acide 46, 182, 183, 185, 203,	208	224
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
Gloria (teinture du)	20	223
Gobelins	• ,	230
Grenat		46
Gris acides		72
- (solidité des).		188
Gris d'aniline	206.	210
Gris d'argent	06.	210
Gris neutre 152, 196, 197, 198, 199, 206, 21	10.	216.
		225
Gris pour coton		
Gris pour laine		206
Gris pour soie		210
Gris (solidité des)		196
Gris substantifs pour coton		142
<b>H</b> éliotrope 2B <b>120</b> , 194, 195, 213, 221, 223, 2	25,	256
Hydrosulfite de soude		229

Indigo (fond sous l')
Jaunes acides . 60, 62, 186, 187, 205, 209, 223, 224, 231 ————————————————————————————————————
Jaune Columbia. 29, <b>124</b> , 456, 174, 194, 195, 198, 214, 219, 221, 226  Jaune de cadmium (imitation du) 65
Jaune de Philadelphie
Jaune de résorcine
Jaune Mikado
— — laine
Jute (teinture du).       20, 218         Lady Cloth (drap pour dames)       252
Laine en bourre

Pages <b>M</b> andarine. <b>68</b> , 186, 187, 205, 209, 214, 218, 220, 223,
Méthyle eosine
Moleskine
Molleton
Mordançage préalable
Mordant au soufre
Mordant d'étain
Moscovite
Mungo
<b>N</b> acarat
Nérogène D.       241, 262         Nigrosine.       72, 188, 189, 206, 210
Nitrite de soude
Noirs acides
Noirs à froid B et R.         256           Noirs basiques         92
Noir Columbia. 142, 176, 196, 197, 198, 216, 217, 219, 222, 239, 243, 245, 247
- B
- FF extra
R
219, 241

Pages
Noir d'aniline (fond sous le) 143, 178, 179, 241
Noir foncé pour laine 72, 188, 189, 206, 210, 220,
233, 237
Noir mousse
Noir Nyanza 144, 156, 162, 170, 196, 197, 199, 200,
206, 210, 216, 219, 225
Noirs pour coton
Noir pour jute
Noirs pour laine 18, 72, 74, 188, 189, 206, 210, 220,
223, 231, 233, 235, 237, 249, 251 Noir pour paille
Noir pour soie
Noir solide an abrone and To 100 100 200 210
Noir solide au chrome 8, 76, 188, 189, 206, 210
Noirs substantifs pour coton
Noire sur coton (solidité des) 196
Noirs sur coton
Noir Tabora
Noir Zambèze 146/152, 156, 158/170, 174, 175, 176,
196, 197, 198, 199, 206, 213, 216, 217, 219, 222,
226, 225, 262
Noir Zambèze D. 41, 178, 479, 499, 241, 253, 256, 262
- R 241, 260
Nouveaux colorants
Owner II
Orangé II
Orangés acides
— (solidité des)
Orangés basiques
Orangé brillant. 130, 194, 195, 199, 200, 205, 209, 214,
219, 225, 256
Orangé Columbia 132, 194, 195, 214, 219, 221
Orangé Congo 29, 128, 194, 195, 198, 199, 205, 214,
219, 221, 223, 225
Orangé G et R 68, 186, 187, 205, 209, 223

Pages
Orangé Mikado 132, 194, 195, 198, 214, 219, 221
Orangés pour coton
Orangés pour soie
Orangés substantifs pour coton
— — (solidité des) 194
Orangé TA 128, 194, 195, 214, 219
Orangé Toluylène 130, 174, 176, 194, 195, 199, 200,
205, 209, 214, 221
Orléans
Outremer (imitation de l')
Paillettes
Palmerston
Paranitraniline diazotée (traitement à la) 156, 176,
177, 178
Peignés
Peignés coton
Peluche
Péruvienne
Pilou
Phénol
Phloxine . 6. 48, 182, 183, 185, 202, 207, 211, 224, 243
Phosphate de soude
Phosphine 86, 209, 210, 214, 215, 224, 226
Ponceaux . 34/36, 40, 66, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
202, 203, 205, 207, 208, 209, 211, 214, 218, 220, 223, 224
Ponceau breveté
Ponceau cristallisé
Ponceaux pour coton
Président
Primuline
Poudre de zinc (rongeage à la)
Pourpre brillant de Hesse 100, 190, 191, 211
Pourpre de Hesse 100, 190, 191, 211
-

Pages Purpurine brillante 96, 190, 191, 198, 199, 202-211, 219, 221, 225, 256
Ramie (teinture de la)       20, 211, 217         Résorcine       12, 157, 168, 170         Rhodamine       16, 48, 185, 202, 207, 211, 224, 226, 233         Rosazurine       98, 190, 191         Rose Bengale 6, 48, 182, 183, 185, 202, 207, 211, 224, 243         Rouges acides       34         — (solidité des)       483         Rouges basiques       87         Rouge cuir de Russie       78, 211         Rouge de Guinée       24, 44, 182, 183, 184, 185, 202, 223         Rouge de Primuline       200, 207
Rouge diamine 98, 490, 491, 498, 499, 202, 211, 219, 221, 225  Rouge Emin 8, 50, 482, 483, 484, 202, 207, 224, 231  Rouges pour coton
Rouges pour soie
Rouges substantifs pour coton.       94         —       —       —       (solidité des).       190         Rouge turc (imitation du).       97         Rubis.       78, 203, 208, 212         Rubis violet.       84
Safranine

Pages
Sel de cuisine
Sel d'étain (rongeage au)
Sensibilité des colorants aux métaux 29
Serge
Shoddy
Silésienne (teinture de la)
Soie artificielle
Soie (teinture de la)
Solidité à la lumière
Solidité à la transpiration
Solidité à l'eau
Solidité à l'eau chaude (crabbing)
Solidité au carbonisage
Solidité au chlore
Solidité au fer chaud
Solidité au frottement
Solidité au magasinage
Solidité au foulon
Solidité au lavage
Solidité au soufrage
Solidité aux acides
Solidité aux agents alcalins
Solidité des colorants
Solubilité des colorants
Soude,
Substitut d'orseille 46, 182, 183, 203, 208, 224
Substitut du bois jaune
Substitut du cachou
Substitut du noir au campêche . 143, 231, 233, 235, 239,
243. 258
Sulfate d'alumine
Sulfate de soude
Sulfonazurine
Sulfocyanure d'ammonium
Sunocyanure d'ammontuni

	Pages
Tannin	, 15
Tartre	8
Tartre émétique	, 45
Teinture à froid	256
Teinture de la mi-laine en un seul bain . 18, 219,	220
plusieurs bains	18
Teinture de la mi-soie en un seul bain 19, 221,	222
- plusieurs bains	20
TD 1 . 1 . 1 . 1	243
	243
	10
Toluylène-diamine	
	168
Traitement à la paranitraniline	
	174
- au sulfate de cuivre . 13, 156, 174, 175,	
Tresses	
Tricot de coton	244
Tricot mi-laine	250
Unisson	197
Uranine 66, f86, 187,	209
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-00
Velours	234
	244
Try to the control of	49
Verts acides	70
Verts basiques	92
37 (3.1. 1.1. 4.10. 1.00.	210.
215, 219, 222,	225
77 1 0 1 1	229
Vert d'Éthyle 7, 92, 210, 215, 224,	
Vert feuille	92
Vert malachite	200

Pages
Vert noir Columbia
Vert olive
Vert pour laine
Vert pour soie
Vert solide à la chaux 93
Verts substantifs pour coton 140, 215
(solidité des) 196
Vieux drap
Vigogne
Violets acides 85, 184, 185, 204, 205, 208, 209, 220
(solidité des)
Violets basiques
Violet de Guinée 18, 24, 85, 184, 185, 204, 209, 220,
223, 229, 231, 233
Violet methyle 84, 204, 209, 213, 224, 226
Violets pour coton
Violets pour laine
Violets pour soie
Violets substantifs pour coton
(solidité des) 194
Zanella

## Errata

#### On lira:

- Page 58, 4° colonne : « violet acide » au lieu de « violet de Guinée ».
- Page 219, ligne 9: « Curcumine S » au lieu de « Burcumine S ».
- Page 220, ligne 5 : « Curcuméine extra » au lieu de « Curcumine extra ».
- Page 223, ligne 11 : « Curcuméine extra » au lieu de « Curcumine extra ».
- Page 223, ligne 17: « Orangé G » au lieu de « Orangé C ».





